

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	94/29/09/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	19/053658
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Wózek widłowy TOYOTA 02-8FGF25
Nr fabryczny:	8FGF25 32954
Data sporządzenia:	08-10-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 03.10.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest wózek widłowy TOYOTA 02-8FGF25 wykorzystywany w transporcie bliskim i magazynowaniu towarów o znacznej masie. Znajduje zastosowanie w magazynach, fabrykach, gospodarstwach.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wózek widłowy
Producent:	TOYOTA
Typ/model:	02-8FGF25
Numer fabryczny:	8FGF25 32954
Przebieg:	14345 mth
Rok produkcji:	2014

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Udźwig nominalny:	2500 kg
Masa własna:	3760 kg
Wysokość podnoszenia:	3300 mm
Maszt:	Duplex
Napęd:	LPG
Moc silnika:	38 kW
Ogumienie przód:	SOLIDEAL 7.00-12
Ogumienie tył:	SOLIDEAL 6.00-9
Wyposażenie:	Pełna kabina Ogrzewanie kabiny Oświetlenie robocze Czujnik obciążenia fotela Przesuw boczny

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana na hali – zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

Wózek uruchomiono przy pomocy zastępczej butki z gazem (butla nie jest elementem wyposażenia) oraz zasilania zewnętrznego ze względu na brak akumulatora. Praca nie budzi zastrzeżeń. Wykonano próbę podstawowych ruchów roboczych bez obciążenia – nie stwierdzono nieprawidłowości. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, odprysków powłoki lakierowej, ognisk korozji.

Stan wizualny ocenia się na przeciętny.

Dodatkowo stwierdzono:

- akumulator -brak,
- butla z gazem – brak,

Na tabliczce znamionowej znajduje się oznakowanie CE.

Zgodnie z naklejką na maszynie. Badanie UDT do 02.2015. Brak ważnego badania UDT.

Do oględzin nie okazano dziennika konserwacji, dokumentacji UDT, instrukcji obsługi.

Do wózka okazano 1 kluczyk do stacyjki.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







