

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	87/20/03/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/005064
Wykonawca:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot wyceny:	Modułowy system interaktywnej projekcji multisensorycznej
Nr fabryczny:	Według opisu
Data sporządzenia:	27-03-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 20.03.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest modułowy system interaktywnej projekcji multisensorycznej składający się z:

- Interaktywna Podłoga FunFloor Premium
- Ściana interaktywna Ergotop knoocker

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Interaktywna Podłoga
Producent:	FunFloor
Model:	Premium
Numer fabryczny:	202102777
Rok produkcji:	Brak danych
Projektor:	Jasność – 4000 ANSI Lumenów Żywotność lampy (tryb standard) – min. 5000 h Rozdzielczość – 1024 x 768
Dźwięk:	Wbudowane głośniki Moc – 16 W
Obudowa:	Wymiary – 40 cm x 32 cm x 20 cm Waga – 9,5 kg Gniazda – USB x 2szt., Audio, LAN
Zasilanie:	230V

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Ściana interaktywna
Producent:	Ergotop
Model:	Knoocker
Numer fabryczny:	Brak danych
Rok produkcji:	Brak danych
Projektor:	Epson EB-720
Wymiary wyświetlanego obrazu:	80 cali Rozdzielczość - 1280 x 800
Waga i wymiary:	Wysokość (z projektorem): 225 cm Szerokość: 173 cm Głębokość: 60 cm

Waga: 113 kg

Zasilanie: 230V

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmioty zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Podczas oględzin urządzenia podłączono do zasilania. Uruchamiają się. Wyświetlono obraz z dwóch projektorów. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak możliwości sprawdzenia pełnej funkcjonalności w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas włączenia do czynnej eksploatacji.

Elementy zestawu noszą typowe ślady eksploatacji w postaci zabrudzeń czy zarysowań. Nie odnaleziono tabliczki identyfikacyjnej ściany interaktywnej, ze względu na sposób montażu nie odczytano danych z tabliczki znamionowej projektora.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji fotograficznej.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







