

## WYCENA WARTOŚCI

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zamawiający:</b>       | PKO Leasing<br>Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa                                        |
| <b>Numer zlecenia:</b>    | 287/26/02/2026/PKO LEASING REMARKETING                                                  |
| <b>Numer wewnętrzny:</b>  | 24/037108                                                                               |
| <b>Wykonawca:</b>         | Przemysław Kalużny                                                                      |
| <b>Przedmiot wyceny:</b>  | Drukarka UV do ścian i powierzchni pionowych Suzhou Tanyu Technology Co, Ltd. MJ-2000X3 |
| <b>Nr fabryczny:</b>      | SH9862321MJ-2XCP                                                                        |
| <b>Data sporządzenia:</b> | 03-03-2026                                                                              |



## Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot wyceny

W dniu 02.03.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu depozytowego zleceniodawcy w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest drukarka UV do ścian i powierzchni pionowych TPP1000 wykorzystująca technikę druku bezpośrednio na powierzchni. Nanoszenie wybranych obrazów odbywa się za pomocą dysz znajdujących się w głowicy drukującej, które przesuwać się ok. 1 cm przed powierzchnią roboczą. Możliwość druku na materiałach takich jak: wyszpachlowana ściana, ściana pomalowana farbą, szklane okna, drzwi, ceramika, drewno, metal.

### Dane identyfikacyjne i techniczne

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Nazwa:</b>           | Drukarka UV do ścian i powierzchni pionowych |
| <b>Producent:</b>       | Suzhou Tanyu Technology Co, Ltd.             |
| <b>Dystrybutor:</b>     | Wall-Flow                                    |
| <b>Model:</b>           | MJ-2000X3                                    |
| <b>Numer fabryczny:</b> | SH9862321MJ-2XCP                             |
| <b>Rok produkcji:</b>   | 06-08-2024                                   |
| <b>Czas pracy:</b>      | Brak danych                                  |

### Podstawowe dane techniczne

|                                   |                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maksymalna wysokość druku:</b> | 2500 mm + 1000mm                                                                                             |
| <b>Głowica:</b>                   | Epson                                                                                                        |
| <b>Prędkość druku:</b>            | 2–16 m <sup>2</sup> /h                                                                                       |
| <b>Zasilanie:</b>                 | 230V                                                                                                         |
| <b>Rozdzielczość druku:</b>       | do 1440–2880 DPI                                                                                             |
| <b>Masa własna:</b>               | Ok 90 kg                                                                                                     |
| <b>Wposażenie:</b>                | Przewód zasilający<br>Kółka transportowe<br>Monitor<br>Moduł wydłużający o 1m<br>Tusze<br>Elementy montażowe |

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmiot zlokalizowany w hali magazynowej, zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Maszyna podłączona ciągle do zasilania w trybie uśpienia, ze względu na brak przeszkolonego operatora, nie było możliwości weryfikacji stanu technicznego oraz poprawności w działaniu. Brak możliwości weryfikacji stanu materiałów eksploatacyjnych, w tym poziomu tuszy i stanu głowicy drukującej. Część elementów jest zdemontowana, zmagazynowana na palecie. Istnieje ryzyko wykrycia wad oraz braków w kompletacji podczas próby włączenia do ponownej eksploatacji. Zaleca się weryfikację przez wyspecjalizowany serwis. Istnieje ryzyko ujawnienia ewentualnych wad lub niesprawności podczas pracy w warunkach roboczych.

Wizualnie stwierdzono ślady użytkowania eksploatacyjnego w postaci zarysowań oraz zabrudzeń. Szczegółowy stan techniczny przedstawiono w załączonej dokumentacji fotograficznej.

Ogólny stan wizualny przedmiotu oceniono jako dobry.

Na urządzeniu znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupowa

#### Uwaga:

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

#### CE:

**Rzecznik nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.**

### Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.



- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.











