eRZECZOZNAWCY

WYCENA WARTOŚCI



CIĄGNIK ROLNICZY KUBOTA M4-073

Zamawiający wycenę:	**PKO Leasing** **Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa**
Numer zlecenia:	163/22/09/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/001122
Nr fabryczny:	KBTMPCDCPN8J61581
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 24.09.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest ciągnik rolniczy KUBOTA M4-073 do prac w rolnictwie, sadownictwie, firmach komunalnych.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Ciągnik rolniczy
Producent:	KUBOTA
Typ/model:	M4-073
Numer fabryczny:	KBTMPCDCPN8J61581
Data 1 rejestracji:	23.01.2023
Numer rejestracyjny:	SB9659P
Czas pracy:	107h
Rok produkcji:	2022

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Masa własna:	3100kg
Moc silnika:	54 kW
Pojemność silnika:	3331 cm^3
Napęd:	4x4
Skrzynia biegów:	6 biegów głównych, zsynchronizowanych z półbiegami
Rewers:	Elektor-hydrauliczny
Prędkość maks:	40 km/h
Udźwig tylnego podnośnika:	2500 kg
Ogumienie:	Przód: Kleber Traker 320/85R20 Tył: Kleber Traker 420/85R30
Wyposażenie:	Dodatkowe sterowanie podnośnikiem tylnym na błotniku Obciążniki osi przedniej 10 x 45kg 2 wyjścia hydrauliczne na tył Klimatyzacja Radio

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Przedmiot zlokalizowany na placu depozytowym, przechowywany bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Podczas oględzin silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Wykonano próbę ruchową po placu w ograniczonym zakresie, wykonano próbę sterowania podnośnikiem tylnym bez obciążenia, uruchomiono wałek napędowy osprzętu tylnego – nie stwierdzono nieprawidłowości. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń oraz nieprawidłowości w warunkach roboczych.

Nie stwierdzono wycieków z silnika ani z układu hydraulicznego.

Dodatkowo stwierdzono:

- schodki wejścia do kabiny – starcie powłoki lakierowej,

- ogumienie tylne – wybrzuszenia na bokach opon,

Stan wizualny przedmiotu ocenia się jako dobry.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury.

Do oględzin okazano jeden kluczyk do stacyjki.

Dokonano sprawdzenia w bazie CEPIK. Przegląd ważny do 22.01.2026. Brak ważnego przeglądu.

Odczytano numer VIN wybity na elemencie stałym.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Kopia tymczasowego dowodu rejestracyjnego

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA


Leasing
www.aukcje.pkoleasing.pl






SB 9659P
40


SB 9659P
40


SB 9659P
40




KUBOTA CORPORATION
T1a
e13*167/2013*00113
5500kg
A-1 2475kg
A-2 4125kg
T-1 T-2 T-3
B-1 2000kg 2000kg 2000kg
B-2 6000kg 6000kg 6000kg
B-3 12000kg 12000kg 12000kg
B-4 12000kg 12000kg 12000kg
KBTMPCDC
PN8J61581


N
0.00 km/h
0 n/min
107.7h
H
C
F
E











Kubota
45Kg

























HOT

























KUBOTA