Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/104660/26/11/09
Nr zlecenia/szkody: 21/040307
Data zlecenia: 09-11-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:
Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0139696
Producent	FORD
Model	Puma 19-24
Typ/wersja	Puma 1.0 EcoBoost Titanium X
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1205
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1760
Rozstaw osi 1/2	2583
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczana spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	999
Moc silnika [KM/kW]	125/92
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	EL2V710
VIN	WF02XXERK2KP24172
Data 1. rejestracji	31-07-2020
Data nast. bad. techn.	27-02-2027
Rok produkcji	2019 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	72 372 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS850P	215/50 18 92V	4,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS850P	215/50 18 92V	4,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS850P	215/50 18 92V	4,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS850P	215/50 18 92V	4,5 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Automatyczny włącznik świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania
3. Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki
4. Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
5. Dywaniki welurowe, z przodu i z tyłu, o podwyższonej jakości z podwójnymi przeszyciami
6. EBA - układ wspomagania hamowania awaryjnego
7. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
8. ESC - układ stabilizacji toru jazdy
9. Felgi aluminiowe 18", wzór 10-ramienny,z wykończeniem maszynowym szarym perłowym,z ogumieniem 215/50
10. Ford MegaBox - dodatkowa przestrzeń ładunkowa pod podłogą bagażnika
11. FordPass Connect z modemem GSM
12. Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową i funkcją masażu
13. Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
14. Fotel pasażera z regulacją lędźwiową i funkcją masażu
15. Fotel pasażera z regulacją w dwóch płaszczyznach
16. Fotele przednie - styl sportowy
17. Fotele przednie z zagłówkami regulowanymi w 2 kierunkach
18. ISOFIX z top-tether - system bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych
19. Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)
20. Kanapa tylna, składane oparcie, dzielone w proporcji 60:40
21. Kierownica 3-ramienna, skórzana
22. Klimatyzacja automatyczna
23. Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem
24. Lakier zwykły, Blazer Blue
25. Lampy tylne LED
26. Lane Keeping Alert - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu
27. Listwa wzdłuż górnej linii szyb bocznych – w kolorze czarnym
28. Lusterka boczne reg. i składane elektrycznie, ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami
29. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
33. Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia
34. Podsufitka materiałowa w jasnej tonacji
35. Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera, boczne kurtyny powietrzne
36. Reflektory automatyczne, z czujnikiem zmierzchu
37. Reflektory projekcyjne LED, ze światłami do jazdy dziennej i światłami mijania w technologii LED
38. Spoiler tylny lakierowany w kolorze nadwozia
39. System Auto-Start-Stop
40. System Pre-Collision Assist wsp. kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji do 120k/h+AEB
41. System automatycznego sterowania światłami drogowymi - Auto High Beam
42. System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel
43. System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
44. System monitorowania zmęczenia kierowcy (Drive Alert)
45. System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli
46. System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition)
47. System wyboru trybu jazdy: Normalny, Sportowy, Terenowy, Eco, Śliska nawierzchnia
48. Szyby przednie i tylne elektryczne, z syst. automatycznego zamykania z czujnikiem przeszkody
49. Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
50. Tapicerka materiałowa Malabar w kawowej tonacji, styl sportowy
51. Tempomat
52. Trzecie światło STOP
53. Uchwyt dźwigni hamulca ręcznego wykończony skórą
54. Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą
55. Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniach HSA
56. Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS
57. Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem
58. Wykładzina przestrzeni bagażowej
59. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu
60. Wyświetlacz między zegarami (4.2-cala, kolorowy)
61. Zagłówek tylny środkowy

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

30. Nakładki na progi przednich drzwi – z logo Ford
31. Nawigacja Ford SYNC 3 i DAB+,B&O,wyś. 8",Applink,ACP,AA,Bluetooth,9 głośników,2xUSB,ster. kierownicy
32. Osłona bagażnika elastyczna - otwierana z klapą bagażnika
62. Zestaw do naprawy przebitej opony
63. £adowarka bezprzewodowa do smartfonów
64. Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Lakier metaliczny - Agate Black ..... -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) ..... -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy ..... -
stwierdzone braki i uszkodzenia ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 11-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.
Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.
Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.
Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.


Data: 16-11-2026

Rzeczoznawca DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu
Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.
Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu
Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:
- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:
- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:
Nie dotyczy.

Jazda próbna
Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.
Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:
Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.
Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki
TAK
2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Głośna praca silnika, do weryfikacji serwisowej. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne ślady polerowania. Pokrowce na fotelach i na kanapie tylnej uniemożliwiają ocenę stanu. Nietypowe odgłosy pochodzące z układu kierowniczego podczas skręcania kierownicą, do weryfikacji serwisowej.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

  Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa




Fot. 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.
Kierownica z lewej strony

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Wszystko o Twoim pojeździe

Pojazd: Ford Puma	Numer rejestracyjny: EL 2V 710
Numer identyfikacyjny pojazdu: WF02XXERK2KP24172	Data pierwszej rejestracji: 01.08.2020
Typ silnika: 1.0 EcoBoost 125KM	Skrzynia biegów: manualna M6
Kod lakieru: —	Kod tapicerki: —
Miesiąc przeglądu rocznego: Sierpień	Maksymalny przebieg między przeglądami: 30 000 km
Numer umowy w programie Ford Protect:	Data ważności programu Ford Protect:

C
Certyfikat gwarancyjny.....
Czego nie obejmują gwara
Inne wyłączenia.....
E
Elektroniczny Rejestr Przegl
Okresowych.....
Elementy eksploatacyjne.....
Płyny eksploatacyjne.....
F
Ford Assistance.....
G
Gwarancja na naprawione lu
wymienione części.....
Gwarancja na

Fot. 33.
Książka serwisowa – dane



Certyfikat gwarancyjny

ELEKTRO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 cm

DEKRA DEKRA

TYP POJAZDU: Ford Puma
NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU: WF02XXERK2KP24172
DATA PRZEKAZANIA PIERWSZEMU WŁAŚCICIELOWI: 03.09.2025 r.

ealer Sprzedawca poświadcza, że powyższe dane są prawidłowe, że pojazd został
etelnie przygotowany zgodnie ze standardami przeglądu przedsprzedażnego firmy
rd, i że zostało to zapisane w Elektronicznym Rejestrze Przeglądów Okresowych
azdu.

Okresowyc
Autoryzowa
będą mieli
historii obs
temu przeg
we właściv
zakresie. K
zwiększa v
odsprzeda
należy pro
Elektroni

Fot. 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36.
Instrukcje

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Kluczyki



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 46.
Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1




Fot. 48.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.
Listwa drzwi przednich P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 53.
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.
Próg P - Rysa/odprysk 2

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 55.
Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 58.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 59.
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.
Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 61.
Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 63.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 64.
Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 65.
Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68.
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 72.
Próg L - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.
Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 74.
Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.
Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 77.
Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1



Fot. 78.
Podsufitka - Inne 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.
Podsufitka - Inne 2



Fot. 80.
Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl