eRZECZOZNAWCY

WYCENA WARTOŚCI



WOZIDŁO OBROTOWE DAVINO 120 TW

Zamawiający wycenę:	**PKO Leasing** **Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa**
Numer zlecenia:	117/28/10/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	25/032752
Nr fabryczny:	120TW21038
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 03.11.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest wozidło obrotowe ze sztywnym podwoziem z dwoma osiami skrętnymi oraz obrotowym fotelem operatora, umożliwiając jazdę w obu kierunkach bez zawracania maszyną. Maszyna przeznaczona do transportu ziemi oraz kruszyw w trudnych warunkach terenowych. Wykorzystywana przy budowie dróg, mostów, na grząskich placach budowy.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Wozidło obrotowe
Producent:	DAVINO
Typ/model:	120 TW
Numer fabryczny:	120TW21038
Czas pracy:	1043 h
Rok produkcji:	2022

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Masa eksploatacyjna:	7960 kg
Moc silnika:	90 kW
Silnik:	PERKINS MPKXL03.6FX1
Ładowność:	12 000 kg
Pojemność skrzyni ładunkowej:	6,0 m^3
Napęd:	4x4
Prędkość maks:	35 km/h
Ogumienie:	TRELLEBORG 500/60R22.5
Wyposażenie:	Kamera cofania + kamera przednia Radio Klimatyzacja 3 tryby skrętu Zaczep tylny Osłony lamp tylnych Kabina ROPS/FOPS Radio CB

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Maszyna przechowywana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia (próbę ruchową do przodu oraz do tyłu, próbę wywrotu do tyłu oraz obrotu na bok, zmianę trybów pracy układu kierowniczego). Nie stwierdzono nieprawidłowości podczas pracy osprzętu. W trakcie wciskania hamulca wyczuwalne drgania oraz szumy mogąca świadczyć o nieszczelności lub zapowietrzeniu układu hamulcowego – konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Nie stwierdzono wycieków oleju w komorze silnika oraz wycieków z układu hydraulicznego.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- drzwi – skorodowane, brak klamki wewnętrznej,
- ściana boczna P – skorodowana,
- szyba na ścianie bocznej P – pęknięta,
- lusterko L – urwane mocowanie,
- opona przednia L – przecięty bok,
- opona tylna P – przecięty bok,
- skrzynia ładunkowa – wgniecenia, odpryski powłoki lakierowej, ogniska korozji,
- konieczny przegląd od 99h,
- joystick – wyrwany przycisk,
- kontrolka z usterką układu hydraulicznego – konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych,

Stan wizualny maszyny ocenia się na dobry.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, dokumentacji technicznej, historii serwisowania.

Do maszyny okazano 1 kluczyk do stacyjki.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA





D'AVINO

D'AVINO

D'AVINO

D'AVINO



AMOG
AMOG srl - via Padula 229/231 - 80031 Brusciano (NA) - Italy - Tel.+39 081 6588361 - mail: aftersales@davinogroup.biz
ROPS-FOPS PROTECTIVE STRUCTURE
INTERNATIONAL STANDARDS
ROPS: ISO 3471 - FOPS: ISO 3449 LEVEL II
ROPS MODEL
D12G.14.00
SERIAL N°
018
INTENDED FOR MACHINE
DMP 120TW
MAXIMUM MACHINE MASS kg
7400
D'AVINO
YEAR OF CONSTRUCTION
202


AMOG
Macchina operatrice : Dumper / Dumper
Modello / Model : DAVINO DUMPER 120TW
Omologazione stradale / Road Homologation :
Numero di identificazione / Serial Number : 120TW21038
Massa totale / Gross Vehicle Mass
Massa a vuoto / Operating weight
Carico ammissibile sull'asse anteriore / Max Load Front Axle :
Carico ammissibile sull'asse posteriore / Max Load Rear Axle :
Massa rimorchiabile ammissibile/Max Allowed Towable Weight : NON ATTA/NOT ALLOWED
Potenza motore / Engine Power :
kW
Giri min-1 / RPM
D'AVINO
Year of manufacturing
2022
Model Year
MADE IN ITALY
CE


D'AVINO
910
rpm
01043.5


D'AVINO
250H
ORE TOTALI: 01043H
SERVICE -99H

























LOCA
BUD




D'AVINO









RADIAL







DAVINO





















BRIGADE


BRIGADE


GRAM


TEST
0
1
1
2
3


AUTO


19°C
AUTO


AV1
BRİGADE



BRİGADE

















EMISSION CONTROL INFORMATION
Perkins


MAN

