Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/104120/26/11/06
Nr zlecenia/szkody: 24/045566
Data zlecenia: 06-11-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Przemysław Ostap
DEKRA Polska - O. Lublin

UWAGA:
Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0155119
Producent	BMW
Model	Seria 8 Gran Coupe [G16] 22-25
Typ/wersja	M8 Competition
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1995
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2440
Rozstaw osi 1/2	3023
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczana spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	4395
Moc silnika [KM/kW]	625/460
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	DX31113
VIN	WBSGV01050CR66866
Data 1. rejestracji	30-10-2024
Data nast. bad. techn.	30-10-2027
Rok produkcji	2024 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	76 184 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	275/35 20 102Y	3,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	275/35 20 102Y	3,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	285/35 20 104Y	3,5 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	285/35 20 104Y	3,5 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Active Protection
3. Aktywne zagłówki z przodu
4. Asystent hamowania
5. Asystent parkowania, z kamerą cofania oraz czujnikami parkowania z przodu i tyłu
6. Asystent uwagi
7. Asystent świateł drogowych
8. BMW ID
9. BMW Live Cockpit Professional (nawigacja, wyś. wskaźników 12.3",wyś. 12.3", Head-Up, RDS,USB,LTE,BT)
10. Czujnik deszczu i automatyczne sterowanie światłami drogowymi
11. Czujnik kolizji
12. Czujnik poziomu i klasy oleju
13. Dach karbonowy M
14. Deska rozdzielcza i boczki drzwi obite czarną skórą Walknappa z kontrastującymi szwami
15. Dostęp komfortowy z BMW Digital Key
16. Dyferencjał M Sport
17. Dysze spryskiwaczy podgrzewane
18. Dywaniki podłogowe welurowe
19. Felgi aluminiowe 20", Star-Spoke 813 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym
20. Filtr cząstek stałych
21. Fotele przednie ogrzewane
22. Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień
23. Fotele przednie z podparciem lędźwiowym
24. Fotele sportowe M,konstrukcja kubełkowa ze zintegrowanymi zagłówkami, podświetlane oznaczenie modelu
25. Funkcja Auto Start Stop
26. Funkcja Follow-Me-Home
27. Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu
28. Gniazda USB (1x obszar uchwytu na napoje, 1x schowek w środkowym podłokietniku)
29. Gniazdo 12V
30. Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata
31. Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold
59. Ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z miejską funkcją hamowania
60. Ostrzeganie przed kolizją z tyłu
61. Ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z tyłu
62. Ostrzeganie przy zmianie pasa ruchu z aktywną korektą toru jazdy (monitorowanie martwych stref)
63. Ostrzeżenie o włączonym świetle
64. Osłona chłodnicy ozdobna w kształcie nerki z ramką i rozpórkami w kolorze chromu
65. Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami do makijażu i uchwytem na bilety
66. Oznaczenia modelu
67. Oś przednia z podwójnymi wahaczami
68. Oświetlenie ambientowe
69. Oświetlenie powitalne
70. Pakiet Competition
71. Pakiet dla niepalących
72. Pakiet lusterek zewnętrznych (elektrycznie: regulowane, składane, podgrzewane; asferyczne)
73. Pasy bezpieczeństwa z przeszyciami w barwach BMW M
74. Podsufitka M Alcantara Anthracite
75. Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
76. Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kolanowe dla kierowcy i pasażera
77. Podłokietnik przedni
78. Przełącznik właściwości jezdnych z trybem Adaptive
79. Przełącznik zamka centralnego
80. Przycisk Start/Stop
81. Przyciski ulubionych funkcji
82. Real Time Traffic Information
83. Reflektory M Shadow Line
84. Reflektory laserowe BMW z funkcją BMW Selective Beam
85. Schowek na rękawiczki, zamykany
86. Servotronic M
87. Skrzynia biegów automatyczna sportowa Steptronic z łopatkami przy kierownicy, 8-biegowa
88. Speed Limit Info z systemem rozpoznawania ograniczeń prędkości i wskaźnikiem zakazu wyprzedzania
89. Spojler tylny M

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

32. Immobilizer elektroniczny
33. In-Car Experiences
34. Integracja ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto)
35. Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
36. Kierownica sportowa M, obszyta skórą Walknappa, wielofunkcyjna
37. Klakson dwutonowy
38. Klapa bagażnika automatycznie otwierana-zamykana
39. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 4-strefową, rozszerzony zakres funkcji
40. Kolumna kierownicy regulowana
41. Kontroler iDrive
42. Końcówki układu wydechowego podwójne, w chromie, po lewej i prawej stronie
43. Lakier metalizowany
44. Listwy ozdobne M Carbon Fibre
45. Listwy progowe z oznaczeniem BMW M8 Carbon Core, podświetlane
46. Mikrofiltr i filtr z węglem aktywnym
47. Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
48. Obramowania M Shadow Line o rozszerzonym zakresie
49. Obramowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk
50. Obramowania szyb i podstawy lusterek, czarne o wysokim połysku
51. Obsługa za pomocą gestów
52. Obudowy lusterek zewnętrznych z wzorem podwójnej wstęgi M, wykończone w kolorze nadwozia
53. Ochrona przed uderzeniem bocznym
54. Oczka do mocowania ładunku w bagażniku
55. Ogranicznik prędkości
56. Oparcie kanapy tylnej dzielone w stosunku 40:20:40
57. Opcje przechowywania
58. Ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu z aktywną ingerencją w układ kierowniczy
90. System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym)
91. System miękkiego domykania drzwi
92. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, rozpoznawanie opon, wyświetla temperaturę
93. System zamykania z centralnym zamkiem
94. Szyby atermiczne
95. Tapicerka skórzano-materiałowa Merino-Alcantara o pełnym zakresie
96. Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją
97. TeleServices
98. Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym
99. Tempomat z funkcją hamowania
100. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
101. Uchwyty na napoje z przodu i z tyłu
102. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC
103. Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC
104. Układ hamulcowy M
105. Układ wydechowy, sportowy M
106. Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka
107. Usługi ConnectedDrive
108. Usługi zdalne (Remote Services)
109. Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych
110. Zawieszenie adaptacyjne M
111. Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9-kanałowym wzmacniaczem o mocy 464W
112. Zestaw naprawczy do opon
113. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
114. Światła hamowania dynamiczne
115. Światła tylne i trzecie światło hamowania w technologii LED

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Asystent parkowania Plus z systemem kamer 360 (zdalny widok 3D, rejestrator) ..... -
2. Fotele przednie z aktywną wentylacją ..... -
3. Fotele tylne ogrzewane ..... -
4. Hotspot WiFi ..... -
5. Pakiet M Driver (Podniesienie maksymalnej prędkości do 305 km/h) ..... -
6. Pakiet komfortowego ogrzewania, przód ..... -
   Kierownica ogrzewana
   Podłokietniki w przednich drzwiach oraz w przedniej konsoli środkowej, podgrzewane

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

7. Pakiet zewnętrzny M Carbon ..... -
   Kurtyna powietrzna z elementem prowadzenia powietrza karbonowym M, z przodu po lewej i prawej
   Nakładki na lusterka karbonowe M
   Wykończenie wokół końcówek rur wydechowych, pojedyncze karbonowe
   Dyfuzor tylny z wkładką z karbonu
   Spoiler tylny M karbonowy
8. Rolety przeciwsłoneczne szyb tylnych bocznych, sterowane elektrycznie ..... -
9. System Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound (16 głośników, wzmacniacz 10 kanałów, 1400W) ..... -
10. Systemy asystujące kierowcy Professional ..... -
    Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go
    Asystent unikania kolizji
    Ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z przodu
    Aktywna ochrona przed kolizją boczną
    Asystent kierowania i pasa ruchu
    Asystent zatrzymania awaryjnego
    Asystent pasa awaryjnego
11. Szyba przednia izolowana termicznie z folia akustyczną antywłamaniową ..... -
12. Szyby chroniące przed słońcem, mocniej przyciemnione szyby boczne tylne i tylna ..... -
13. Układ hamulcowy ceramiczny M Carbon ..... -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) ..... -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Stwierdzone uszkodzenia, stan dbałości o pojazd ..... -
Urealnienie wartości pojazdu na podstawie ofert internetowych ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 11-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.
Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.
Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.
Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl


Data: 12-11-2026

Rzeczoznawca DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Przemysław Ostap

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu
Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu
Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:
- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:
- alarm.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:
Nie dotyczy.

Jazda próbna
Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.
Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:
Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.
Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki
TAK
2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy. Dodatkowy jeden grot. Informacja w dowodzie rejestracyjnym końcowa partia produkcji.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.”

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontaży osłon i innych. Określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.
Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

  Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.
Kierownica z lewej strony

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Książka serwisowa – dane




Fot. 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36.
Instrukcje

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38.
Kluczyki

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 48.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 50.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 52.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1




Fot. 54.
Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 55.
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1




Fot. 56.
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1




Fot. 60.
Próg P - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1




Fot. 62.
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.
Spojler zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 69.
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 73.
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2




Fot. 74.
Klamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.
Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1




Fot. 76.
Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 77.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78.
Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.
Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1




Fot. 80.
Fotel prz. lew. - Inne 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.
Tapicerka drzwi przednich L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 82.
Wykładzina(y) słupka środkowego L - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl