eRZECZOZNAWCY

WYCENA WARTOŚCI



URZĄDZENIE KOSMETOLOGICZNE MULTIPOLAR PRO

Zamawiający wycenę:	**PKO Leasing** **Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa**
Numer zlecenia:	212/03/11/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/027690
Nr fabryczny:	MP2048085
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 10.11.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest urządzenie kosmetologiczne STUDIO FIGURA MULTIPOLAR PRO poprzez podgrzewanie skóry pomaga odnowić i napiąć jej strukturę. Urządzenie wykorzystuje do tego dwie głowice: RF, Vacu. Zabieg wykorzystujący działanie multipolarnych fal radiowych, które wspomagają redukcję tkanki tłuszczowej, modelują sylwetkę, wygładzają zmarszczki oraz poprawiają owal twarzy.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Urządzenie kosmetologiczne
Producent:	Studio Figura International sp. z o.o.
Typ/model:	MULTIPOLAR PRO
Numer fabryczny:	MP2048085
Czas pracy:	-
Rok produkcji:	2023

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Moc znamionowa:	175 W
Waga::	25 kg
Wymiary:	500x470x1190 mm
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie:	Przewód zasilający Głowica RF do twarzy Głowica RF do ciała Kluczyk – 2 szt.

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Podłączono głowice – nie weryfikowano działania. Uruchomiono tryb VACUUM – słyszalna praca agregatu. Dokonano przejścia przez menu urządzenia – nie stwierdzono błędów. Brak możliwości pełnego sprawdzenia urządzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Zalecany przegląd serwisowy przed dalszą eksploatacją.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego –zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- głowica RF do oczu – brak,

- głowica RF VACUUM – brak,

- głowica RF do ciała – ślady prowizorycznej naprawy przewodu, starcie powłoki lakierowej,

- głowica RF do twarzy – starcie powłoki lakierowej,

Stan wizualny urządzenia określono jako dobry.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii serwisowania.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupowa

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA


Leasing
www.aukcje.pkoleasing.pl



Leasing
www.aukcje.pkoleasing.pl


Leasing
www.aukcje.pkoleasing.pl



Leasing
www.aukcje.pkoleasing.pl



Leasing
www.aukcje.pkoleasing.pl


Leasing
www.aukcje.pkoleasing.pl


Producent: Studio Figura International sp. z o.o.
ul. Skórzewska 26, 62-081 Wysogotowo
tel.: +48 577 559 007
Urządzenie kosmetologiczne
Multipolar Pro
Dane techniczne:
waga: 25kg
wymiary: 50 x 47 x 119cm
znamionowe napięcie zasilania: 230V/50Hz
pobierana moc znamionowa: 175W
rok produkcji: 2023
numer serii: MP2048065
Wyprodukowano w Polsce


Leasing
RF SYSTEM


GŁOWICA RF DO CIAŁA
CZAS PRACY
29:52
WYJŚCIE
START
PAUZA








Leasing









Leasing







MULTIPOL






GŁOWICA VACUUM
CZAS PRACY
29:50
WYJŚCIE
START
PAUZA