eRZECZOZNAWCY

WYCENA WARTOŚCI



KOPARKA KOŁOWA KOMATSU PW160-11

Zamawiający wycenę:	**PKO Leasing** **Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa**
Numer zlecenia:	93/22/10/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	25/050916
Nr fabryczny:	KMTPW034ELHH65397
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 27.10.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest koparka kołowa KOMATSU PW160-11. Maszyna przeznaczona do robót ziemnych, budowlanych, służąca do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Koparka kołowa
Producent:	KOMATSU
Typ/model:	PW160-11
Numer fabryczny:	KMTPW034ELHH65397
Nr seryjny:	H65397
Czas pracy:	3019 h
Rok produkcji:	2021

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Masa eksploatacyjna:	19 500 kg
Moc silnika:	110 kW
Silnik:	Komatsu SAA4D107E-3, rok produkcji 2019
Maksymalny zasięg:	8640 mm
Głębokość kopania:	4925 mm
Maks prędkość jazdy	35 km/h
Ogumienie:	TRELLEBORG T-900 10.00-20 NHS
Wyposażenie:	Kamera cofania + kamera boczna Łyżka 1200 mm Hydraulika doprowadzona do ramienia Radio Klimatyzacja Lemiesz Elementy systemu TOPCON 3D TOPCON (maszty antenowe, moduł anteny komórkowej GSM) Sterownik do obsługi głowicy uchylno-obrotowej

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Maszyna przechowywana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia (podnoszenie/opuszczanie ramienia, obrót, otwieranie/zamykanie łyżki, próbę ruszenia przód/tył oraz skrętu). Nie stwierdzono nieprawidłowości podczas pracy osprzętu. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Nie stwierdzono wycieków oleju w komorze silnika oraz wycieków z układu hydraulicznego.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- elementy systemu 3D Topcon - nie stwierdzono odbiorników/anten GNSS, ekranu sterującego, modułu radiowego/modemu, komputera centralnego, czujników, okablowania,

- głowica uchylno-obrotowa – nie stwierdzono,

- łyżka – brak jednego zęba,

- ogumienie – przecięcia,

- błotniki – wgniecenia,

- zapocenia olejowe na osłonie pod silnikiem,

- przeciwwaga – zarysowania, ogniska korozji,

- na mierniku poziomu oleju hydraulicznego – brak widocznego oleju,

- widoczny komunikat stop – niskie ciśnienie/poziom oleju hydraulicznego,

- konieczna obsługa serwisowa od -591h (zakres w dokumentacji zdjęciowej),

Stan wizualny maszyny ocenia się na dobry.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, historii serwisowania.

Do maszyny okazano 1 kluczyk do stacyjki.

Okazana dokumentacja:

- instrukcja obsługi,

- instrukcja obsługi do głowicy uchylno-obrotowej ENGCON,

- dokumentacja do szybkozłącza,

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA


KOMATSU




KOMATSU


KOMATSU
PW
160


KOMATSU
PW
160


KOMATSU


KOMATSU


MACHINE DESIGNATION / TYPE
PW160 -11
SERIAL No.
H65397
YEAR OF CONSTRUCTION
2021
OPERATING MASS
17200
kg
ENGINE POWER
110
kW
Product Identification Number
KMTPW034ELHH65397
MANUFACTURER
Manufactured by Komatsu Germany GmbH, Hanomagstrasse 9, D-30449 Hannover, Germany for Komatsu Ltd., Tokyo, Japan
KOMATSU
09602020N3


KOMATSU
Machine Production Date
(MM / YYYY)
01/2021
09721-20001
SERIAL No.
H6539
OPERATING MASS
17200
MANUFACTURER
KOMATSU


KOMATSU


KOMATSU


KOMATSU
engcon


KOMATSU
Konserwacja
Częst.
Pozost.
Czyszcz. lub wymiana filtru pow
Wymiana cieczy chłodzącej
Wymiana wstępnego filtru paliwa
Wymiana oleju silnikowego
Wymiana filtru oleju silnikowego
engcon


KOMATSU
Konserwacja
Częst.
Pozost.
Wymiana oleju silnikowego
Wymiana filtru oleju silnikowego
Wymiana odpow. zb. oleju hydr.
Wymiana głównego filtru paliwa
Wymiana filtru oleju hydr.
engcon


KOMATSU
Konserwacja
Częst.
Pozost.
Wymiana odpow. zbior. DEF
Wymiana oleju w obud. obrotnicy
Wymiana oleju w os. napędowych
Wymiana oleju w sk. rozdzielczej
engcon










KOMATSU








160

ADBLUE
PW
160
KOMAT







KOMATSU
PW
160





TOPCON
Grade Control Systems




TOPCON
Grade Control Systems




PW
160
TOPCON
Grade Control Systems


PW
160














H
L








KOMATSU


102 dB
TOPCON
Grade Control Systems

KOMATSU

KOMATSU




engcon
69 dB


engcon
The noble art of digging
engcon













engcon
AUTO
A/C
OFF


Samsvarserklæring
GJERSTAD PRODUCTS AS



Drifts- og vedlikeholdshåndbok
PW160-11
GRAVEMASKIN MED HJUL
ORIGINAL BRUKERVEILEDNING
KOMATSU


Drifts- og vedlikeholdshåndbok
PARTS BOOK
PW160-11


Drifts- og vedlikeholdshåndbo
Continental
RADIO / USB MP3 / WMA / DAB+ / DMB / Bluetooth
OWNER'S MANUAL
FARE
ORIGINAL BRUKERVEILEDNING


KOMATSU
Konformitetserklæring


SKF


engcon
TILTROTATOR
2
engcon

