eRZECZOZNAWCY

WYCENA WARTOŚCI



PRASA ZWIJAJĄCA MASSEY FERGUSON MF 225F

Zamawiający wycenę:	**PKO Leasing** **Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa**
Numer zlecenia:	98/26/10/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	00367/PR/16
Nr fabryczny:	KB 162221
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 27.10.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest prasa zwijająca stałokomorowa MASSEY FERGUSON MF 225F wykorzystywana do zbioru słomy, siana poprzez ich prasowanie a następnie owijanie sznurkiem. Znajduje zastosowanie w branży rolniczej.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Prasa zwijająca
Producent:	MASSEY FERGUSON
Typ/model:	MF 225F
Numer fabryczny:	KB 162221
Rok produkcji:	2011

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Szerokość podbieracza:	1800 mm
Szerokość bel	1200 mm
Średnica bel:	1250 mm
Wiązanie:	Sznurek, siatka
Zapotrzebowanie mocy:	37 kW
Ogumienie:	VREDESTEIN AW 500/50-17 IMP
Wyposażenie:	Wyrzutnik balotów Centralne smarowanie

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Maszyna zlokalizowana na placu depozytowym, przechowywana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Brak możliwości wykonania próby działania maszyny, nie posiada napędu własnego. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń oraz braków w ukompletowaniu podczas oględzin w warunkach serwisowych. Zalecany przegląd serwisowy przed dalszą eksploatacją.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- wał WOM – brak,

- terminal sterujący – brak,

- lampa tylna L – pęknięta,

- obudowa boczna L – pęknięta,

- klin – brak,

- siłownik pokrywy bocznej L – niesprawny,

Stan wizualny maszyny ocenia się na przeciętny.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, historii serwisowej.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianej maszyny. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Istnieje ryzyko wykrycia rozbieżności.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA


KOMATSU







Korbanek



KOMATSU
Korbanek
225F


kverneland group
DK-5300 KERTEMINDE, Denmark
CE




KOMATSU





www.Korbanek.pl
225F

















