

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	110/29/01/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	19/035514
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Urządzenie do elektrostymulacji mięśni MIHA BODYTEC II
Nr fabryczny:	EUR01T52118002985
Data sporządzenia raportu:	31-01-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 31.01.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest urządzenie do elektrostymulacji mięśni MIHA BODYTEC II. Trening EMS jest metodą treningową służącą zwiększeniu siły oraz redukcji tkanki tłuszczowej. Znajduje zastosowanie w profesjonalnych siłowniach.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Urządzenie do elektrostymulacji mięśni
Producent:	MIHA BODYTEC
Typ/model:	MIHA BODYTEC II
Numer fabryczny:	EUR01T52118002985
Rok produkcji:	-
Czas pracy urządzenia:	-

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Liczba kanałów:	10 szt.
Wymiary	700x1000x520 mm
Waga	23,1 kg
Zasilanie	230 V
Wyposażenie:	Uchwyt pod rękę

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenia nie podłączono oraz nie uruchomiono – brak zasilacza. Brak możliwości sprawdzenia urządzenia w działaniu w warunkach magazynowych ze względu na braki w kompletacji. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz dodatkowych braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektywy UE.

Na urządzeniu zidentyfikowano dodatkową naklejkę z numerem seryjnym. W celu wyceny numer seryjny przyjęto z głównej tabliczki.

Urządzenie nosi typowe ślady zużycia eksploatacyjnego – drobne zarysowania, zabrudzenia itp.

Braki w wyposażeniu:

- zasilacz
- kabel i-body connect,

- karty treningowe,
- kamizelki w różnych rozmiarach,
- pasy i elektrody (na pośladki, ręce, nogi)

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



