

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/30856/25/04/29
Nr zlecenia/szkody: 20/K00049
Data zlecenia: 29-04-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
DEKRA Polska - O. Wrocław

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0136442
Producent	KIA
Model	ProCeed 18-21
Typ/wersja	ProCeed 1.6 T-GDI GT DCT
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1363
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1900
Rozstaw osi 1/2	2650
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczania spalin	GPF
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1591
Moc silnika [KM/kW]	204/150
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	SK344SK
VIN	U5YH6G17GKL022317
Data 1. rejestracji	18-02-2020
Data nast. bad. techn.	17-02-2026
Rok produkcji	2019 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	196 439 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BEST DRIVE, BEST DRIVE WINTER	225/40 R18 92V	5,0 mm
	lewe	BEST DRIVE, BEST DRIVE WINTER	225/40 R18 92V	5,0 mm
tylna	prawo	Dunlop, WINTER SPORT 5	225/40 R18 92V	7,0 mm

lewe Dunlop, WINTER SPORT 5 225/40 R18 92V

7,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
2. Alarm obwodowy
3. Aluminiowe nakładki na progi i pedały
4. Antena dachowa typu „płetwa rekina” w kolorze nadwozia
5. Chromowane końcówki układu wydechowego
6. Czujnik ciśnienia w oponach
7. Czujnik deszczu
8. Czujnik zmierzchu
9. Dysze spryskiwaczy, podgrzewane
10. ESC - układ stabilizacji toru jazdy
11. El. podnoszenie szyb tył
12. El. podnoszenie szyb, przód
13. Elektroniczny generator dźwięku - wzmacniający sportowy dźwięk wydechu w kabinie
14. Felgi aluminiowe 18 GT z ogumieniem Michelin Pilot Sport 225/40
15. Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
16. Fotele przednie ogrzewane z 3-stopniową regulacją
17. Fotele przednie sportowe
18. Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego
19. Gniazdo 12V
20. Gniazdo USB
21. HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów
22. Hamulec postojowy - elektryczny z Auto Hold
23. Immobilizer
24. Kamera ułatwiająca parkowanie
25. Kia Driver Attention Alert - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
26. Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania
27. Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania
28. Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu
29. Kia Smart Key - system otwierania pojazdu bez kluczyka, przycisk Start/Stop
30. KiaSmartParkAssist system – system automatycznego parkowania z przednimi oraz tylnymi czujnikami
31. Kierownica i drążek biegów skórzane
32. Kierownica sportowa
33. Kierownica z funkcją podgrzewania
34. Kieszenie w oparciach foteli przednich
35. Klamki wewnętrzne chromowane
42. Lampki do czytania z przodu
43. Lampy przednie Full LED
44. Lampy tylne wykonane w technologii LED
45. Lusterka boczne lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym
46. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
47. Lusterka boczne składane elektrycznie
48. Lusterka boczne z kierunkowskazami LED
49. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
50. Mała wygłuszająca pod pokrywą silnika
51. Nawiew wentylacji na tylne miejsca
52. Osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem dla kierowcy i pasażera
53. Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył
54. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód
55. Podsufitka w kolorze czarnym
56. Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny)
57. Podłokietnik centralny tynej kanapy z uchwytem na kubki
58. Podłokietnik przedni regulowany wzdłużnie
59. Radio MP3, sterowanie w kierownicy, USB, Bluetooth, 6 głośników, zestaw głośnomówiący
60. Roleta przestrzeni bagażowej
61. Schowek na okulary
62. Sortownik pod podłogą w bagażniku
63. Spoiler dachowy
64. Sportowy układ wydechowy z aktywnymi klapami
65. Szyba przednia podgrzewana
66. Szyby barwione
67. Szyby tylne dodatkowo przyciemnione
68. Tapicerka skóra/alcantara GT Line Premium
69. Tarcze hamulcowe przód: 17-cali
70. Tempomat + ogranicznik prędkości
71. Tryb Sport
72. Tylna kanapa składana, dzielona 40:20:40
73. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego
74. Uchwyty do składania kanapy w bagażniku
75. Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne
76. Wykończenie wnętrza w kolorze czarnym na wysoki połysk

- | | |
|---|---|
| 36. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | 77. Wyświetlacz kolorowy LCD 8", z Apple CarPlay oraz Android Auto |
| 37. Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z systemem odparowywania szyby przedniej | 78. Zaciski hamulców lakierowane w kolorze czerwonym |
| 38. Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach | 79. Zderzaki w kolorze nadwozia |
| 39. Komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD 4,2 cala | 80. Zestaw naprawczy do kół |
| 40. Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy | 81. Światła do jazdy dziennej 4-punktowe LED w stylistyce kostki lodu |
| 41. Lakier uni | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Dach panoramiczny, sterowany elektrycznie z elektrycznie sterowaną roletą i oświetleniem wnętrza LED | - |
| 2. KiaNaviSystemPlus - system nawigacji ekran 10.25"/PL/TomTom/7lat/BT/JBL 320W/8 głoś/DAB+ | - |
| 3. Lakier metalik | - |
| 4. Pakiet Bezpieczeństwa | - |
| Kia Blind Spot Detection - system monitorowania martwego pola w lusterkach | |
| Kia Rear Cross Traffic Alert - zestaw czujników ostrzegających o zbliżającym się pojeździe | |
| Kia Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości | |
| Kia Lane Following Assist - asystent jazdy w korku | |
| KiaForwardCollisionAvoidanceAssist - system autonomicznego hamowania z wykrywaniem rowerzystów | |
| 5. Pakiet Premium | - |
| Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie z pamięcią | |
| Kia Smart Tailgate - funkcja automatycznego otwierania pokrywy bagażnika | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

- | | |
|---|---|
| Wcześniejsze naprawy | - |
| Stwierdzone braki, uszkodzenia (szacunkowo) | - |
| Weryfikacja serwisowa | - |

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 05-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu

strona 4/45


uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.
Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto
w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 08-05-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
mgr inż. Andrzej Szymkowiak

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	150 - 300
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 200
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
vin

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
pojazd udostępniono w warunkach parkingowych

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy. Nierówna praca silnika. Aktywna kontrolka silnika. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.


Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze




Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.


Kratka/zaślepka halogenu L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 44.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zderzak - Inne 1



Fot. 48.
Zderzak - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 58.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Klamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Listwa drzwi przednich L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66.

Listwa drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 70.

Fotel prz. lew. - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 72.
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.
Kanapa tyl. - Inne 2



Fot. 74.
Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1