

Nr zlecenia: 72/29/05/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/05/29

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [O] VI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WBA7C410X0BR92001
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	PY06914
Model pojazdu:	730 Diesel MR`15 E6c G11/G12	Nr Info-Ekspert:	003-04265
Wersja:	xDrive Steptronic	Rok produkcji:	2018
Wskaźnik drogowości	134829 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/11/22		
Data ważności badania technicznego	2025/01/08		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkowita	2540 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2993 ccm / 195kW (265KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rzędowy / 24		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4WD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	39	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Asystent hamowania	40	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Asystent parkowania	41	Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie
4	Asystent świateł drogowych	42	Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)
5	Autoalarm	43	Przełącznik właściwości jezdnych wraz z

6	Czujnik deszczu	44	trybem ECO PRO
7	Czujnik obecności pasażera przedniego fotela	45	Przycisk Start/Stop
8	Czujniki ciśnienia w oponach	46	Reflektory przednie LED
9	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	47	Spryskiwacze reflektorów
10	Dywaniki welurowe	48	Sygnalizacja hamowania dynamiczna
11	Filtr cząstek stałych	49	System Active Protection
12	Funkcja Follow-Me-Home	50	System Auto Start/Stop
		51	System automatycznego otwierania/zamykania pokrywy bagażnika
13	Gniazdo 12V 2 szt.	52	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
14	Hamulec ręczny z automatyczną funkcją hold	53	System domykania pokrywy bagażnika
15	Immobilizer	54	System Dostęp komfortowy
16	Kamera cofania	55	System kontroli trakcji dynamiczny DTC
17	Kierownica sportowa	56	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
18	Klamki zewnętrzne podświetlane	57	System stabilizacji toru jazdy DSC
19	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	58	System załadunkowy (30x20 cm)
20	Kluczyk wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD	59	Światła p/mgielne LED
21	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie	60	Tapicerka ze skóry Dakota
22	Komputer pokładowy	61	Tarcze kół aluminiowe 18" "Multi Spoke 619"
23	Kurtyny powietrzne boczne	62	Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym
24	Lakier niemetalizowany	63	Tempomat z funkcją hamowania
25	Listwy ozdobne drewno szlachetne Fineline błyszczące z wykończeniem z aluminium	64	Trójkąt ostrzegawczy
26	Listwy progowe z emblematem "BMW"	65	Usługi Connected Drive Services
27	Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie	66	Usługi TeleServices
28	Lusterko wewnętrzne ściemniane elektrycznie	67	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
29	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	68	Wyświetlacz projekcyjny Head-Up Display
30	Napęd na cztery koła xDrive	69	Wyświetlacz systemu nawigacji 10,2" kolorowy
31	Obsługa za pomocą gestów	70	Wyświetlacz wielofunkcyjny 12,3"
32	Odtwarzacz CD	71	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
33	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	72	Zagłówki foteli przednich aktywne
34	Oświetlenie Ambiente	73	Zamek centralny zdalnie sterowany
35	Oświetlenie powitalne	74	Zawieszenie pneumatyczne
36	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	75	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" o rozszerzonym zakresie funkcji Office
37	Podłokietnik siedzeń tylnych składany	76	Zestaw naprawczy opon
38	Poduszka powietrzna kierowcy		Złącze "AUX"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Fotele przednie regulowane elektrycznie
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 4 Fotele przednie z pamięcią położenia
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
Fotel pasażera z pamięcią położenia
- 5 Głośniki HiFi zestaw
Głośniki HiFi 12 szt.
Wzmacniacz audio 205W

- 6 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica pokryta skórą
- 7 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
 - Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
- 8 System nawigacji satelitarnej PROFESSIONAL (nowa generacja)
 - Dysk twardy 20GB
 - System nawigacji satelitarnej PROFESSIONAL (nowa generacja)
 - Wyświetlacz systemu nawigacji 10,25" kolorowy
- 9 Systemy asystujące kierowcę
 - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
 - System ostrzegający o ryzyku kolizji
 - System ostrzegający o nadmiernej prędkości i rozpozn. znaków drogowych
- 10 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Audio System Harmon Kardon Surround Sound
- 2 Fotele przednie wentylowane
 - Fotel kierowcy wentylowany
 - Fotel pasażera wentylowany
- 3 Kamera Surround View
- 4 Kierownica podgrzewana
- 5 Pakiet Ambient Air (dopłata)
- 6 Pakiet sportowy M (dopłata)
 - Fotele przednie komfortowe
 - Pakiet aerodynamiczny typu "M"
 - Kierownica sportowa typu M
 - Kierownica pokryta skórą
 - Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
 - Skrzynia biegów automatyczna Steptronic sportowa
 - Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat
 - Lakier Biel Alpejska
 - Tapicerka ze skóry "Dakota" z obramowaniem M
 - Tarcze kół aluminiowe 19" "Double Spoke 647M" dwukolorowe
 - Listwy ozdobne drewno szlachetne Fineline czarne błyszczące z metalicznym szlifem
- 7 Reflektory adaptacyjne LED z funkcją BMW Selective Beam
- 8 Systemy asystujące Plus (dopłata)
 - Tempomat aktywny
 - System Stop & Go
 - System ostrzegania o ryzyku kolizji
 - Asystent nagłego hamowania

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI	245/45 R18	100V	XL SOTTO ZERO 3 R-FLAT * MOE	7,6
Przednie prawe:	PIRELLI	245/45 R18	100V	XL SOTTO ZERO 3 R-FLAT * MOE	7,6
Tylne lewe:	NOKIAN TYRES	245/45 R18	100V	XL WR D4 TL	5,7
Tylne prawe:	NOKIAN TYRES	245/45 R18	100V	XL WR D4 TL	7,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Weryfikacja komunikatów komp. pokł.	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.
Dnia 05.02.2024 odnotowano powstanie szkody istotnej - uszkodzenie elementów układu kierowniczego, uszkodzenie elementów układu nośnego.

Uwaga:

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej, wypięty z mocowań		
8	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu

eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-160 μm	
2	Dach		90-160 μm	
3	Błotnik przedni	L	90-160 μm	
4	Drzwi przednie	L	90-160 μm	
5	Drzwi tylne	L	90-160 μm	
6	Błotnik tylny	L	90-160 μm	
7	Błotnik przedni	P	90-160 μm	
8	Drzwi przednie	P	90-160 μm	
9	Drzwi tylne	P	90-160 μm	
10	Błotnik tylny	P	90-160 μm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-160 μm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność (stuki) zawieszenia | Zawieszenie pneumatyczne uszkodzone, słyszalne ubytki ciśnienia w okolicy koła przedniego lewego. Pojazd nie podnosi się pneumatycznie. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych. |
| 5 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 6 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z

prędkością do 15 km/h.

Komunikat komputera pokładowego:
- okładziny hamulcowe - zgłoszenie serwisowe,
- podwozie - można jechać dalej,
Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1 szt.
2	Dowód rejestracyjny	Do oględzin okazano kopię tymczasowego dowodu rejestracyjnego.
3	Gaśnica	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Salon Polska
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z licznika

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postępu (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66

RZECZPOSPOLITA POLSKA
POZWOLENIE CZASOWE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
61-655 POZNAŃ
GRONOWA 22A
ORGAN WYDAJĄCY

CEL WYDANIA POZWOLENIA CZASOWEGO **Art. 74 ust. 2 pkt 1**

A **PY Ø6914**

D.1 **BMW**
D.2 **7L**
D **7C41 CAW50000**
D.3 **730D XDRIVE**

RODZAJ POJAZDU / PRZEZNACZENIE
SAMOCHÓD OSOBOWY

DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ --- **NAJWIĘKSZY DOP. NACISK OSI 13,57**

E **WBA7C41ØXØBR92ØØ1**

B 2018-11-22 | **I** 2022-09-09 | **H** 2022-10-09

SERIA PC/AAK **0854985**

Fot. nr 67

C.1.1. **PKO LEASING S.A.**
C.1.2. **472191767**
C.1.3. **60-829 POZNAŃ**
FRANKLINA ROOSEVELTA 22
C.2.1. **PKO LEASING S.A.**
C.2.2. **472191767**
C.2.3. **60-829 POZNAŃ**
FRANKLINA ROOSEVELTA 22

C

F.1 2540 | F.2 2540 | F.3 4640

G 1845 | O.1 2100 | O.2 750

P.1 2993,00 | P.2 195,00 | P.3 DI---/---

S.1 5 | S.2 --- 2

POZWOLENIE CZASOWE PRZEDŁUŻONO DO:

ADNOTACJE

Fot. nr 68

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu