

Nr zlecenia: 42/07/05/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 07.05.2025

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] V-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	JN1TCNS51U0560511
Marka:	INFINITI	Nr rejestracyjny:	WU2871T
Model pojazdu:	QX70 3.7 MR`13 E5	Nr Info-Ekspert:	061-00123
Wersja:	S Premium	Rok produkcji:	2014
Wskaźnik drogowości	283124 km		
Data pierwszej rejestracji	12.12.2014		
Data ważności badania technicznego	25.04.2026		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkowita	2520 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	3696 ccm / 235kW (320KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / widlasty / 24		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4x4		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm	32	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Czujnik deszczu	33	Radioodtwarzacz CD + MP3
3	Czujnik zmierzchu	34	Relingi dachowe aluminiowe
4	Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie	35	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
5	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	36	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
6	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 14 kierunkach	37	Spryskiwacze reflektorów
7	Fotel kierowcy z pamięcią położenia	38	Sterownik wielofunkcyjny Infiniti Controller

8	Fotel kierowcy z regulacją długości siedziska	39	System Bluetooth
9	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	40	System kontroli ciśnienia w oponach
10	Fotel kierowcy z regulacją szerokości krawędzi bocznej elektryczną	41	System kontroli trakcji TCS
11	Fotel kierowcy z regulacją szerokości oparcia elektryczną	42	System ochrony przedzderzeniowej FCW
12	Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 8 kierunkach	43	System ostrzegania o opuszczaniu zadanego pasa ruchu LDW
13	Fotele przednie sportowe	44	System oświetlenia sekwencyjnego
14	Immobilizer	45	System stabilizacji toru jazdy VDC
15	Infiniti Music Box 10GB	46	System wspomagania hamowania inteligentny IBA
16	Kamera 360°	47	System wykrywania ruchomych obiektów MOD
17	Kierownica pokryta skórą	48	System zapobiegania niekontrolowanej zmianie pasa ruchu LDP
18	Kierownica wielofunkcyjna	49	Szyby tylne przyciemniane
19	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	50	Światła p/mgielne przednie
20	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie	51	Światła tylne LED
21	Kolumna kierownicy z pamięcią położenia	52	Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia
22	Kurtyny powietrzne boczne	53	Tapicerka ze skóry
23	Lakier z powłoką samonaprawiającą się	54	Tarcze kół aluminiowe 21"
24	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	55	Tempomat inteligentny ICC
25	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	56	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
26	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia	57	Wyświetlacz wielofunkcyjny kolorowy
27	Lusterka zewnętrzne z pozycją parkingową	58	Zaglówki foteli przednich aktywne
28	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	59	Zamek centralny
29	Ogranicznik prędkości	60	Zawieszenie z systemem ciągłej kontroli tłumienia CDC
30	Okno dachowe regulowane elektrycznie	61	Złącze "USB"
31	Oparcie siedzeń tylnych składane	62	Złącze iPod/USB

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Fotele przednie wentylowane
Fotel kierowcy wentylowany
Fotel pasażera wentylowany
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 Pakiet multimedialny
Głośniki 11 szt.
Odtwarzacz DVD
Audio System Bose
Monitor kolorowy, dotykowy
System nawigacji satelitarnej HDD
- 6 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- 7 Reflektory bi-ksenonowe z doświetlaniem łuków
Reflektory z doświetlaniem łuków
Reflektory bi-ksenonowe
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

1 Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*VREDESTEIN 265/45 R21 108Y QUATRAC PRO+	7,0
Przednie prawe:	*VREDESTEIN 265/45 R21 108Y QUATRAC PRO+	7,0
Tylne lewe:	*VREDESTEIN 265/45 R21 108Y QUATRAC PRO+	7,0
Tylne prawe:	*VREDESTEIN 265/45 R21 108Y QUATRAC PRO+	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Uwaga:

Rzecznik dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Punktowe zabrudzenie substancją inną, odpryski		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski, zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski, zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Wgniecionie z zarysowaniami powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski, zarysowania powłoki lakierowej		
6	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej		
7	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-100 µm	
2	Błotnik przedni	L	130-150 µm	
3	Drzwi przednie	L	130-150 µm	
4	Drzwi tylne	L	130-150 µm	
5	Błotnik tylny	L	130-150 µm	
6	Błotnik przedni	P	190-210 µm	
7	Drzwi przednie	P	130-150 µm	
8	Drzwi tylne	P	130-150 µm	
9	Błotnik tylny	P	130-150 µm	
10	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130-150 µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Punktowe zabrudzenie substancją inną		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowania, zadrapania		
4	Spojler dolny zderzaka		Zarysowania, zadrapania		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Pęknięcia, starcie powłoki lakierowej tapicerki		
2	Fotel przedni kpl.	P	Pęknięcia, starcie powłoki lakierowej tapicerki		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Stwierdzono zapocenia olejowe silnika w części lewej. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Starcie powłoki		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Głośność pracy silnika | Po uruchomieniu nierównomierna praca silnika. Po rozgrzaniu praca równomierna, prawidłowa. Zalecana weryfikacja w warunkach serwisowych. |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 5 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 6 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|--|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | Do oględzin okazano kopię tymczasowego dowodu rejestracyjnego. |
| 3 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 4 | Gaśnica | TAK |

5	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
6	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Zweryfikowano w bazie Cepik

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.


ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11




Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68

polish:344C326;WUW1:17401080991.jpg

PL RZECZPOSPOLITA POLSKA
POZWOLENIE CZASOWE

PERMISO DI CIRCOLAZIONE TEMPORALE / POTVRZENÍ O DOČASNÉ REGISTRACI / MIDLESTORTIC REGISTRACIJSREVIS
VOZRAJENCE ZLASSUNGSBESCHENICUNG / ALTEINE REGISTRIERMSTUNSTUS / FETICPORTRO D'ECUPIN B. ETTHAME
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION TEMPORAIRE / CERTIFICATO DI IMMATRICOLAZIONE TEMPORANEA
PACABOU REGISTRACIJS APUECIBIA / LAUNASS REGISTRACIJS LAUJIMAS / DIOLINES FORCALAI ENCEDELY
CERTIFICAT TAR-RESTRACIJS / TIDOLIK KENTEKENBEVIS / CERTIFICADO DE MATRICULA TEMPORARIA
OSVEDCENIE O DOČASNE REGISTRACI / PROVEINO DOKOVLINE ZAČASNO REGISTRIRANO VOZILO
VALAKAINEN REKISTEROINTITOISTUS / TIEFALLIGT REGISTRIRINGSREVIS

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
02-021 WARSZAWA
GRÓJECKA 17A
ORGAN WYDAJĄCY

CEL WYDANIA POZWOLENIA
CZASOWEGO Art. 74 ust. 2 pkt 1

A WU 2871T

D.1 INFINITI
D.2 S51
D.3 D D01
D.3 QX70

RODZAJ POJAZDU / PRZEZNACZENIE
SAMOCHÓD OSOBOWY

DOPUSZCZALNA
ŁADOWOŚĆ --- NAWIEKSY DOP.
NACISK OSI 13,67

E JN1TCNS51U0560511

B 2014-12-12 | I 2025-04-30 | H 2025-05-30

SERIA PC/AAK 9692493

Fot. nr 69

polish:344C326;WUW2:174010815879.jpg

C.1.1. PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W WARSZAWIE
C.1.2. 47219176700049
C.1.3. 02-021 WARSZAWA
GRÓJECKA 17
C.2.1. PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W WARSZAWIE
C.2.2. 47219176700049
C.2.3. 02-021 WARSZAWA
GRÓJECKA 17

C

F.1 2520 | F.2 2520 | F.3 4520

G 1937 | O.1 2000 | O.2 750

P.1 3696,00 | P.2 235,00 | P.3 P/---/---

S.1 5 | S.2 --- | L 2

POZWOLENIE CZASOWE
PRZEDŁUŻONO DO:

m. p.

(PODPIS)

ADNOTACJE

Fot. nr 70

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu