

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	50/20/10/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/002863
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Urządzenie kosmetyczne O2 JET CLEAR SPRAY SYSTEM
Nr fabryczny:	3000 E0002 2108
Data sporządzenia:	22-10-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 21.10.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest urządzenie kosmetyczne O2 JET CLEAR SPRAY SYSTEM wykorzystywane do zabiegu oxybrazji, czyli peelingu wodno-tlenowego. Zabieg wykonywany jest pod ciśnieniem przy użyciu soli fizjologicznej i powietrza. Znajduje zastosowanie w gabinetach kosmetycznych.

Urządzenie wyprodukowane w Korei i sprzedawane przez dystrybutora w Polsce.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Urządzenie kosmetyczne
Producent:	Eunsung Global Corp.
Dystrybutor:	YASUMI Sp. z o.o.
Model:	ESM-3000MO
Nazwa handlowa:	O2 JET CLEAR SPRAY SYSTEM
Numer fabryczny:	3000 E0002 2108
Rok produkcji:	2021

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Moc:	580 W
Ciśnienie:	5 kg/cm ² – strumień tlenowy 10 kg/cm ² – peeling strumieniem tlenu
System chłodzenia:	Powietrzem
Waga:	32 kg
Wymiary:	350x450x1050 mm
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie:	Przewód zasilający Aplikator Spray

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Wybrano tryb pracy w urządzeniu, oba tryby uruchomiły się, nie weryfikowano pracy. Brak możliwości pełnego sprawdzenia urządzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Brak informacji odnośnie certyfikacji CE. Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE, jednak jest on niezgodny ze wzorem.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- aplikator do oksybracji (końcówka jet)- brak

Stan urządzenia określa się jako dobry.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Paszport techniczny (data pierwszego uruchomienia 07.02.2022)
3. Instrukcja obsługi

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



