

## RAPORT TECHNICZNY

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Zamawiający raport:</b>               | PKO Leasing<br>Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa |
| <b>Numer zlecenia:</b>                   | 83/14/05/2025/PKO LEASING REMARKETING            |
| <b>Numer wewnętrzny:</b>                 | 23/038480                                        |
| <b>Wykonawca raportu:</b>                | Artur Kawęcki                                    |
| <b>Przedmiot raportu:</b>                | Ploter frezujący POLSKA GRUPA CNC 2060 5X ATC    |
| <b>Nr fabryczny:</b>                     | 1214032024                                       |
| <b>Data sporządzenia raportu:</b>        | 21-05-2025                                       |
| <b>Wartość rynkowa:</b>                  | -                                                |
| <b>Wartość dla wymuszonej sprzedaży:</b> | -                                                |



## Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot raportu

W dniu 19.05.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest ploter frezujący POLSKA GRUPA CNC 2060 5X ATC przeznaczona do obróbki i cięcia materiałów takich jak: OSB, MDF, sklejka, tworzywa sztuczne, metale miękkie, kompozyty: dibond, alucobond, itp.

### Dane identyfikacyjne

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Nazwa:</b>           | Ploter frezujący CNC |
| <b>Producent:</b>       | POLSKA GRUPA CNC     |
| <b>Model:</b>           | 2060 5X ATC          |
| <b>Numer fabryczny:</b> | 1214032024           |
| <b>Rok produkcji:</b>   | 2024                 |

### Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Liczba osi:</b>         | 5                |
| <b>Moc wrzeciona:</b>      | 20 kW            |
| <b>Max moc urządzenia:</b> | 26 kW            |
| <b>Max obr. wrzeciona:</b> | 24 000 obr/min   |
| <b>Obszar roboczy:</b>     | 2100x6100x800 mm |
| <b>Zasilanie:</b>          | 400 V            |
| <b>Masa:</b>               | 7000 kg          |

### Wyposażenie:

Stół teowy standardowy  
 Sterowanie SIM CNC z licencją wieczystą  
 Wrzeciono HITECO HX-2 18/12 24 63F NC  
 Wrzeciono chłodzone cieczą  
 Chiller S&A CW-6000AH  
 Magazyn liniowy 14 pozycyjny  
 6 stożków HSK 63F  
 Czujnik długości narzędzia  
 Bramki optyczne – elektroniczny system bezpieczeństwa  
 Szafa sterownicza  
 Manipulator ręczny przewodowy  
 Oprogramowanie ZW3D 5X z licencją wieczystą (wg specyfikacji)

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin maszyny nie podłączono do zasilania - wymaga zasilania 400 V – brak możliwości sprawdzenia w działaniu ze względu na brak przeszkolonego operatora. Maszyna zdemontowana do transportu – konieczność ponownego montażu. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- oprogramowanie – brak możliwości weryfikacji,
- brama - zdemontowana

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Szczegółowy stan widoczny na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii serwisowej, eksploatacji.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Certyfikat Legalności Oprogramowania (zgodnie z certyfikatem oprogramowanie zarejestrowane na poprzedniego użytkownika)
3. Specyfikacja

#### Uwaga:

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

#### CE:

**Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.**

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.









