

Nr zlecenia: 48/03/11/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/11/03

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing  
ul. Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                             | Dane: [D] XI-2025 |                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t                  | VIN:              | WF0UXXWPGUMC84322 |
| Marka:                                       | FORD                                        | Nr rejestracyjny: | WZ398EP           |
| Model pojazdu:                               | Gr.Tourneo Connect 1.5 TDCi MR`18 E6.2 2.3t | Nr Info-Ekspert:  | 011-10710         |
| Wersja:                                      | Titanium                                    | Rok produkcji:    | 2021              |
| Wskazanie drogomierza                        | 187198 km                                   |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2021/12/17                                  |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                              | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe    |                   |                   |
| Dop. masa całkow.                            | 2445 kg*                                    |                   |                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / automatyczna            |                   |                   |
| Rozstaw osi                                  | 3062 mm                                     |                   |                   |
| Oznaczenie silnika                           | EcoBlue                                     |                   |                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym                      |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 1498 ccm / 88kW (120KM)                     |                   |                   |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza                |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                                 |                   |                   |
| Norma spalin                                 | E6.2                                        |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym     |                   |                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia        |
|------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 25   | Poduszki powietrzne boczne        |
| 2    | Asystent pasa ruchu LKA                   | 26   | Półka podsufitowa                 |
| 3    | Czujniki cofania                          | 27   | Relingi dachowe                   |
| 4    | Drzwi tylne podnoszone do góry            | 28   | System dystrybucji siły hamowania |

|    |                                                          |    |                                                         |
|----|----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|
| 5  | Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą                     | 29 | elektroniczny EBD                                       |
| 6  | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego           | 30 | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP           |
| 7  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                     | 31 | System ostrzegania o hamowaniu awaryjnym EBW            |
| 8  | Fotel pasażera pojedynczy                                | 32 | System Pre-Collision                                    |
| 9  | Fotel pasażera z regulacją przesuwu i pochylenia oparcia | 33 | System rozpoznawania znaków drogowych                   |
| 10 | Funkcja wyłączania świateł z opóźnieniem                 | 34 | System stabilizacji toru jazdy ESC                      |
| 11 | Immobilizer                                              | 35 | System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA          |
| 12 | Kierownica pokryta skórą                                 | 36 | System wspomagania nagłego hamowania EBA                |
| 13 | Klamki wewnętrzne chromowane                             | 37 | Szyba przednia ogrzewana                                |
| 14 | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                     | 38 | Szyba tylna ogrzewana                                   |
| 15 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                     | 39 | Szyby przednie regulowane elektrycznie                  |
| 16 | Kolumna kierownicy regulowana                            | 40 | Szyby tylne przyciemniane                               |
| 17 | Kurtyny powietrzne boczne                                | 41 | Szyby tylne regulowane elektrycznie                     |
| 18 | Listwy boczne w kolorze nadwozia                         | 42 | Światła do jazdy dziennej                               |
| 19 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie                | 43 | Tarcze kół aluminiowe 16"                               |
| 20 | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie             | 44 | Tuner radiowy cyfrowy DAB                               |
| 21 | Ogranicznik prędkości inteligentny                       | 45 | Wskaźnik ciśnienia ogumienia                            |
| 22 | Podłokietnik dla 2 rzędu siedzeń                         | 46 | Wspomaganie układu kierowniczego EPAS                   |
| 23 | Poduszka powietrzna kierowcy                             | 47 | Zamek centralny zdalnie sterowany                       |
| 24 | Poduszka powietrzna pasażera                             | 48 | Zderzak przedni w kolorze nadwozia z chromowaną wstawką |
|    |                                                          |    | Zderzak tylny w kolorze nadwozia                        |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Drzwi boczne prawe i lewe przesuwne
  - Drzwi boczne lewe przesuwne
  - Drzwi boczne prawe przesuwne
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Pakiet Dach panoramiczny
  - Relingi dachowe
  - Szyby tylne przyciemniane
  - Dach panoramiczny
- 4 Radioodtwarzacz MyConnection z wyświetlaczem TFT 4" + DAB
  - Głośniki 4 szt.
  - Sterowanie radiem w kierownicy
  - Złącze "USB"
  - System Bluetooth
  - Tuner radiowy cyfrowy DAB
  - Złącze "AUX"
  - Radioodtwarzacz MP3
  - Wyświetlacz wielofunkcyjny 4" kolorowy TFT
- 5 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
  - Siedzenia tylne dzielone
  - Siedzenia tylne składane
- 6 System Auto High Beam - Automatyczna zmiana świateł drogowych na mijania
  - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
  - Wycieraczka z czujnikiem deszczu
  - Światła drogowe automatycznie włączane
- 7 Światła mijania włączane automatycznie
  - Szyba przednia ogrzewana
  - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
  - Światła p/mgielne przednie
  - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
  - Wycieraczka z czujnikiem deszczu
  - System doświetlania zakrętów
  - Funkcja Follow-Me-Home
- 8 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
  - Światła p/mgielne przednie
  - System doświetlania zakrętów
- 9 Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby

- Spryskiwacz szyby tylnej
- Wycieraczka szyby tylnej
- 10 Wycieraczki z czujnikiem deszczu - pakiet
- Wycieraczki z czujnikiem deszczu
- Światła mijania włączane automatycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Czujniki parkowania - przód/tył (dopłata)
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył
- 2 Hak holowniczy
- 3 Koło zapasowe z tarczą stalową
- 4 Lakier metalizowany
- 5 Pakiet siedzeń 29
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany
- Stoliki w oparciach foteli przednich składane
- Fotel kierowcy z regulacją przesuwu, pochylenia oparcia siedziska, regulacja wysokości i podparcia odcinka lędźwiów
- Fotel pasażera z regulacją przesuwu i pochylenia oparcia
- Tapicerka "Ligne"
- 6 Siedzenie 2-osobowe w III rzędzie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                           | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | CONTINENTAL 205/60 R16 96H XL WIN.CONTACT TS 830P TL | 4,0          |
| Przednie prawe: | CONTINENTAL 205/60 R16 96H XL WIN.CONTACT TS 830P TL | 4,6          |
| Tylne lewe:     | CONTINENTAL 205/60 R16 96H XL WIN.CONTACT TS 830P TL | 5,4          |
| Tylne prawe:    | CONTINENTAL 205/60 R16 96H XL WIN.CONTACT TS 830P TL | 6,4          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ          | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                   | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                      | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                           |       |
| Ważność badania technicznego: 17.12.2024 | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa                    | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd       | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                     | ( - ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Sebastian Konopik  
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Uwaga:  
Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jazda próbna została przeprowadzona w warunkach

parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnia się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                            | Opis                | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------|---------------------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia    |                     |         |
| 2    | Błotnik przedni       | P     | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania      |                     |         |
| 3    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej                   |                     |         |
| 4    | Drzwi boczne przednie | L     | Odpryski powłoki lakierowej                   |                     |         |
| 5    | Drzwi boczne przednie | P     | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania      |                     |         |
| 6    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                |                     |         |
| 7    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                | Listwa - zarysowana |         |
| 8    | Błotnik tylny         | L     | Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej |                     |         |
| 9    | Błotnik tylny         | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                |                     |         |
| 10   | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Zarysowania powłoki lakierowej                |                     |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 120-150              |      |
| 2    | Dach                          |       | 120-150              |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 120-150              |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 120-150              |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 120-150              |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 120-150              |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 120-150              |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 120-150              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 120-150              |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 120-150              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 120-150              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu                             | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------------------|-------|------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                            |       | Rozerwany, zarysowania       |      |         |
| 2    | Światła p/mgielne przednie                 | P     | Brak                         |      |         |
| 3    | Obudowa lusterka bocznego                  | P     | Zarysowana                   |      |         |
| 4    | Zderzak tylny                              |       | Odkształcenia, zarysowania   |      |         |
| 5    | Lampa zespolona tylna                      | L     | Pęknięty klosz               |      |         |
| 6    | Lampa zespolona tylna                      | P     | Zarysowania                  |      |         |
| 7    | Szyba przednia                             |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |      |         |
| 8    | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich | L     | Zarysowana                   |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni                                 | L     | Zabrudzony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni                                 | P     | Zabrudzony         |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                                  |       | Zabrudzona         |      |         |
| 4    | Poszycie tablicy rozdzielczej                 |       | Zabrudzone         |      |         |
| 5    | Wykładzina dachu (podsufitka)                 |       | Poplamiona         |      |         |
| 6    | Wykładzina boku przednia                      | L     | Zabrudzona         |      |         |
| 7    | Wykładzina boku przednia                      | P     | Zabrudzona         |      |         |
| 8    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zabrudzone         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

Podczas oględzin brak możliwości uruchomienia pojazdu wykonaniai próby ruchowej.

Na tablicy rozdzielczej wyświetlają się komunikaty dotyczące: awarii AdBlue, BLIS awaria systemu, Cross Traffic awaria, niski poziom paliwa (zasięg o km). Do weryfikacji w warunkach serwisowych.

W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznany, a istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

|   |                             |              |
|---|-----------------------------|--------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 1szt okazano |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK          |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK          |
| 4 | Podnośnik samochodowy       | TAK          |
| 5 | Gaśnica                     | TAK          |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK          |

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

### 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

#### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.p. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*