

Nr zlecenia: 57/30/10/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/10/30

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)             |                              | Dane: [D] XI-2025 |                                 |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód specjalny*          | VIN:              | Z F A 2 5 0 0 0 0 2 T 5 4 2 9 1 |
| Marka:                                       | LAIKA                        | Nr rejestracyjny: | DW4TE97                         |
| Model pojazdu:                               | KOSMO MR`21 E6d-F 3.5t       | Nr Info-Ekspert:  | 045-06397                       |
| Wersja:                                      | F510 Alkowa                  | Rok produkcji:    | 2021                            |
| Wskazanie drogomierza                        | 59005 km                     |                   |                                 |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2022/07/27                   |                   |                                 |
| Data ważności badania technicznego           | 2026/07/02                   |                   |                                 |
| Rodzaj zabudowy                              | kempingowa                   |                   |                                 |
| Rodzaj kabiny                                | *                            |                   |                                 |
| Dop. masa całkow.                            | 3500 kg                      |                   |                                 |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna |                   |                                 |
| Rozstaw osi                                  | 4035 mm                      |                   |                                 |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym       |                   |                                 |
| Pojemność / Moc silnika                      | 2184 ccm / 103kW (140KM)     |                   |                                 |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza |                   |                                 |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                  |                   |                                 |
| Norma spalin                                 | E6d-F                        |                   |                                 |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | biały 2-warstwowy typu uni   |                   |                                 |

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 +Dodatkowy blat kuchenny,
- 3 Drzwi tylne dwuskrzydłowe
- 4 +Dwa gniazda USB w tylnej sypialni
- 5 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- 6 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 7 Fotel pasażera podwójny
- 8 +Garaż 218×124×155 max
- 9 +Gniazdko 230 V w kuchni
- 10 +Gniazdo TV w garażu
- 11 \*Hak holowniczy
- 12 \*Kamera cofania
- 13 \*Klimatyzacja
- 14 Kolumna kierownicy regulowana
- 15 Koło zapasowe pełnowymiarowe
- 16 +Komora gazowa na dwie butle 10 kg,
- 17 Komputer pokładowy
- 18 +Łóżko alkowa 211 × 159 cm
- 19 +Łóżko tylne podwójne 212×149
- 20 +Łóżko w salonie 180 × 100 cm
- 21 +Meble koloru Pero Toscano
- 22 +OGRZEWANIE: TRUMA 6 kW
- 23 +Okno dachowe 40 x 40 cm w kuchni
- 24 +Okno kuchenne
- 25 +Panele ochronne z ciemnego szkła do kuchenki

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 26 +Panoramyczne okno dachowe Maxi
- 27 Poduszka powietrzna kierowcy
- 28 +POJEMNOŚĆ LODÓWKI: 113 L
- 29 Przygotowanie do montażu radia
- 30 +stół z ruchomym blatem
- 31 System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 32 System kontroli ładunku LAC
- 33 System kontroli trakcji ESC
- 34 System wspomagania nagłego hamowania HBA
- 35 System wspomagania ruszania pod górę
- 36 System zapobiegający dachowaniu
- 37 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 38 +Ścianki antykondensacyjne i wentylacja mebli
- 39 Światła do jazdy dziennej
- 40 +Tapicerka Udine
- 41 \*Tarcze kół aluminiowe 16"
- 42 +Toaleta z obrotowym kubkiem i wyjmowaną kasetą 18
- 43 +Układ elektryczny z automatyczną ładowarką akumulatorów
- 44 +Wielopoziomowe oświetlenie pośrednie w kabinie
- 45 Zamek centralny zdalnie sterowany
- 46 Zbiornik paliwa 90l
- 47 +ZBIORNIK WODA CZYSTA: 90L + 20 L
- 48 +ZBIORNIK WODA SZARA: 90 L
- 49 +zlew ze stali nierdzewnej z pokrywą zlewu

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 \*Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                 | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | MICHELIN 225/75 R16 116Q AGILIS CAMPING TL | 5,2          |
| Przednie prawe: | MICHELIN 225/75 R16 116Q AGILIS CAMPING TL | 5,0          |
| Tylne lewe:     | MICHELIN 225/75 R16 116Q AGILIS CAMPING TL | 5,4          |
| Tylne prawe:    | MICHELIN 225/75 R16 116Q AGILIS CAMPING TL | 5,6          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Ryzyko wykrycia wad i braków       | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**UWAGI RZECZOWNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Ogledziny przeprowadził rzeczoznawca: Piotr Bałaziński

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl:

24.01.2025

Zgłoszenie kradzieży pojazdu!

25.01.2025

Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania

**Uwaga:**

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jazda próbna została przeprowadzona w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.


Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

Wartość bazową pojazdu nowego ustalono na podstawie informacji otrzymanych od dystrybutora.

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot.<br>nr |
|------|---------------------|-------|-----------------------------|------|------------|
| 1    | Próg                | L     | Odpryski powłoki lakierowej |      |            |
| 2    | Ściana boczna tylna | P     | Wgniecenia                  |      |            |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


**KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**


| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki<br>[μm] | Opis |
|------|------------------|-------|-------------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 60-90                   |      |
| 2    | Dach             |       | tw                      |      |
| 3    | Błotnik          | L     | 60-90                   |      |
| 4    | Drzwi przednie   | L     | 60-90                   |      |
| 5    | Błotnik tylny    | L     | tw                      |      |
| 6    | Błotnik          | P     | 60-90                   |      |
| 7    | Drzwi przednie   | P     | 60-90                   |      |
| 8    | Błotnik tylny    | P     | tw                      |      |
| 9    | Ściana boczna    | L     | tw                      |      |
| 10   | Drzwi tylne      | P     | tw                      |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Obudowa lusterka bocznego | P     | Zarysowana         |      |         |

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**NADWOZIE ŁADUNKOWE**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Markiza        |       | Brak               |      |         |

Nie weryfikowano poprawności w działaniu wyposażenia zabudowy. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń oraz braków w ukompletowaniu.

**JAZDA KONTROLNA**

|   |                                            |          |
|---|--------------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                     | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu                     | BEZ UWAG |
| 3 | Stateczność ruchu pojazdu                  | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza       | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika               | BEZ UWAG |

Próba ruchowa została przeprowadzona w warunkach parkingowych, na zimnym silniku, przy prędkości nieprzekraczającej 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

|   |                        |     |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Książka serwisowa      | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2   |
| 3 | Dowód rejestracyjny    | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi     | TAK |

**Zastrzeżenia ograniczające opinię.**

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postępu (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56





Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72





Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80





Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88





Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*