

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	35/16/10/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/024788
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Totemy reklamowe 43" – 10 szt.
Nr fabryczny:	Zestaw
Data sporządzenia:	17-10-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 15.10.2025r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny są totemy reklamowe 43" – 10 szt. przeznaczone do wewnątrz. Wykorzystywane do informowania oraz reklamowania, pełniąc wizytówkę formy, wskazówki lub nośnika informacji o produktach. Wykorzystywane na targach, w centrach handlowych, hotelach, urzędach.

UWAGA ! Pozostałe urządzenia widniejące w dokumentacji zdjęciowej a nie opisane w wycenie nie są objęte wyceną.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Totemy reklamowe – 10 szt.
Producent:	-
Model:	-
Numery fabryczne:	VSG/DG/22029, VSG/DG/22030, VSG/CUK/22014, VSG/DG/22016, VSG/DG/22019, VSG/DG/22034, VSG/CUK/22008, VSG/DG/22032, VSG/DG/22003, VSG/DG/22018,
Rok produkcji:	-
Przekątna telewizora:	43 "
Telewizor:	Bezdotykowy
Materiał wykonania:	Profil aluminium, stal szcztokowana, laminat aluminiowy, sklejka, diody LED
Wymiary:	Stand: 700x84x1910 mm Podstawa: 550x250x50 mm Wysokość całkowita: 1960 mm
Zasilanie:	230 V
Wypożenie:	Przewód zasilający Kluczyk do drzwiczek tylnych – 1 szt. Komputer Telewizor LG 43"

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenia zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenia podłączono do zasilania i uruchomiono – włącza się podświetlenie boków totemów oraz uruchamia się komputer i telewizor. Na ekranie pojawia się informacja o braku sygnału lub w przypadku innych urządzeń widoczne uruchomienie komputera. Brak możliwości sterowania. Brak możliwości sprawdzenia w

działaniu ze względu na brak przeszkolonego operatora. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Na urządzeniach nie stwierdzono tabliczek znamionowych. Na dolnych narożach odczytano numer identyfikacyjny urządzeń.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia obudów oraz zarysowania na oświetleniu bocznym. Nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych ani przebarwień na matrycach. Ze względu na sposób składowania brak możliwości dokładnej weryfikacji.

Dodatkowo stwierdzono:

- totem o nr seryjnym VSG/DG/22034 - nie uruchomiło się podświetlenie boczne,

Szczegółowy stan urządzenia na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.











