

Nr zlecenia: 52/09/09/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 09.09.2025

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	W0VZ45GFXM6804821
Marka:	OPEL	Nr rejestracyjny:	WU8326M
Model pojazdu:	Grandland X 1.6 MR`17 E6	Nr Info-Ekspert:	028-07791
Wersja:	Design Line S&S Aut.	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza	175782 km		
Data pierwszej rejestracji	24.02.2021		
Data ważności badania technicznego	25.02.2026		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkowita	2000 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 133kW (181KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	18	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Dach i lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	19	Reflektory Eco LED
3	Fotel kierowcy regulowany manualnie w 8 kierunkach	20	Sterowanie radiem w kierownicy
4	Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach	21	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
5	Hamulec postojowy elektryczny	22	Sygnalizacja niezapiętych pasów

6	Kamera cofania	23	bezpieczeństwa tylnych
7	Kamera przednia Opel Eye ostrzegająca o opuszczaniu pasa ruchu LDW	24	Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
8	Kamera przednia Opel Eye rozpoznająca znaki ograniczenia prędkości	25	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
9	Kierownica pokryta skórą	26	System wspomagania ruszania pod górę
10	Klimatyzacja	27	Szyby tylne przyciemniane
11	Komputer pokładowy	28	Światła p/mgienne przednie
12	Kurtyny powietrzne boczne	29	Światła tylne LED
		29	Tarcze kół aluminiowe 17" 5 podwójnych ramion
13	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	30	Tuner radiowy cyfrowy (DAB+ DMB-R)
14	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża	31	Wycieraczka szyby tylnej
15	Mocowanie fotelików dziecięcych i-Size na fotelu pasażera z przodu	32	Zamek centralny zdalnie sterowany
16	Mocowanie fotelików dziecięcych i-Size na tylnych zewnętrznych siedzeniach	33	Zestaw naprawczy opon
17	Panel ochronny z tyłu		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 2 Konsola centralna z podłokietnikiem
 - Podłokietnik centralny przedni
 - Konsola centralna
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet gniazdek 1
 - Gniazdo 12V w bagażniku
 - Gniazdo 12V w II rzędzie siedzeń
- 5 Pakiet Wizualny
 - Szyby tylne przyciemniane
 - Listwy boczne okien chromowane
 - Panel ochronny z tyłu
 - Panel ochronny z przodu
- 6 Pakiet Wizualny "Czarny dach"
 - Szyby tylne przyciemniane
 - Listwy boczne okien chromowane
 - Dach i lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym
 - Panel ochronny z tyłu
 - Panel ochronny z przodu
- 7 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 8 System Multimedia
 - System multimedialny
 - Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
 - System Apple Carplay/Android Auto
 - Funkcja audio streaming
 - Wyświetlacz multimedialny 7" dotykowy
- 9 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 10 Tapicerka tekstylna czarna Berson
 - Fotele przednie komfortowe
 - Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach
 - Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach
 - Fotel pasażera regulowany manualnie w 4 kierunkach
 - Zagłówki foteli przednich pasywne z 2-kierunkową regulacją położenia
- 11 Tapicerka tekstylna Harlekin łączona ze skórą sztuczną, czarna
 - Fotele przednie sportowe
 - Fotel kierowcy regulowany manualnie w 8 kierunkach
 - Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach
 - Kieszeń w oparciu fotela pasażera
 - Kieszeń w oparciu fotela kierowcy
 - Fotel kierowcy z elektryczną 4-kierunkową regulacją podparcia lędźwiowego

- Tapicerka tekstylna Harlekin łączona ze skórą sztuczną , czarna
- Fotel kierowcy z wysuwaną poduszką podudzia
- Zagłówki foteli przednich pasywne z 2-kierunkową regulacją położenia
- 12 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa (dopłata)
- 2 Lakier metalizowany
- 3 Pakiet zimowy 1
- Kierownica podgrzewana
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany
- 4 System Multimedia Navi (dopłata)
- System nawigacji satelitarnej
- Tuner radiowy podwójny
- System Apple Carplay/Android Auto
- Wyświetlacz multimedialny 8"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KLEBER 225/55 R18 98V XL QUADRAXER SUV	6,0
Przednie prawe:	*KLEBER 225/55 R18 98V XL QUADRAXER SUV	6,0
Tylne lewe:	*KLEBER 225/55 R18 98V XL QUADRAXER SUV	6,0
Tylne prawe:	*KLEBER 225/55 R18 98V XL QUADRAXER SUV	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Ryzyko wystąpienia dodatkowych wad	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Rzecznik dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo informujemy, że jazda próbna nie została przeprowadzona. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach mogą zostać ujawnione dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas oględzin Rzecznika.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zdeformowany		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zdeformowane		
3	Drzwi boczne przednie	P	Przecięta uszczelka		
4	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Wzmocnienie boczne przednie	L	Wgniecione		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-130 µm	
2	Błotnik przedni	L	90-130 µm	
3	Drzwi przednie	L	90-130 µm	
4	Drzwi tylne	L	90-130 µm	
5	Błotnik tylny	L	90-130 µm	
6	Błotnik przedni	P	90-130 µm	
7	Drzwi przednie	P	90-130 µm	
8	Drzwi tylne	P	90-130 µm	
9	Błotnik tylny	P	90-130 µm	
10	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-130 µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Wgnieciony, wyrwany spojler dolny		
2	Krata wlotu powietrza		Pęknięta		
3	Reflektor	P	Pęknięty		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Pas bezpieczeństwa przedni	L	Zużyty		

3	Sterownik poduszek powietrznych		Zużyty		
4	Poduszka powietrzna boczna przednia	L	Zużyta		
5	Kurtyna powietrzna boczna	L	Zużyta		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Amortyzator przedni	L	Odkształcony		
2	Wahacz przedni	L	Uszkodzony		
3	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

Ustalenie wszystkich uszkodzeń i wad pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych braków i uszkodzeń.

UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Starcie powłoki z ubytkami materiału.		

UKŁAD HAMULCOWY

Skorodowane tarcze hamulcowe.

JAZDA KONTROLNA

- 1
- Głośność pracy silnika
- BEZ UWAG

Silnik uruchomiono - praca prawidłowa, równomierna.

Komunikat komputera pokładowego:

- usterka systemu wykrywania ryzyka zderzenia,
- usterka wspomagania utrzymania na pasie ruchu,
- usterka kontroli niedopompowania opon,
- usterka poduszki powietrznej lub pasa z napinaczem,
- usterka układu ESP/ASR,
- usterka układu wspomagania ruszania na wzniesieniu,
- usterka silnika, napraw pojazd,

Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- 1
- Książka serwisowa
- TAK Ostatni wpis z dnia: 09.04.2024 przy przebiegu 112 771 km.
- 2
- Kluczyki (ilość sztuk)
- 1 szt.
- 3
- Dowód rejestracyjny
- TAK
- 4
- Instrukcja obsługi
- TAK
- 5
- Gaśnica
- TAK
- 6
- Trójkąt ostrzegawczy
- TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13




Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17




Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21




Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39




Fot. nr 40




Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu