

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	33/23/09/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	PS19/07578
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Maszyna do cięcia i rozłupywania drewna LUMAG GmbH SSA-400G
Nr fabryczny:	0814SSA400G009
Data sporządzenia wyceny:	30-09-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 28-09-2025r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu zleceniodawcy w Słomczynie przez rzeczoznawcę: Szymon Mróz.

Przedmiotem raportu jest maszyna do cięcia i rozłupywania drewna z napędem spalinowym. Maszyny tego typu służą do szybkiego i wydajnego przygotowywania drewna opałowego – jednocześnie tną pień na odcinki i rozłupują go na mniejsze kawałki. Łączą w sobie funkcję piły i łuparki, znacznie przyspieszając pracę w gospodarstwach domowych, rolnych i leśnictwie.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Maszyna do cięcia i rozłupywania drewna
Producent:	LUMAG GmbH
Model:	SSA-400G
Rok produkcji:	2019
Nr seryjny:	0814SSA400G009
Czas pracy:	Brak danych
Moc silnika:	9,5kW
Silnik:	389 cm ³ (Pb)
Siła rozłupywania:	10 ton
Długość rozłupywanego drewna:	20 – 55 cm
Maks. średnica rozłupywanego drewna:	10 – 38 cm
Masa własna:	315kg
Prędkość pracy:	ok. 4 cm/s
Długość prowadnicy:	50cm
Rozmiar przenośnika:	3200 × 150 × 2800 mm
Wymiary pakowania maszyny:	1800 × 720 × 1100 mm

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Ze względu na brak przeszkolonego operatora, brak możliwości sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i uszkodzeń po uruchomieniu. Zaleca się weryfikację stanu technicznego przez wyspecjalizowany serwis.

Maszyna nosi typowe ślady zużycia eksploatacyjnego – drobne zarysowania, zabrudzenia itp. Ponadto stwierdzono korozję oraz zabrudzenia elementów roboczych.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:
Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.

































