

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	80/18/04/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	20/040339
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Piec do hartowania szkła GMC THF 150300S
Nr fabryczny:	-
Data sporządzenia:	23-10-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 25.04.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest piec do hartowania szkła GMC THF 150300S przeznaczony do obróbki szkła płaskiego. Umożliwia hartowanie szkła różnych typów, ze względu na jego grubość o stopień obróbki.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Piec do hartowania szkła
Producent:	GMC FOR GLASS INDUSTRY
Model:	THF 150300S
Numer fabryczny:	-
Rok produkcji:	2007
Maks formatka hartowania:	1500x3000 mm
Min formatka hartowania:	210x75 mm
Grubość szkła:	2,8-19 mm
Wymiary:	16380x5000 mm
Zasilanie:	400 V
Wypożenie:	Szafa sterownicza – 2 szt. Komputer z monitorem, myszą, klawiaturą Dodatkowy komputer Stół rolkowy 3500x1550 mm – 2 szt.

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Elementy pieca wraz z poszczególnymi elementami zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Piec zdemontowany na podzespoły bez możliwości sprawdzenia w działaniu. W trakcie oględzin poszczególnych podzespołów nie podłączono do zasilania - wymagają zasilania 400 V – brak możliwości podłączenia i weryfikacji sprawności pieca.

Na głównej tabliczce znamionowej nie stwierdzono znaku CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE. Na tabliczkach poszczególnych podzespołów stwierdzono oznaczenie CE.

Ze względu na brak szczegółowej dokumentacji przedmiotu, brak możliwości weryfikacji kompletności oraz sprawności pieca. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń oraz braków w ukończeniu podczas oględzin w warunkach serwisowych.

Elementy wyposażenia noszą ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia, liczne starcia powłoki lakierowej z ogniskami korozji, itp.

Stan ocenia się jako przeciętny.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, historii eksploatacji, dokumentacji serwisowej.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia wycenianego pieca. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Schematy elektryczne
3. Instrukcje sterowników szafy

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.













