

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	64/07/11/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	PC25/002139
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Rower ze wspomaganiem elektrycznym FOCUS THRON 2 6.7 M/42
Nr fabryczny:	A2609153
Data sporządzenia:	14-11-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 12.11.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest rower ze wspomaganiem elektrycznym FOCUS THRON 2.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Rower elektryczny
Producent:	FOCUS
Typ/model:	THRON 2
Numer fabryczny:	A2609153
Rok produkcji:	-

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie (wg oględzin)

Rama:	Aluminiowa, bateria zintegrowana w dolnej rurze, rozmiar M
Koła:	Obręcz: FOCUS by RODI ETRTO 622x30C Opona: MAXXIS MINION DHF 29x2.50
Widelec:	SR Suntour Zeron 35
Hamulce:	Tarczowe hydrauliczne Shimano
Przerzutka tył:	Shimano CUES/11 biegów
Korbowód:	SAMOX
Siodełko:	Selle Royal Groove
Silnik:	Bosch Performance CX
Bateria:	625 WH (wg dokumentów zakupowych)
Amortyzator tył:	Rock Shox Deluxe Select
Waga:	ok. 25 kg
Kolor:	Szary
Wyposażenie:	Klucze -2 szt. Ładowarka BOSCH BCP 3400, nr seryjny: 27305 0483 08 A02 18 0000 Szttyca regulowana na kierownicy Port USB na ramie Pudełko na ładowarkę

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmiot zmagazynowany na hali – zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

Przeprowadzono próbę ruchową w ograniczonym zakresie. Koła obracają się bez wyraźnego oporu, przerzutki zmieniają biegi prawidłowo, hamulce przednie oraz tylne zadziałały. Przełączono tryby wspomagania elektrycznego – na każdym trybie wyczuwalne wspomaganie. Nie podłączano ładowarki. Brak możliwości sprawdzenia w pełnym zakresie w warunkach magazynowych.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- korbówód – zarysowania,
- przerzutka – zadrapania, starcie powłoki lakierowej,
- chwyt kierownicy – rozerwane,
- rama – zarysowania, starcie powłoki lakierowej,

Szczegółowy stan poszczególnych elementów na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego przedmiotu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Instrukcję do ładowarki

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.











