

## WYCENA WARTOŚCI

<b>Zamawiający:</b>	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
<b>Numer zlecenia:</b>	57/09/06/2026/PKO LEASING REMARKETING
<b>Numer wewnętrzny:</b>	25/056440
<b>Wykonawca:</b>	Artur Kawęcki
<b>Przedmiot wyceny:</b>	Urządzenie kosmetyczne INFINITE RF
<b>Nr fabryczny:</b>	9805798925/RF08
<b>Data sporządzenia:</b>	12-06-2026



## Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot wyceny

W dniu 11.06.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest urządzenie kosmetyczne INFINITE RF. Urządzenie wykorzystuje fale elektromagnetyczne o częstotliwości fal radiowych (RF), które powodują mocne ogrzanie skóry właściwej. Wywołany szok prowadzi do wzbudzenia procesów regeneracji i przebudowy struktury kolagenowej. Zastosowanie: redukcja blizn po trądzikowych, odmładzanie, redukcja rozstępów, lifting, usuwanie przebarwień.

Zgodnie z informacją dystrybutora: Urządzenia są produktem niemającym przewidzianego zastosowania medycznego, przewidziane są do stosowania zarówno przez osoby wykonujące zawody medyczne, jak i osoby niewykonyjące zawodów medycznych.

### Dane identyfikacyjne

<b>Nazwa:</b>	Urządzenie kosmetyczne
<b>Producent:</b>	-
<b>Dystrybutor:</b>	MONDUNIQ COSMETIQUES PROFESSIONNEL DERMIE PHARM
<b>Typ/model:</b>	INFINITE RF
<b>Numer fabryczny:</b>	9805798925/RF08
<b>Rok produkcji:</b>	-

### Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

<b>Częstotliwość:</b>	2-4 MHz
<b>Moc RF:</b>	10-150 W
<b>Głębokości zabiegowe:</b>	0,2-3,0 mm
<b>Kartridże zabiegowe:</b>	10 igłowe, 25 igłowe, 64 igłowe
<b>Obszar zabiegowy głowicy:</b>	1 cm <sup>2</sup>
<b>Zasilanie:</b>	230 V
<b>Wyposażenie:</b>	Przewód zasilający Głowica Stolik pod urządzenie

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. W trakcie oględzin podłączono do urządzenia głowicę – nie weryfikowano działania, nie stwierdzono błędów na wyświetlaczu. Ze względu na brak przeszkolonego personelu,

brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Zalecana obsługa serwisowa przed dalszą eksploatacją.

Na urządzeniu zidentyfikowano oznaczenia CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- kartridże zabiegowe – brak,

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii serwisowania.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

#### **Uwaga:**

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

#### **CE:**

**Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.**

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





