

Nr zlecenia: 115/15/07/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 15.07.2025

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Szymon Mróz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczo



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WAUZZZF2XKN009432
Marka:	AUDI	Nr rejestracyjny:	WZ609EP
Model pojazdu:	A7 Sportback Quattro 50 TDi MR`18 E6 4G	Nr Info-Ekspert:	002-03369
Wersja:	Tiptronic	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	311373 km		
Data pierwszej rejestracji	09.07.2018		
Data ważności badania technicznego	14.06.2025		
Rodzaj nadwozia	coupe 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2535 kg*		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	2967 ccm / 210kW (286KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / widlasty / 24		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu perła		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	35	Podłokietnik przedni komfortowy
2	Aplikacje dekoracyjne pokryte lakierem refleksyjnym	36	Podsufitka tekstylna
3	Asystent świateł drogowych	37	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Audi connect telefon alarmowy i serwis (z możliwością kontroli samochodu)	38	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
5	Autoalarm z zabezpieczeniem przed	39	Poduszki powietrzne boczne

	odholowaniem		
6	Blokada prędkości maksymalnej elektroniczna	40	Reflektory przednie w technice LED
7	Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa	41	Spoiler dachowy S line
8	Dogrzewacz	42	System "Audi pre sense basic"
9	Gałka dźwigni zmiany biegów pokryta skórą	43	System "Audi pre sense front"
10	Głośniki 8 szt.	44	System Audi Music Interface
11	Immobilizer	45	System automatycznej recyrkulacji powietrza
12	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)	46	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
13	Kanapa tylna 2-miejscowa ze składanym i dzielonym oparciem (homologacja 4-osobowa)	47	Szyba przednia laminowana
14	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	48	Szyby termoizolacyjne
15	Kolumna kierownicy regulowana	49	Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą z systemem ostrzegającym o obluźowaniu się koła
16	Koło zapasowe dojazdowe	50	Światła do jazdy dziennej LED
17	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	51	Światła tylne LED
18	Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym	52	Tapicerka tekstylna "Index"
19	Listwy progowe aluminiowe	53	Tarcze kół aluminiowe 18" 10-ramienne Aero-design
20	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	54	Tempomat z regulacją prędkości i limitem prędkości
21	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	55	Układ elektryczny 48V "mild hybrid"
22	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	56	Układ kierowniczy progresywny
23	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia	57	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
24	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	58	Wspomaganie otwarcia i zamknięcia bagażnika elektryczne
25	Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne	59	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
26	Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową	60	Wyłożenie podłogi bagażnika
27	Lusterko zewnętrzne po prawej stronie (z większym polem obserwacji), convex	61	Zagłówki foteli przednich
28	Mechanizm różnicowy samoblokujący	62	Zamek centralny zdalnie sterowany
29	MMI RADIO plus	63	Zawieszenie dynamiczne
30	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	64	Zbiornik AdBlue 12l
31	Mocowanie ISOFIX z top tether na skrajnych siedzeniach tylnych	65	Zbiornik paliwa 73l
32	Oslony p/słoneczne z lusterkiem do makijażu, podświetlanym, po stronie kierowcy i pasażera	66	Zderzaki wzmocnione
33	Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu	67	Zestaw narzędzi z podnośnikiem
34	Panel obsługi z przyciskami w matowej czerni	68	Złącze Bluetooth

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotele przednie regulowane elektrycznie
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego
 - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
 - Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica pokryta skórą
- Komputer pokładowy 7" z kolorowym wyświetlaczem
 - Komputer pokładowy
 - Wyświetlacz komputera pokładowego 7" kolorowy
- Pakiet dla palących
 - Zapalniczka
 - Popielniczka

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Aplikacje dekoracyjne z matowego aluminium
- 2 Asystent parkowania
- 3 Audi virtual cockpit
- 4 Audio System Bang & Olufsen Advanced Sound 3D (dopłata)
- 5 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 6 Fotele przednie sportowe "S"
- 7 Kamera cofania
- 8 Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata)
- 9 Listwy progowe boczne w kolorze nadwozia
- 10 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- 11 Pakiet S line exterior
- 12 Pakiet skórzany pełny
- 13 Podsufitka tekstylna czarna (dopłata)
- 14 Szyby dźwiękoszczelne
- 15 Tarcze kół aluminiowe 21" 5-ramienne V-design (dopłata)
- 16 Zawieszenie adaptacyjne "Adaptive air suspension"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 255/35 ZR21 98Y XL SPORT CONTACT 6 TL FR	4,2
Przednie prawe:	CONTINENTAL 255/35 ZR21 98Y XL SPORT CONTACT 6 TL FR	4,0
Tylne lewe:	PIRELLI 255/35 ZR21 (98Y) XL P ZERO PZ4 TL	5,7
Tylne prawe:	PIRELLI 255/35 ZR21 (98Y) XL P ZERO PZ4 TL	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia

należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Pojazd po kolizji drogowej przednią częścią karoserii.

Wartość bazowa pojazdu ustalona na podstawie ofert na pojazdy podobne, uwzględniając stan utrzymania wycenianego.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo informujemy, że jazda próbna została przeprowadzona w warunkach parkingowych z niewielką prędkością co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach mogą zostać ujawnione dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas oględzin Rzeczoznawcy.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zdeformowany, ślady nieprofesjonalnej naprawy		
2	Pokrywa przednia		Brak		

Pojazd po kolizji drogowej przodem


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Dach		110-140	
2	Błotnik przedni	L	110-140	
3	Drzwi przednie	L	110-140	
4	Drzwi tylne	L	200-230	
5	Błotnik tylny	L	110-140	
6	Błotnik przedni	P	110-140	
7	Drzwi przednie	P	110-140	
8	Drzwi tylne	P	110-140	
9	Błotnik tylny	P	110-140	
10	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110-180	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Szyba przednia		Pęknięcie		
4	Osłona zamka drzwi LP		Brak		

Zdemontowany kompletny pas przedni razem z chłodnicami

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Kanapa tylna		Poplamiona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Bagnet poziomu oleju	Połamany		

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

Nle wykonano jazdy testowej ze względu na widoczne uszkodzenia pojazdu. Po uruchomieniu silnika pozycja lewarka została przesunięta w kierunku jazdy do przodu i do tyłu. Auto przemieszcza się.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1
2	Dowód rejestracyjny	TAK Skan
3	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Srowadzony
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Zweryfikowano w bazie Cepik

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.



Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16




Fot. nr 17




Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67




Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88




Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91




Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107




Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu