

Nr zlecenia: 27/28/08/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 28.08.2025

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [N] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Naczepa	VIN:	VAVJS1339MD465538
Marka:	SCHWARZMULLER	Nr rejestracyjny:	PZ465XK
Model pojazdu:	J-SERIE 36.0t	Nr Info-Ekspert:	195-00009
Wersja:	S1/13.62	Rok produkcji:	2021
Data pierwszej rejestracji		30.03.2021	
Data ważności badania technicznego		21.03.2026	
Rodzaj naczepy		skrzyniowa z opończą typu kurtyna	
Dop. masa całkow. / Masa własna		36000 kg / 6100 kg	
Zawieszenie osi / Rozstaw osi		poduszki / 1310 mm	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Szary	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+Dach podnoszony	8	+Osie bezobsługowe SAF
2	*Dach rozsuwany	9	*Osłony p/najazdowe boczne
3	*Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełnej wysokości	10	+Skrzynka narzędziowa
4	*Hamulce tarczowe	11	*Zamknięcie celne
5	*Hamulec postojowy automatyczny	12	*Zawieszenie pneumatyczne
6	+Listwy boczne drewniane 5 kpl.	13	*Zawór regulacji wysokości zawieszenia
7	*Opończa zwijana		
WYPOSAŻENIE DODATKOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia		
1	Oś pierwsza unoszona		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*FULDA 435/50 R19.5 160K REGIOTONN 3	3,5
Przednie prawe:	*FULDA 435/50 R19.5 160K REGIOTONN 3	7,5
II Osi lewe:	*FULDA 435/50 R19.5 160K REGIOTONN 3	7,0
II Osi prawe:	*FULDA 435/50 R19.5 160K REGIOTONN 3	3,5
III Osi lewe:	*WESTLAKE 435/50 R19.5 160J LONG RUN WTL1	8,0
III Osi prawe:	*WESTLAKE 435/50 R19.5 160J LONG RUN WTL1	7,7

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

Na zewnątrz:

- naroże przednie L - zarysowania,
- naroże przednie P - zarysowania,
- skrzynki narzędziowe L - pęknięte pokrywy,
- plandeka boczna L - zarysowania, przecięcia, ślady napraw,
- plandeka boczna P - zarysowania, przecięcia, ślady napraw,
- słupki tylne L - wgnieciony, zarysowany,
- drzwi tylne - rozerwane uszczelki,
- zawias drzwi tylnych P - zdeformowany,
- opona środkowa P - starty bok opony,

Wnętrze:

- ściana przednia - wgniecenia, zarysowania,
- listwy boczne drewniane - pęknięcia, brak fragmentów,

Wymiary przestrzeni ładunkowej:

- szerokość - 2480 mm,
- wysokość - 2930 mm,

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu oraz potwierdzenia roku produkcji i danych identyfikacyjnych w bazie CEPIK.

Wartość określona na podstawie bazy Info-Ekspert oraz na podstawie dostępnych ofert sprzedaży na naczepy podobne.

Rzecznik dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo informujemy, że jazda próbna nie została przeprowadzona. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach mogą zostać ujawnione dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas oględzin Rzecznika.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w

aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**JAZDA KONTROLNA**

Pojazd bez napędu własnego - brak możliwości przeprowadzenia jazdy próbnej w celu oceny stanu technicznego układu jezdnego, hamulcowego.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1 Dowód rejestracyjny TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Salon Polska

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu