

RAPORT TECHNICZNY

| | |
|-----------------------------------|--|
| Zamawiający raport: | PKO Leasing Świętokrzyska 36 00-116 Warszawa |
| Numer zlecenia: | 43/17/09/2024/PKO LEASING REMARKETING |
| Numer wewnętrzny: | PS19/03546 |
| Wykonawca raportu: | Przemysław Kaluźny |
| Przedmiot raportu: | Ploter frezujący CNC Seron 2150 Expert |
| Nr fabryczny: | 19368/25042019 |
| Data sporządzenia raportu: | 25-09-2024 |



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 19-09-2024 r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu zleceniodawcy w Słomczynie.

Przedmiotem raportu jest ploter frezujący CNC Seron 2150 Expert.

Dane identyfikacyjne i techniczne

| | |
|--|----------------------------|
| Nazwa: | Ploter frezujący CNC |
| Producent: | Seron |
| Model: | 2150 Expert |
| Rok produkcji: | 2019 |
| Nr seryjny: | 19368/25042019 |
| Czas pracy: | Brak danych |
| Rodzaj stołu: | T-rowkowy |
| Maksymalne obroty elektrowrzeciona: | 24000 obr/min |
| Zasilanie: | 400V |
| Pole robocze: | X 600-2500mm Y 900-6100 mm |
| Prześwit bramy i zakres osi Z: | 100 -500 mm |
| Prędkość przejazdów: | Do 90 m/min |
| Dokładność pozycjonowania: | 0,01 mm |
| Elektrowrzeciona: | 18 kW zasilane falownikiem |

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Elementy wyposażenia zdemontowane. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych, zaleca się weryfikację kompletności i sprawności przez wyspecjalizowany serwis, istnieje ryzyko wykrycia wad i braków po uruchomieniu.

Maszyna nosi typowe ślady zużycia eksploatacyjnego – drobne zarysowania, zabrudzenia itp. Ponadto stwierdzono silną korozję w okolicach wrzeciona i na bieżniach bramy oraz prowizoryczne naprawy.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stan wizualny ocenia się jako przeciętny.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

Fakturę zakupu

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.



**PLOTER FREZUJĄCY CNC
2150 EXPERT**

| | |
|----------------------|------------------|
| MAKS. MOC URZĄDZENIA | 18 kW |
| NAPIĘCIE ZASILANIA | 400V 50Hz +/-10% |
| RODZAJ PRACY | S3 |
| ROK PRODUKCJI | 2019 |
| NR FABRYCZNY | 19368/25042019 |

SERON Kolodziejczyk sp. j.
ul. Centralnego Oniagu Wroclawskiego 18
37-450 Stalowa Wola

CE













