

Nr zlecenia: 31/04/09/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/09/04

Zleceniodawca:

PKO Leasing
ul. Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

Piotr Bałaziński/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	W 1 N F D 0 K B 5 P B 0 3 1 2 7 8
Marka:	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny:	WZ086KL
Model pojazdu:	GLE 300 d Coupe MR`23 E6d C167	Nr Info-Ekspert:	022-12393
Wersja:	AMG 4Matic	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	68305 km		
Data pierwszej rejestracji	2023/11/24		
Data ważności badania technicznego	2026/11/24		
Rodzaj nadwozia	coupe 5 drzwiowy 5 osobowy		
Dop. masa całkow.	2950 kg		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	1993 ccm / 198kW (269KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	12	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Antena GPS	13	Rozszerzone funkcje MBUX
3	Asystent utrzymania pasa ruchu aktywny	14	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
4	Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie Easy-Pack	15	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
5	Dywaniki welurowe	16	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
6	Filtr cząsteczek stałych (diesel)	17	Widescreen Cockpit
7	Immobilizer	18	Wykończenie wnętrza aluminium (H46)
8	Klimatyzacja automatyczna Thermatic 2 strefowa	19	Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera automatyczny
9	Kurtyny powietrzne boczne	20	Zamek centralny zdalnie sterowany
10	Pakiet wykończenia wnętrza elementami chromowanymi	21	Zbiornik paliwa 85l
11	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	22	Złącza"USB" dodatkowe
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Asystent hamowania aktywny System ostrzegania przed kolizją System hamowania awaryjnego w razie kolizji Asystent hamowania adaptacyjny		
2	Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną (4-kierunkową) Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną (w 4 kierunkach)		
3	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą nappa (L2B) Kierownica wielofunkcyjna Kierownica pokryta skórą nappa		
4	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		
5	Lusterko wewnętrzne oraz zewnętrzne lewe samościemniające Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie		
6	Pakiet AMG Advanced Plus (PSJ) Szyby atermiczne Fotel kierowcy regulowany elektrycznie Fotel kierowcy z pamięcią położenia Szyby przyściemniane Fotel pasażera z pamięcią położenia Fotel kierowcy podgrzewany Fotel pasażera regulowany elektrycznie Fotel pasażera podgrzewany Asystent parkowania Active Parking System System Parktronic Kamera 360° Audio System Burmester Surround Sound System Keyless-Go Inteligentny system świateł drogowych MULTIBEAM LED Asystent świateł adaptacyjny Plus Pakiet Airmatic System Apple Carplay System Hands-Free Acces System rozpoznawania znaków drogowych Traffic Sign Assist Funkcja Android Auto Zestaw naprawczy opon Tirefit Dodatkowy moduł umożliwiający wyświetlanie rzeczywistego obrazu drogi na wyświetlaczu nawigacji MBUX Usługi Remote Plus Preinstalacja do cyfrowego transferu klucza		
7	Pakiet AMG Exterior (P31) Stylizacja zewnętrzna AMG Tarcze kół aluminiowe 20" AMG 5 podwójnych ramion (RZV) termolite grey, wysoki połysk		
8	Pakiet lusterek Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie		

- Oświetlenie Ambiente z projekcją logo marki
- 9 Pakiet Navigation Connectivity
 - System nawigacji satelitarnej HDD
 - Moduł komunikacyjny (LTE)
 - Preinstalacja usług nawigacji
- 10 Pakiet zabezpieczenia pojazdu Urban Guard
 - Autoalarm
 - Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
- 11 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 12 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent układu kierowniczego aktywny
- 2 Czujnik martwego pola lusterek
- 3 Ładowarka bezprzewodowa do urządzeń mobilnych
- 4 Pakiet AMG Line Premium (PSN) (dopłata)
 - Szyby atermiczne
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 - Szyby przyciemniane
 - Fotel pasażera z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
 - Klimatyzacja automatyczna Thermotronic 4-strefowa
 - Fotele przednie klimatyzowane
 - Asystent parkowania Active Parking System
 - Okno dachowe panoramiczne regulowane elektrycznie
 - Wyświetlacz Head-Up
 - System Parktronic
 - Kamera 360°
 - Audio System Burmester Surround Sound
 - Pakiet Air-Balance
 - System Keyless-Go
 - Inteligentny system świateł drogowych MULTIBEAM LED
 - Asystent świateł adaptacyjny Plus
 - Pakiet Airmatic
 - System Apple Carplay
 - System Hands-Free Acces
 - System rozpoznawania znaków drogowych Traffic Sign Assist
 - Funkcja Android Auto
 - Zestaw naprawczy opon Tirefit
 - Oświetlenie Ambiente (64 kolory)
 - Dodatkowy moduł umożliwiający wyświetlanie rzeczywistego obrazu drogi na wyświetlaczu
- nawigacji MBUX
 - Uchwyt na napoje z regulacją temperatury
 - Usługi Remote Plus
 - Preinstalacja do cyfrowego transferu klucza
- 5 Tapicerka ze skóry Nappa czarna (801A)
- 6 Tarcze kół aluminiowe 21" AMG wieloramienne (RWA) himalaya grey, wysoki połysk (dopłata)
- 7 Wykończenie deski rozdzielczej i bocznych drzwi skórą Artico(górna część)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]	
Przednie lewe:	CONTINENTAL	275/45 R21	107Y	SPORT CONTACT 6 TL FR MO	4,0	
Przednie prawe:	CONTINENTAL	275/45 R21	107Y	SPORT CONTACT 6 TL FR MO	3,5	
Tylne lewe:	CONTINENTAL	315/40 ZR21	115Y	XL SPORT CONTACT 6 TL FR MO1	4,0	
Tylne prawe:	CONTINENTAL	315/40 ZR21	115Y	XL SPORT CONTACT 6 TL FR MO1	2,8	

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Piotr Bałaziński

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

Uwaga:

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.


Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Łotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-140	
2	Dach		110-140	
3	Błotnik przedni	L	110-140	
4	Drzwi przednie	L	110-140	
5	Drzwi tylne	L	110-140	
6	Błotnik tylny	L	110-140	
7	Błotnik przedni	P	110-140	
8	Drzwi przednie	P	110-140	
9	Drzwi tylne	P	110-140	
10	Błotnik tylny	P	110-140	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany	Brak zaślepki	
2	Lampa zespolona tylna	L	Zarysowania klosza		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wykładzina dachu (podsufitka)			Roleta okna dachowego zabrudzona	

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	L	Przecięty bok opony		
2	Opona koła przedniego	P	Przytarty bok opony		
3	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej, zarysowania		
4	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej, zarysowania		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Pojazd wymaga przeglądu B0 od 3181km, aktualizacji oprogramowania

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego- podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdów

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35




Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH
24.11.2026
m.p.
DATA PODPIS

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH
m.p.
DATA PODPIS

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH
m.p.
DATA PODPIS

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH
m.p.
DATA PODPIS

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH
m.p.
DATA PODPIS

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH
m.p.
DATA PODPIS

ZAKRES BADAŃ
---(V.9) POZIOM EMISJA SPALIN - EURO 6 AP---
---(P2)198.88/15.88---
2025-08-19
Pm

POUČENIE:
Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni od wypisania, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 131

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu