

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing ul. Świętokrzyska, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	61/21/11/2024/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/011374
Wykonawca raportu:	Piotr Bałaziński
Przedmiot raportu:	Wózek widłowy Doosan G18S-5
Nr fabryczny:	FGA02-1710-03269
Data sporządzenia raportu:	28-11-2024



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 26-11-2024r. przeprowadzono oględziny na placu w miejscowości 05-600 Słomczyn ul. Metalowa 10. Oględziny wykonał Piotr Bałaziński

Przedmiotem wyceny jest wózek widłowy Doosan G18S-5

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wózek widłowy
Producent:	Doosan
Typ/model:	G18S-5
Numer fabryczny:	FGA02-1710-03269
Rok produkcji:	2021

Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

Wskazanie licznika czasu pracy:	872 h
Masa eksploatacyjna:	3338 KG
Moc silnika:	34,2 kW
Maszt:	FFT
Paliwo zasilania:	LPG
Udźwig:	1750 kg
Wyposażenie:	- Widły o długości 120cm z przesuwem bocznym - Kabina półotwarta - Ogumienie MAGNUM 8,50-10 SOLIDEAL/ MAGNUM 5,00-8 SOLIDEAL

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny maszyny zewnątrz i wewnątrz, przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Wykonano próbę ruchową mechanizmów roboczych bez obciążenia, bez uwag

Nie wykryto wycieków płynów eksploatacyjnych.

Wykryto liczne zabrudzenia eksploatacyjne oraz ogniska korozji powierzchniowej osprzętu roboczego.

Silnik pracuje płynnie w pełnym zakresie obrotów.

Uszkodzenia:

- Zarysowania nadwozia wózka
- Rozerwane poszycie fotela operatora
- Aktywny błąd check engine

Brak dokumentacji technicznej

Okazano historię serwisowania

- Ostatni wykonany przegląd konserwacyjny w dniu 27-03-2024 przy przebiegu 715 mth
- Brak wpisu o obowiązkowym przeglądzie po 100 mth według warunków gwarancji, pierwszy przegląd przy przebiegu 254 mth

BUTLA LPG NIE JEST SPRZEDAWANA RAZEM Z WÓZKIEM

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Nie okazano dokumentu potwierdzającego datę następnego badania UDT. Następny termin badania według naklejki 04.2025. Wózek posiada ważne badanie UDT, zweryfikowano na stronie bezpieczne.udt.gov.pl

Na pojeździe znajduje się tabliczka z oznakowaniem CE

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





































