

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	97/28/03/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/013881
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Wanna z pokrywą – 2 szt.
Nr fabryczny:	-
Data sporządzenia raportu:	07-04-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 01.04.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest wanna z pokrywą – 2 szt. wykonana ze stali ze wzmocnieniami z ceowników stalowych oraz z podstawą przystosowaną do transportu wózkiem widłowym.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wanna stalowa
Producent:	-
Model:	-
Numer fabryczny:	-
Rok produkcji:	-

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Wymiary zewnętrzne:	1740x1100x1300 mm
Wymiary wewnętrzne:	1640x1000x1060 mm
Wyposażenie:	Pokrywa

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmiot zlokalizowany na placu depozytowym, przechowywany bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Na wannach nie zidentyfikowano tabliczki znamionowej oraz znaku CE co jest deklaracją producenta że przedmiot spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ponadnormatywne ślady zużycia eksploatacyjnego – wanny zdeformowane, rozerwane poszycia boczne, wyrwane wzmocnienia. Wewnątrz znajdują się pozostałości materiałów sypkich.

Stan wizualny przedmiotu ocenia się jako zły.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





