

## WYCENA WARTOŚCI

<b>Zamawiający:</b>	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
<b>Numer zlecenia:</b>	229/18/03/2026/PKO LEASING REMARKETING
<b>Numer wewnętrzny:</b>	22/011234
<b>Wykonawca:</b>	Przemysław Kaluźny
<b>Przedmiot wyceny:</b>	System monitoringu wizyjnego IP
<b>Nr fabryczny:</b>	Według opisu
<b>Data sporządzenia:</b>	27-03-2026



## Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot wyceny

W dniu 20.03.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest system monitoringu wizyjnego IP.

### Elementy składowe

**Zasilacz:** Producent: MPL Power Elektro Sp. z o.o.,  
Model: PZB-12V6B  
Nr seryjny: brak danych  
Rok produkcji: Brak danych  
Wejście: 200–240VAC / 50–60Hz  
Prąd wejściowy: 0.7A / 230VAC  
Wyjście: 13.8V / 5.45A  
Akumulator: 12V / 7–9Ah  
Prąd ładowania: max. 0.35A

**Rejestrator:** Producent: Zhejiang Dahua Vision Technology  
Model: DHI-NVR4116HS-4KS2/L  
Nr seryjny : 7C0969CPAZAECF7  
Rok produkcji: Brak danych  
Zasilanie: 12V = 2A

**Odbiornik:** Producent: Monacor International  
Model: TXS-611SET  
Nr seryjny: H12001058-03  
Rok produkcji: Brak danych  
Częstotliwość: 863–865 MHz  
Zasilanie: 12V = 500mA

**Router:** Producent: Tp Link  
Model: Archer C6  
Nr seryjny: Brak danych  
Rok produkcji: Brak danych

**Wzmacniacz:** Producent: Bosch  
Model: PLE-2MA120-EU  
Nr seryjny: Brak danych  
Rok produkcji: Brak danych

Producent: Zhejiang Dahua Vision Technology

Model: IPC-HDBW1431E-0280B-S4

Nr seryjny :

7H0251EPAG746A5

**Kamery:** 7H0251EPAG3C7BF

7H0251EPAG97998

7H0251EPAG08762

7H0251EPAG1999E

Rok produkcji: Brak danych

**4 x kamera**

Model: Brak danych

Nr seryjny : Brak danych

Rok produkcji: Brak danych

**Pozostałe:**

Klawiatura Logitech

2 x pilot

Szafa

Mikrofon

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmioty zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Podczas oględzin urządzenia posiadające wtyczkę 230V podłączono do zasilania. Uruchamiają się. Brak możliwości sprawdzenia pełnej funkcjonalności w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas włączenia do czynnej eksploatacji. Część kamer posiada ucięte przewody zasilające. Ze względu na brak specyfikacji, istnieje ryzyko wykrycia braków w ukompletowaniu.

Elementy zestawu noszą typowe ślady eksploatacji w postaci zabrudzeń czy zarysowań. Nie odnaleziono tabliczki identyfikacyjnej ściany interaktywnej, ze względu na sposób montażu nie odczytano danych z tabliczki znamionowej projektora.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji fotograficznej.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

**Uwaga:**

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

**CE:**

**Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.**

## **Zastrzeżenia ograniczające**

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## **Załączniki**

Dokumentacja zdjęciowa.









