

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	75/16/01/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	31478
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Części oraz wyposażenie samochodowe
Nr fabryczny:	-
Data sporządzenia raportu:	20-01-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 17.01.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu są części oraz wyposażenie samochodowe.

W skład zestawu części wchodzi:

- kompresor klimatyzacji, nr katalogowy: 3M5H-19D629-KG z 2011 roku (po zidentyfikowaniu kompresor wykorzystywany w pojazdach marki FORD/VOLVO)
- pasy bezpieczeństwa z regulacją, nr katalogowy: 34017855 z 2011 roku – 2 szt. (po zidentyfikowaniu pasy wykorzystywane w pojazdach marki FORD),
- linka holownicza – 2 szt.
- półka bagażnika – brak danych identyfikacyjnych,
- roleta bagażnika – brak danych identyfikacyjnych,
- gaśnica 1kg,

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Części zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Ze względu na sposób magazynowania istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń i niesprawności.

Brak możliwości weryfikacji stanu poszczególnych elementów wyposażenia. Części używane.

Pozostałe uszkodzenia zobrazowane w dokumentacji zdjęciowej.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





