

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/80666/24/10/17
Nr zlecenia/szkody: 23/019977
Data zlecenia: 17-10-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
DEKRA Polska - O. Wrocław

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0156357
Producent	LEXUS
Model	RX 22-
Typ/wersja	RX 500h F Sport
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2140
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2750
Rozstaw osi 1/2	2850
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczana spalin	GPF
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	2393
Moc silnika [KM/kW]	272/200
Skrzynia biegów	automatyczna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	SK383XY
VIN	JTJCM BHA902001322
Data 1. rejestracji	13-07-2023
Data nast. bad. techn.	13-07-2026
Rok produkcji	2023 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	53 693 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Michelin, PILOT SPORT 4 SUV	235/50 R21 101W	4,0 mm
	lewe	Michelin, PILOT SPORT 4 SUV	235/50 R21 101W	5,0 mm
tylna	prawe	Michelin, PILOT SPORT 4 SUV	235/50 R21 101W	5,0 mm

lewe Michelin, PILOT SPORT 4 235/50 R21 101W 4,0 mm
SUV

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Asystent głosowy inteligentny Lexus Concierge z usługami Connected - na 4 lata
3. Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA) z korektą toru jazdy
4. Asystent wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu (LCA)
5. Bezprzewodowy Apple CarPlay i przewodowy Android Auto
6. Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania, rozp. obiekty, pojazdy i pieszych
7. Dywaniki tekstylne
8. Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika, sterowana ruchem nogi
9. Felgi aluminiowe 21", F Sport, z ogumieniem 235/50
10. Filtr Nanoex
11. Fotele przednie ogrzewane
12. Fotele przednie regulowane elektrycznie w 8 kierunkach
13. Fotele przednie wentylowane
14. Fotele przednie z regulacją lędźwiową w 2-kierunkach
15. Fotele tylne wentylowane
16. Gałka dźwigni zmiany biegów skórzana F SPORT
17. Gwarancja na napęd hybrydowy i baterię, 5 lat lub limit 100.000 km
18. Gwarancja na pojazd, 3 lata lub limit 100.000 km
19. Hamulec postojowy elektryczny (EPB)
20. Immobilizer
21. Kamera cofania z panoramicznym widokiem 360 stopni dookoła samochodu
22. Kanapa tylna składana, dzielona w stosunku 40:20:40
23. Kierownica podgrzewana
24. Kierownica skórzana F Sport z panelem sterującym audio, telefonem i wyświetlaczem, dotykowe przyciski
25. Kierunkowskazy LED - przód
26. Kierunkowskazy LED - tył
27. Klamka elektryczna, elektroniczne otwieranie i zamykanie samochodu
28. Klimatyzacja automatyczna, trzystrefowa
29. Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją wysokości i wysunięcia
30. Lakier metalizowany
31. Lampy doświetlające zakręty
48. Poduszki powietrzne chroniące kolana kierowcy i pasażera
49. Poduszki powietrzne dwustopniowe kierowcy i pasażera przedniego fotela
50. Poduszki powietrzne kurtynowe boczne
51. Podłokietnik przedni
52. Podłokietnik w oparciach tylnej kanapy z dwoma uchwytami na kubek
53. Port USB-A z przodu, 5 portów USB-C (trzy z przodu i dwa z tyłu)
54. Powłoka lakieru chroniąca przed drobnymi zarysowaniami
55. Projektor kolorowy 10" wyświetlający dane na przedniej szybie samochodu (HUD)
56. Przycisk uruchamiający silnik
57. Reflektory przednie w technologii Full LED (światła mijania, dzienne i drogowe)
58. Relingi dachowe zintegrowane w kolorze czarnym
59. Selektor trybów jazdy: 3 tryby (Eco, Normal, Sport)
60. Spryskiwacze reflektorów
61. System AVAS (dźwięk podczas jazdy w trybie EV poniżej 25km/h)
62. System Inteligentny kluczyk, z klamkami zewnętrznymi podświetlanymi LED
63. System automatycznych świateł drogowych (AHB)
64. System kontroli trakcji TRC
65. System monitorowania martwego pola (BSM)
66. System ochrony przedzderzeniowej PCS z wykrywaniem pieszych, rowerzystów i motocyklistów
67. System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (SWAY)
68. System ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach (TPMS)
69. System ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu (FCTA)
70. System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)
71. System rozdzielający siłę hamowania (EBD)
72. System rozpoznawania znaków drogowych
73. System stabilizacji toru jazdy VSC
74. System wspomagania hamowania awaryjnego (BA)
75. System wspomagania wjazdu pod górę HAC
76. System zapobiegający otwarciu drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją - Safe Exit Assist
77. Szyby regulowane elektrycznie - przód + tył
78. Szyby tylne przyciemniane

- | | |
|--|--|
| 32. Lampy przeciwmgielne LED, przód | 79. Tapicerka z naturalnej skóry F Sport, z elementami ze skóry syntetycznej |
| 33. Lampy tylne z sygnalizacją gwałtownego hamowania | 80. Tempomat aktywny działający w pełnym zakresie prędkości, rozpoznający znaki DRCC |
| 34. Listwa świetlna LED | 81. Tuner DAB |
| 35. Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie i ogrzewane | 82. Uchwyty na kubki - przód/tył |
| 36. Lusterko wewnętrzne cyfrowe | 83. Uciąg 2.000 kg |
| 37. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie) | 84. Usługi łączności Connected pozwalające na sterowanie otwieraniem, zamykaniem auta |
| 38. Lusterko zewn. elektrochromatyczne (kierowca) automatycznie składane, podgrzewane i ułatwiające cof. | 85. Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości jazdy (EPS) |
| 39. Manetki do zmiany biegów przy kierownicy | 86. Wycieraczki inteligentne z czujnikiem deszczu |
| 40. Nakładki progowe | 87. Wykończenie wnętrza ze wstawkami Aluminium |
| 41. Nawigacja Lexus Link Pro+: radio AM/FM,DAB,system audio Mark Levinson 21 głośników,wyś. dotykowy 14" | 88. Zaczepy do mocowania fotelika dziecięcego w systemie ISOFIX na tylnych siedzeniach |
| 42. Nawigacja chmurowa (z usługami Connected przez 4 lata) | 89. Zamek centralny z podwójną blokadą |
| 43. Obsługa Bluetooth | 90. Zawieszenie adaptacyjne o zmiennej sztywności (AVS) |
| 44. Oświetlenie ambientowe, 64-kolorowe | 91. Ładowarka bezprzewodowa indukcyjna do smartfonów |
| 45. Pamięć ustawień fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych (3 ustawienia) | 92. Światła drogowe adaptacyjne dynamiczne Blade Scan (AHS) |
| 46. Pedał przyspieszenia z funkcją kick-down | 93. Światła tylne LED |
| 47. Poduszki powietrzne boczne w oparciach foteli przednich (TAP) | |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Dach panoramiczny szklany, dwuczęściowy, otwierany -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd -
Aktualna sytuacja rynkowa -
Stwierdzone braki, uszkodzenia (szacunkowo) -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2024 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 25-10-2024

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
mgr inż. Andrzej Szymkowiak

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

pojazd udostępniono w warunkach parkingowych

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

strona 7/37

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Brak grota w jednym z kluczyków.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tyl



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42.
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2



Fot. 44.
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48.
Drzwi przednie P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Drzwi tylne P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 52.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 54.
Kanapa tyl. - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 56.
Kanapa tyl. - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1