

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	191/31/03/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/032152
Wykonawca:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot wyceny:	Dźwig towarowy Atlift 100.45/0
Nr fabryczny:	108383
Data sporządzenia:	13-04-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 07.04.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu depozytowego zleceniodawcy w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest dźwig towarowy Atlift 100.45/0.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Dźwig towarowy
Producent:	Atlift
Model:	100.45/0
Numer fabryczny:	108383
Rok produkcji:	2022
Udźwig:	100kg
Wysokość podnoszenia:	3m
Prędkość podnoszenia:	0,45 m/s
Wymiary kabiny:	szerokość 450 mm głębokość 600 mm wysokość 800 mm
Typ kabiny:	nieprzelotowa
Drzwi szybowe:	gilotynowe o wymiarach 450xH800 mm
Minimalne wymiary otworu w stropie:	-szerokość 770 mm -głębokość 780 mm
Zasilanie:	230V
UDT:	05-2026

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmiot zmagazynowany na hali zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Urządzenie zdemontowane, rozłożone na poszczególne elementy. Ze względu na rozłożenie oraz brak operatora przedmiotu nie uruchomiono i nie sprawdzono poprawności w działaniu. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad oraz braków. Zaleca się weryfikację stanu przez wyspecjalizowany serwis. Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego w postaci zarysowań czy zabrudzeń.

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





