

Nr zlecenia: 92/30/10/2025/PKO LEASING REMARKETING


z dnia: 2025/10/30

Zleceniodawca:

PKO Leasing
ul. Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

Piotr Bałaziński/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	JTHB21B1702147630
Marka:	LEXUS	Nr rejestracyjny:	TK387AJ
Model pojazdu:	ES 300h MR`18 E6	Nr Info-Ekspert:	051-00356
Wersja:	Elegance	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	230380 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/08/27		
Data ważności badania technicznego	2026/08/27		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2150 kg		
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elekt.)		
Pojemność / Moc silnika spalinowego	2487 ccm / 131kW (178KM)		
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	160kW (218KM) / 88kW (120KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czerwony 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	29	Spryskiwacze reflektorów
2	Asystent ruszania na wzniesieniu	30	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy SWAY
3	Czujniki ciśnienia powietrza w oponach	31	System "inteligentny klucz (4 klamki)"
4	Dywaniki tekstylne	32	System Apple Carplay/Android Auto
5	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	33	System doświetlania zakrętów
6	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego w 2 kierunkach	34	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
7	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego w 2 kierunkach	35	System monitorowania martwego pola BSM
8	Głośniki 10 szt.	36	System multimedialny MM19
9	Hamulec postojowy elektryczny	37	System ochrony przedzderzeniowej PCS
10	Immobilizer	38	System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu RCTABz wykrywaniem pieszych
11	Kamera cofania	39	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
12	Kierownica 3-ramienna pokryta skórą	40	System samodzielnego zatrzymania ICS
13	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	41	Szyby tylne przyciemniane
14	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie	42	Światła tylne LED
15	Kurtyny powietrzne boczne	43	Światła z regulacją kąta pochylenia
16	Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie	44	Tapicerka Tahara
17	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	45	Tarcze kół aluminiowe 17" opony 215/55
18	Nakładki progów	46	Touchpad
19	Okno dachowe regulowane elektrycznie	47	Tuner radiowy cyfrowy DAB
20	Podłokietnik siedzeń tylnych	48	Uchwyt na kubek z przodu
21	Poduszka powietrzna kierowcy	49	Uchwyt na kubek z tyłu
22	Poduszka powietrzna pasażera	50	Wspomaganie układu kierowniczego
23	Poduszki powietrzne boczne przednie	51	Wyświetlacz multimedialny 8"
24	Radioodtwarzacz CD	52	Zagłówki regulowane - 2 kierunki
25	Reflektory Bi-LED	53	Zamek centralny
26	Roleta dachowa	54	Zawieszenie standardowe
27	Selektor trybów jazdy (3 tryby: Eco, Normal, Sport)	55	Złącze "AUX"
28	Spoiler na pokrywie bagażnika	56	Złącze USB 4 szt. (2 z przodu, 2 z tyłu)
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Czujniki parkowania - przód/tył Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył		
2	Fotele przednie podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany Fotel pasażera podgrzewany		
3	Fotele przednie regulowane elektrycznie Fotel kierowcy regulowany elektrycznie Fotel pasażera regulowany elektrycznie		
4	Pakiet LSS+2 Światła drogowe adaptacyjne AHS Światła drogowe automatyczne AHB Asystent rozpoznawania znaków drogowych RSA System wykrywania rowerzystów w dzień System wykrywania pieszych w nocy Tempomat aktywny DRCC Asystent utrzymania pasa ruchu LTA System wykrywania pieszych w dzień i w nocy		
5	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie Szyby przednie regulowane elektrycznie Szyby tylne regulowane elektrycznie		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany
- 2 Pakiet Premium (dopłata)
 - Tarcze kół aluminiowe 18" opony 235/45
 - Wyświetlacz multimedialny 8"
 - System nawigacji satelitarnej GPS Lexus Premium Navigation MM19

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	NOKIAN TYRES 235/45 R18 98V XL SNOWPROOF P TL	4,2
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 235/45 R18 98V XL LM 005 DG TL	4,7
Tylne lewe:	NOKIAN TYRES 235/45 R18 98V XL SNOWPROOF P TL	6,3
Tylne prawe:	NOKIAN TYRES 235/45 R18 98V XL SNOWPROOF P TL	4,4

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Piotr Bałaziński

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenie		
2	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Łotnik tylny	L		Brak pokrywy wlewu paliwa	

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		140-160	
2	Dach		170-200	
3	Łotnik przedni	L	140-160	
4	Drzwi przednie	L	250-300	
5	Drzwi tylne	L	250-300	

6	Łotnik tylny	L	170-200	
7	Łotnik przedni	P	140-160	
8	Drzwi przednie	P	170-200	
9	Drzwi tylne	P	170-200	
10	Łotnik tylny	P	170-200	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		170-200	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Brak		
2	Krata wlotu powietrza		Brak		
3	Reflektor	L	Brak		
4	Reflektor	P	Brak		
5	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		

Uchwyt podłogi bagażnika rozerwany



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Przepalone miejscowo poszycie		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła tylnego	L	Przytarty bok opony		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- 1 Głośność pracy silnika BEZ UWAG

Pojazd uruchomiono za pomocą zewnętrznego źródła zasilania

Pojazd komunikuje różne błędy komputera, które samoczynnie włączają się lub wyłączają w trakcie pracy silnika

Ze względu na uszkodzenia wykonano próbę ruchową z prędkością do 5 km/h na zimnym silniku na biegu pierwszym oraz wstecznym.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- 1 Kluczyki (ilość sztuk) Okazano 2 sztuki
2 Dowód rejestracyjny TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Porównanie ostatniego zapisu w bazie CEPIK - zgodność przebiegu

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego- podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdów


ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84

X TESTOWANIE TECHNICZNEGO 27.08.2024 41 21 30 X TESTOWANIE TECHNICZNEGO 2026 08 27 SKP TR0000/P ABT 20240902		REZULTATY TESTÓW --- (V.9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6 AP --- --- (P2) 131, 00/88, 00 --- Oficer	
X TESTOWANIE TECHNICZNEGO m.p. PODPIS		X TESTOWANIE TECHNICZNEGO m.p. PODPIS	
X TESTOWANIE TECHNICZNEGO m.p. PODPIS		X TESTOWANIE TECHNICZNEGO m.p. PODPIS	

A - numer homologacji pojazdu, B - data pierwszej homologacji pojazdu, C - dzień powstania pojazdu, D - rok powstania, E - numer identyfikacyjny pojazdu, F - rok powstania, G - rok powstania, H - rok powstania, I - rok powstania, J - rok powstania, K - rok powstania, L - rok powstania, M - rok powstania, N - rok powstania, O - rok powstania, P - rok powstania, Q - rok powstania, R - rok powstania, S - rok powstania, T - rok powstania, U - rok powstania, V - rok powstania, W - rok powstania, X - rok powstania, Y - rok powstania, Z - rok powstania.

Uwaga: Wskazano, że pojazd jest zarejestrowany zgodnie z opisem w dowodzie rejestracyjnym, w tym w dowodzie rejestracyjnym.

Fot. nr 85

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu