

Nr zlecenia: 70/30/12/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/12/30

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                                   | Dane: [D] I-2026  |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t                        | VIN:              | Z F A 2 5 0 0 0 0 2 X 4 8 5 4 1 |
| Marka:                                       | FIAT                                              | Nr rejestracyjny: | CB167PU                         |
| Model pojazdu:                               | Ducato 33 2.2 M-jet MR`21 E6.4 3.3t               | Nr Info-Ekspert:  | 045-06410                       |
| Wersja:                                      | L3H2                                              | Rok produkcji:    | 2023                            |
| Wskaźnik drogowości                          | 109385 km                                         |                   |                                 |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2023/07/31                                        |                   |                                 |
| Data ważności badania technicznego           | 2026/07/31                                        |                   |                                 |
| Rodzaj nadwozia                              | furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy |                   |                                 |
| Dop. masa całk. / Ładowność                  | 3300 kg / 1295 kg                                 |                   |                                 |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna                      |                   |                                 |
| Rozstaw osi                                  | 4035 mm                                           |                   |                                 |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym                            |                   |                                 |
| Pojemność / Moc silnika                      | 2184 ccm / 103kW (140KM)                          |                   |                                 |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza                      |                   |                                 |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                                       |                   |                                 |
| Norma spalin                                 | E6.4                                              |                   |                                 |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | Biały 2-warstwowy typu uni                        |                   |                                 |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                          |
|------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 13   | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD |
| 2    | Drzwi tylne dwuskrzydłowe                 | 14   | System kontroli ładunku LAC                         |

|    |                                                     |    |                                          |
|----|-----------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| 3  | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego      | 15 | System kontroli trakcji ESC              |
| 4  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                | 16 | System wspomagający parkowanie           |
| 5  | Fotel pasażera podwójny ze schowkiem pod siedzeniem | 17 | System wspomagania nagłego hamowania HBA |
| 6  | Klimatyzacja                                        | 18 | System wspomagania ruszania pod górę     |
| 7  | Kolumna kierownicy regulowana                       | 19 | System zapobiegający dachowaniu          |
| 8  | Komputer pokładowy                                  | 20 | Szyby przednie regulowane elektrycznie   |
| 9  | Poduszka powietrzna kierowcy                        | 21 | Tapicerka foteli "Crepe"                 |
| 10 | Przegroda przestrzeni bagażowej                     | 22 | Uchwyty do mocowania ładunków            |
| 11 | Przygotowanie do montażu radia                      | 23 | Zamek centralny zdalnie sterowany        |
| 12 | Sygnal ostrzegawczy cofania                         |    |                                          |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radio z 5-calowym dotykowym ekranem, DAB  
Złącze "USB"  
System Bluetooth  
Tuner radiowy cyfrowy DAB  
Złącze "AUX"  
Wyświetlacz 5" dotykowy  
Radioodbiornik
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Pakiet Techno (dopłata)  
Klimatyzacja automatyczna  
Złącze "USB"  
System Bluetooth  
Tuner radiowy cyfrowy DAB  
Wyświetlacz 7" dotykowy  
Radio  
System Apple Carplay/Android Auto

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                            | Bieżnik [mm] |
|-----------------|---------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *ZEETEX 215/70 R15 109/107S WV1000 TL | 4,8          |
| Przednie prawe: | *ZEETEX 215/70 R15 109/107S WV1000 TL | 4,2          |
| Tylne lewe:     | *ZEETEX 215/70 R15 109/107S WV1000 TL | 5,0          |
| Tylne prawe:    | *ZEETEX 215/70 R15 109/107S WV1000 TL | 5,3          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY****Uwaga:**

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę

jego stanu technicznego. Dodatkowo, jazda próbna została przeprowadzona w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Sebastian Konopik

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii pojazdu.gov.pl - bez uwag

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                     | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|----------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Zarysowania powłoki lakierowej         |      |         |
| 2    | Błotnik przedni       | P     | Odpryski powłoki lakierowej            |      |         |
| 3    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej            |      |         |
| 4    | Drzwi boczne przednie | L     | Odpryski powłoki lakierowej            |      |         |
| 5    | Drzwi boczne przednie | P     | Odpryski powłoki lakierowej            |      |         |
| 6    | Słupek przedni        | L     | Odpryski powłoki lakierowej            |      |         |
| 7    | Próg                  | L     | Starcia powłoki lakierowej             |      |         |
| 8    | Próg                  | P     | Starcia powłoki lakierowej             |      |         |
| 9    | Błotnik tylny         | P     | Odkształcony, zdeformowany, wgnieciony |      |         |
| 10   | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Wgniecenia, zarysowania                |      |         |

Na pozostałych elementach obblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Grubość powłoki<br>[μm] | Opis |
|------|---------------------|-------|-------------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia    |       | 70-80                   |      |
| 2    | Błotnik przedni     | L     | 70-80                   |      |
| 3    | Drzwi przednie      | L     | 70-80                   |      |
| 4    | Poszycie boku       | L     | 70-80                   |      |
| 5    | Błotnik tylny       | L     | 70-80                   |      |
| 6    | Drzwi tyłu nadwozia |       | 70-80                   |      |
| 7    | Błotnik przedni     | P     | 70-80                   |      |
| 8    | Drzwi przednie      | P     | 70-80                   |      |
| 9    | Drzwi tylne         | P     | 70-80                   |      |
| 10   | Błotnik tylny       | P     | 70-80                   |      |
| 11   | Drzwi tyłu nadwozia |       | 70-80                   |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykaczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni           |       | Zarysowany                   |      |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego | L     | Zarysowana                   |      |         |
| 3    | Obudowa lusterka bocznego | P     | Zarysowana, połamana         |      |         |
| 4    | Zderzak tylny             |       | Zarysowany                   |      |         |
| 5    | Szyba przednia            |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni  | L     | Poplamiony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni  | P     | Poplamiony         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła       | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa została przeprowadzona w warunkach parkingowych, na zimnym silniku, przy prędkości nieprzekraczającej 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                        |                                        |
|---|------------------------|----------------------------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 szt. okazano                         |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK okazano kopię pozwolenia czasowego |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Zweryfikowano w bazie Cepik

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11




Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69




Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*