



ZESTAW SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	59/08/07/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	25/046411
Nr fabryczny:	Zestaw
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 10.07.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest zestaw , w skład którego wchodzi następujące elementy:

- Lada witrynowa grzewcza CARMEN BEMAR 1330, nr seryjny: 2392, rok produkcji: 2025,
- Regał chłodniczy MAWI MODUS 3,75/0,7/HGD, nr seryjny: 253479 (na agregat zewnętrzny),
- Witryna cukiernicza MAWI SONATA 0,9, nr seryjny: 253412,
- Witryna chłodnicza WCh-8/1 CARMEN 2580, nr seryjny: 2394, rok produkcji: 2025,
- Witryna chłodnicza WCh-8/1 CARMEN 3060, nr seryjny: 2393, rok produkcji: 2025,
- Kotleciarka do mięsa MaGa KM27, nr seryjny: 1445, rok produkcji: 2025,
- Lampa owadobójcza STALGAST 692221, nr seryjny: 24080975, rok produkcji: 2024,
- Kosz promocyjny, wyspowy 1200x800x800 mm – 6 szt.

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Przedmioty zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Urządzenia wyposażone we wtyczkę 230V (Lada witrynowa grzewcza CARMEN BEMAR 1330, witryna cukiernicza MAWI SONATA 0,9, kotleciarka do mięsa MaGa KM27,) – podłączono do zasilania i uruchomiono, nie stwierdzono nieprawidłowości, słyszalna praca agregatów w urządzeniach chłodniczych. Ze względu na brak przeszkolonego operatora - brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wystąpienia, braków w kompletacji, wad i niesprawności w warunkach pracy.

Elementy zestawu noszą ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia, wgniecenia itp.

Dodatkowo stwierdzano:

- regał chłodniczy MAWI MODUS 3,75/0,7/HGD – przewody zasilające przecięte, przewody chłodnicze zagięte, regał rozłożony na 2 części,
- witryna chłodnicza WCh-8/1 CARMEN 2580 - przewody zasilające przecięte, przewody chłodnicze zagięte,
- witryna chłodnicza WCh-8/1 CARMEN 3060 - przewody zasilające przecięte, przewody chłodnicze zagięte,
- lampa owadobójcza STALGAST 692221 – ucięta wtyczka zasilająca,
- kosze promocyjne – zdemontowane na części, nie weryfikowano kompletności,

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji fotograficznej.

Pozostałe urządzenia widniejące w dokumentacji zdjęciowej a nie opisane powyżej nie są częścią wyceny.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zlecałodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

















