

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	14/25/07/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	02652/EO/22
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Agregaty hydrauliczne PLARAD XB 2-Z-XB z wyposażeniem – 2 szt.
Nr fabryczny:	84-35423, 84-35266
Data sporządzenia raportu:	30-07-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 28.07.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu są agregaty hydrauliczne PLARAD XB 2-Z-XB z wyposażeniem znajdujące zastosowanie w branży rolniczej, na budowach w warsztatach. Dostarczając odpowiednie ciśnienie i przepływ oleju hydraulicznego wykorzystywane są do zasilania różnych maszyn i urządzeń.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Agregaty hydrauliczne – 2 szt.
Producent:	PLARAD
Model:	XB 2-Z-XB
Numer fabryczny:	84-35423, 84-35266
Rok produkcji:	2022
Ciśnienie max:	800 bar
Natężenie przepływu:	8,0/1,2 l/min
Moc nominalna:	1,1 kW
Waga:	32,6 kg
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie:	Przewód hydrauliczny PLARAD typ 2388N-04V05 – 4 szt. Walizka narzędziowa – 2 szt. Klucz hydrauliczny MX-EC45 45.TS, nr seryjny: 89-37806, rok produkcji: 2022 Napęd klucza kasetowego SX-EC5TS, nr seryjny: 86-35877, Redukcja do kasety SW65 na SW55 Redukcja do kasety SW65 na SW50

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzeń oraz wyposażenia agregaty podłączono do zasilania i uruchomiono – słyszalna praca. Brak możliwości sprawdzenia w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy. Konieczność obsługi serwisowej przed dalszą eksploatacją.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Stan wizualny urządzeń określa się jako dobry.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







