

## RAPORT TECHNICZNY

<b>Zamawiający raport:</b>	PKO Leasing ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
<b>Numer zlecenia:</b>	47/25/10/2024/PKO LEASING REMARKETING
<b>Numer wewnętrzny:</b>	23/005543
<b>Wykonawca raportu:</b>	Artur Kawęcki
<b>Przedmiot raportu:</b>	Urządzenie kosmetyczne HIFU PRO
<b>Nr fabryczny:</b>	230228000000H00
<b>Data sporządzenia raportu:</b>	04-11-2024
<b>Wartość rynkowa:</b>	-
<b>Wartość dla wymuszonej sprzedaży:</b>	-



## Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot raportu

W dniu 30-10-2024 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn ul. Metalowa 10 05-600 Grójec

Przedmiotem raportu jest urządzenie kosmetyczne HIFU PRO. HIFU jest to technologia, która wykorzystuje wiązki fal dźwiękowych o dużym zasięgu. Skoncentrowana wiązka ultradźwięków wywołuje ruch i tarcie komórek, które generują ciepło. Dochodzi do denaturacji tkanek czyli zniszczenia starego kolagenu i stymulowania organizmu do produkcji nowego.

### Dane identyfikacyjne

<b>Nazwa:</b>	Urządzenie kosmetyczne
<b>Producent:</b>	Beijing Forever Beauty laser Co. LTD
<b>Dystrybutor:</b>	KATE BEAUTY PROFESSIONAL ANDREJ BIELECKI
<b>Typ/model:</b>	HIFU PRO
<b>Numer fabryczny:</b>	230228000000H00
<b>Rok produkcji:</b>	2023
<b>Przebieg:</b>	-

### Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

<b>Moc:</b>	800 W
<b>Energia:</b>	0.1-2.0 J
<b>Zasilanie:</b>	230 V
<b>Wyposażenie:</b>	Przewód zasilający Głowica

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych

Urządzenie podłączono do zasilania, urządzenie uruchomiło się. Ze względu na brak wyszkolonego operatora brak możliwości przeprowadzenia próby pracy. Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po przeprowadzeniu próby pracy

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono niewielkie ślady zużycia eksploatacyjnego – drobne zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- kartridże zabiegowe – brak,

Stan urządzenia określa się jako dobry.

Szczegółowy stan widoczny na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

**Uwaga:**

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

**CE:**

**Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.**

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





