

## RAPORT TECHNICZNY

<b>Zamawiający raport:</b>	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
<b>Numer zlecenia:</b>	101/21/03/2025/PKO LEASING REMARKETING
<b>Numer wewnętrzny:</b>	21/038462
<b>Wykonawca raportu:</b>	Artur Kawęcki
<b>Przedmiot raportu:</b>	Urządzenie Body Shape
<b>Nr seryjny:</b>	B00116/11/21 AC
<b>Data sporządzenia raportu:</b>	27-03-2025
<b>Wartość rynkowa:</b>	-
<b>Wartość dla wymuszonej sprzedaży:</b>	-



## Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot raportu

W dniu 25.03.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest urządzenie Body Shape bieżnia oferowane przez VACU ACTIV, - urządzenie oparte na systemie podciśnienia łączące zalety wysiłku fizycznego, działania podciśnienia oraz promieniowania IR. Spalanie tkanki tłuszczowej zachodzi przy wysiłku dużo mniejszym niż przy normalnym treningu.

### Dane identyfikacyjne i techniczne

<b>Nazwa:</b>	Urządzenie Body Shape
<b>Producent:</b>	VACU ACTIV MARCIN LESNIAK
<b>Numer seryjny:</b>	B00116/11/21 AC
<b>Rok produkcji:</b>	2021
<b>Prędkość bieżni:</b>	do 12 km/h
<b>Max obciążenie:</b>	180 kg
<b>Max podciśnienie</b>	30 mbar
<b>Napięcie zasilania:</b>	230 V
<b>Waga:</b>	230 kg
<b>Wymiary:</b>	1230x2280x1590 mm
<b>Wyposażenie:</b>	Pasy uszczelniające 4 szt. (rozmiary XS – 2 szt. , M – 1 szt., XL – 1 szt.)

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Urządzenia nie podłączono do zasilania. Brak przewodu zasilającego, urządzenie zdemontowane na podzespoły. W celu weryfikacji konieczny ponowny montaż. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny uniemożliwiają dokładne określenie sprawności oraz kompletności. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE. Dodatkowo na bieżni zidentyfikowano drugą tabliczkę znamionową z innym numerem seryjnym B00104/09/21. Do wyceny przyjęto tabliczkę z obudowy zewnętrznej.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – drobne zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- podstawa – zdemontowana,
- drzwiczki – zdemontowane,
- przewód zasilający – brak,

Stan wizualny ocenia się na dostateczny.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

**Uwaga:**

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

**CE:**

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





