

Nr zlecenia: 91/09/09/2026/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2026/09/09

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

Piotr Bałaziński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena Wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WBA7D21040CG57766
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	PY60620
Model pojazdu:	740 Diesel MR`19 E6d G11/G12	Nr Info-Ekspert:	003-05682
Wersja:	xDrive Steptronic	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	192528 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/05/28		
Data ważności badania technicznego	2026/05/28		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2605 kg		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	2993 ccm / 250kW (340KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rzędowy / 24		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4WD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	22	Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)
2	Autoalarm	23	Przełącznik wartości jezdnych wraz z trybem Adaptive
3	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania	24	System Active Protection
4	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	25	System domykania drzwi
5	Gniazdo 12V w konsoli centralnej z przodu	26	System Dostęp komfortowy
6	Gniazdo 12V w konsoli centralnej z tyłu	27	System kontroli trakcji dynamiczny DTC
7	Immobilizer	28	System stabilizacji toru jazdy DSC

8	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	29	System załadunkowy
9	Kluczyk wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD	30	Szyby atermiczne
10	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w 2 płaszczyznach	31	Światła tylne LED
11	Kurtyny powietrzne boczne	32	Tapicerka ze skóry Dakota
12	Listwy ozdobne drewno szlachetne Fineline błyszczące z wykończeniem z aluminium	33	Tarcze kół aluminiowe 18" "Multi Spoke 619"
13	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	34	Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym
14	Nadwozie wzmocnione włóknem węglowym Carbon Core	35	Tempomat z funkcją hamowania
15	Obsługa za pomocą gestów	36	Tuner radiowy cyfrowy DAB
16	Odtwarzacz CD	37	Wspomaganie układu kierowniczego
17	Oświetlenie Ambiente	38	Zaglówki aktywne
18	Poduszka powietrzna kierowcy	39	Zamek centralny zdalnie sterowany
19	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	40	Zawieszenie adaptacyjne
20	Poduszki powietrzne boczne przednie	41	Zawieszenie pneumatyczne
21	Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie	42	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent parkowania z kamerą cofania
Kamera cofania
Asystent parkowania
- 2 BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji
System nawigacji satelitarnej
Wyświetlacz Head-Up
Kontroler iDrive Touch
Wyświetlacz wskaźników 12,3"
System operacyjny BMW 7.0
Monitor pokładowy 10,25" dotykowy, rozdzielczość 1920x720
- 3 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią położenia
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
Fotel pasażera z pamięcią położenia
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 5 Głośniki HiFi zestaw
Głośniki HiFi 12 szt.
Wzmacniacz audio 205W
- 6 Kierownica wielofunkcyjna sportowa pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica sportowa
Kierownica pokryta skórą
- 7 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
- 8 Pakiet Connected Professional
Serwis Real Time Traffic Information
Usługi Concierge Services
Funkcja Android Auto / Apple CarPlay
Usługi zdalne
- 9 Reflektory adaptacyjne LED z asystentem świateł
Asystent świateł drogowych
Reflektory adaptacyjne LED
- 10 Systemy asystujące kierowcy
System Speed Limit Info
System ostrzegania przed kolizją z tyłu
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
Asystent martwego pola lusterek
System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z aktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70
- 11 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Audio System Harmon Kardon Surround Sound (dopłata)
 - Głośniki 16 szt.
 - Audio System Harmon Kardon Surround Sound
 - Wzmacniacz audio 460W
- 2 Deska rozdzielcza obita skórą
- 3 Fotele przednie wentylowane
 - Fotel kierowcy wentylowany
 - Fotel pasażera wentylowany
- 4 Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata)
- 5 Obramowania Shadow Line BMW Individual o rozszerzonym zakresie
- 6 Pakiet Ambient Air (dopłata)
- 7 Pakiet ogrzewania Comfort, przód
 - Kierownica podgrzewana
 - Podłokietniki przednie podgrzewane
- 8 Pakiet Sportowy M (dopłata)
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Pakiet aerodynamiczny typu "M"
 - Kierownica sportowa typu M
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy komfortowy
 - Fotel pasażera komfortowy
 - Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
 - Skrzynia biegów automatyczna Steptronic sportowa
 - Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat
 - Podnóżek kierowcy M
 - Tarcze kół aluminiowe 19" "Double Spoke 647M" dwukolorowe
 - Listwy ozdobne drewno szlachetne Fineline czarne błyszczącez metalicznym szlifem
 - Kluczyk w stylistyce M
 - Końcówki układu wydechowego w stylizacji M
 - Oznaczenie M na panelu bocznym
 - Listwy progowe podświetlane z logo M
 - Krata wlotu powietrza w stylistyce M
- 9 Pakiet zawieszenia Executive Drive Pro (dopłata)
 - Stabilizatory aktywne
 - Zawieszenie z dynamiczną kontrolą amortyzatorów
- 10 Reflektory laserowe BMW
- 11 Roleta p/słoneczna tylnej szyby
- 12 Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych
- 13 Siedzenia tylne podgrzewane
- 14 System BMW Night Vision z rozpoznawaniem osób
- 15 System zdalnego parkowania (za pomocą pilota) (dopłata)
- 16 Systemy asystujące kierowcy Professional (dopłata)
 - Tempomat aktywny
 - System Stop & Go
 - Asystent zapobiegania kolizji
 - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
 - Asystent zmiany pasa ruchu
 - Asystent pasa ruchu z aktywną ochroną przed kolizją boczną
 - Asystent kierowania i pasa ruchu
 - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją nagłego hamowania
 - Asystent zatrzymania awaryjnego
 - Asystent korytarza ratunkowego
- 17 Szyba przednia z izolacją termiczną i akustyczną
- 18 Szyby tylne przyciemniane
- 19 Szyby z izolacją termiczną i akustyczną

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 245/40 R20 99Y XL P ZERO R-FLAT	5,3
Przednie prawe:	PIRELLI 245/40 R20 99Y XL P ZERO R-FLAT	5,2
Tylne lewe:	PIRELLI 275/35 R20 102Y P ZERO R-FLAT	5,7
Tylne prawe:	PIRELLI 275/35 R20 102Y P ZERO R-FLAT	5,9

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Piotr Bałaziński

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej	Widoczne ślady wcześniejszego demontażu, przednia uszczelka rozerwana	
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu

eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-170	
2	Dach		100-140	
3	Błotnik przedni	L	100-140	
4	Drzwi przednie	L	100-140	
5	Drzwi tylne	L	100-140	
6	Błotnik tylny	L	100-140	
7	Błotnik przedni	P	100-140	
8	Drzwi przednie	P	100-140	
9	Drzwi tylne	P	100-140	
10	Błotnik tylny	P	100-140	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

W komorze silnika brakuje mocowań obudów plastikowych i metalowych elementów umieszczonych nad zestawem chłodnic

Widoczne ślady wcześniejszego demontażu różnych elementów w komorze silnika

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa została przeprowadzona w warunkach parkingowych, na zimnym silniku, przy prędkości nieprzekraczającej 15 km/h.

Wykonanie próby ruchowej oraz uruchomienie silnika po podłączeniu zewnętrznego źródła zasilania

Po odłączeniu zewnętrznego źródła zasilania silnik samoczynnie gaśnie, wyłączają się wszystkie rzeczy elektroniczne

Według informacji przekazanych przez obsługę placu w pojeździe należy wykonać wymianę alternatora

Pojazd komunikuje błędy widoczne w dokumentacji zdjęciowej

Brak możliwości weryfikacji sprawności dodatkowego klucza z wyświetlaczem LCD ze względu na rozładowaną baterię

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych poza końcem umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawca sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7




Fot. nr 8




Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88

Fot. nr 89Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu