

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	115/14/10/2024/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	20/000234
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Wycinarka laserowa TRUMPF TruLaser 3030
Nr fabryczny:	A1220A1368
Data sporządzenia:	19-09-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 12.09.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest wycinarka laserowa TRUMPF TruLaser 3030 maszyna przeznaczona do wypalania detali z blach metalowych. Przystosowana do pracy w warunkach przemysłowych, służy do kształtowego, programowanego wycinania laserem. Obrabiany materiał podczas wypalania żądanych kształtów leży na ruszcie, który znajduje się w środku kabiny lasera. Całość obszaru roboczego osłonięta jest kabiną z parą drzwi z oknami rewizyjnymi.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wycinarka laserowa
Producent:	TRUMPF
Typ/model:	TruLaser 3030
Numer fabryczny:	A1220A1368
Rok produkcji:	2012
Czas pracy:	Brak danych

Podstawowe dane techniczne

Rodzaj lasera	CO ₂
Typ lasera:	TruFlow 6000
Moc lasera:	6000 W
Pole pracy:	3000x1500x115 mm
Maksymalna grubość blach:	Stal: 25 mm Stal nierdzewna: 20 mm Aluminium: 12 mm
Sterowanie:	Sinumerik 840D
Waga:	12 000 kg
Zasilanie:	400V / 50Hz
Wymiary:	9300x6500x2200 mm
Wypożyczenie:	Generator HF TRUMPF TruPlasma Flow 7036 o mocy 36 kW, nr seryjny: 200886337, rok produkcji: 2012 System filtracji MF-L 2000, nr seryjny: 85202 2306, rok produkcji: 2012 Agregat chłodniczy Szafy sterownicze

	System bezpieczeństwa laserowy SICK
	Zmieniacz palet
	Kabina ochronna z drzwiami
	Przystawka do cięcia rur RotoLas
	Pojemnik wywrotny BAUER GU, rok produkcji: 2015

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna przechowywana na hali magazynowej -zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych.

Nie wykonano próby działania urządzenia względu na to że maszyna nie jest podłączona do zasilania. Maszyna zdemontowana i przewieziona do magazynu.

Elementy wyposażenia zdemontowane i zmagazynowane na przestrzeni roboczej maszyny. Brak możliwości uruchomienia i sprawdzenia w działaniu. Istnieje ryzyko wykrycia braków oraz uszkodzeń w przypadku zmontowania, uruchomienia i dalszej eksploatacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – wgniecenia, deformacje, zarysowania, zabrudzenia.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Stan wizualny ocenia się na dostateczny.

Do oględzin nie okazano historii serwisowania, eksploatacji.

Do urządzenia nie okazano oprogramowania.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Instrukcję obsługi
3. Schematy elektryczne do lasera

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.

















