

Nr zlecenia: 95/25/08/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/08/25

### Zleceniodawca:

PKO Leasing  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

### Rzeczoznawca:

inż. Szymon Mróz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczo



# Wycena Wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                               | Dane: [D] IX-2025 |                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t    | VIN:              | Z C F C 6 3 5 C 9 R 5 6 2 3 9 0 3 |
| Marka:                                       | IVECO                         | Nr rejestracyjny: | BS7503C                           |
| Model pojazdu:                               | 50-180 Daily MR`22 E6 3.5t    | Nr Info-Ekspert:  | 142-14120                         |
| Wersja:                                      | 50C18HZ                       | Rok produkcji:    | 2024                              |
| Wskazanie drogomierza                        | 31078 km                      |                   |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2024/06/14                    |                   |                                   |
| Data ważności badania technicznego           | 2027/06/14                    |                   |                                   |
| Rodzaj zabudowy                              | samowyladowcza                |                   |                                   |
| Rodzaj kabiny                                | krótka                        |                   |                                   |
| Dop. masa całk. / Ładowność                  | 3500 kg / 600 kg              |                   |                                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / 4x2 / manualna            |                   |                                   |
| Rozstaw osi                                  | 3750 mm                       |                   |                                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym        |                   |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 2998 ccm / 129kW (175KM)      |                   |                                   |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza  |                   |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                   |                   |                                   |
| Norma spalin                                 | E6                            |                   |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | Czerwony 2-warstwowy typu uni |                   |                                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                           |      |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                |
| 1                       | Belka przeciwnajazdowa tylna profil stalowy, ze światłami | 13   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP 9 generacji |
| 2                       | Fartuchy p/błotne przednie                                | 14   | System Start/Stop                                         |
| 3                       | Fotel kierowcy komfortowy, regulowany                     | 15   | Szyba przednia przyciemniana                              |
| 4                       | Fotel kierowcy z pełną regulacją                          | 16   | Szyba w tylnej ścianie kabiny                             |

|    |                                                                                               |    |                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|
| 5  | Fotel pasażera komfortowy z regulacją odcinka lędźwiowego (3 stopnie regulacji, podłokietnik) | 17 | Szyby przednie regulowane elektrycznie                        |
| 6  | Fotel pasażera komfortowy, regulowany                                                         | 18 | Światła do jazdy dziennej DRL                                 |
| 7  | Fotel pasażera podwójny                                                                       | 19 | Tapicerka materiałowa (obrzeża wzmocnione vinyl)              |
| 8  | Kliny pod koła 2 szt.                                                                         | 20 | Zamek centralny zdalnie sterowany                             |
| 9  | Ośłona chłodnicy z chromowanym wykończeniem                                                   | 21 | Zawieszenie przednie mechaniczne - resor poprzeczny Quad Leaf |
| 10 | Poduszka powietrzna kierowcy                                                                  | 22 | Zestaw naprawczy opon z kompresorem                           |
| 11 | Przygotowanie do radia cyfrowego DAB                                                          | 23 | Złącze "USB"                                                  |
| 12 | Sygnal ostrzegawczy cofania                                                                   |    |                                                               |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Przygotowanie do montażu radia + 4 głośniki + antena  
Przygotowanie do montażu radia  
Antena radiowa  
Głośniki 4 szt.

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Klimatyzacja
- Kołpaki kół
- Półka nad przednią szybą
- Radioodtwarzacz DAB + Bluetooth + USB + sterowanie radiem przy kierownicy  
Radioodtwarzacz  
Sterowanie radiem w kierownicy  
Złącze "USB"  
System Bluetooth  
Tuner radiowy cyfrowy DAB
- Tempomat

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                              | Bieżnik [mm] |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | CONTINENTAL 195/75 R16C 107/105R VAN CONTACT 4SEASON TL | 6,8          |
| Przednie prawe: | CONTINENTAL 195/75 R16C 107/105R VAN CONTACT 4SEASON TL | 6,2          |
| Tylne LZ:       | CONTINENTAL 195/75 R16C 107/105R VAN CONTACT 4SEASON TL | 4,3          |
| Tylne LW:       | CONTINENTAL 195/75 R16C 107/105R VAN CONTACT 4SEASON TL | 4,8          |
| Tylne PZ:       | CONTINENTAL 195/75 R16C 107/105R VAN CONTACT 4SEASON TL | 4,3          |
| Tylne PW:       | CONTINENTAL 195/75 R16C 107/105R VAN CONTACT 4SEASON TL | 4,1          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ       | ( + ) |
| KOREKTA ZA ZMIANĘ PARAMETRÓW ZABUDOWY | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                   | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                        |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd    | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                   | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                  | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Wartość bazowa pojazdu ustalona na podstawie ofert na pojazdy podobne, uwzględniając stan utrzymania wycenianego.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo informujemy, że jazda próbna została przeprowadzona w warunkach parkingowych z niewielką prędkością co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach mogą zostać ujawnione dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas oględzin Rzeczoznawcy.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

Auto wyposażone zabudowe samowyladowczą firmy ROMCAR.

Wymiary przestrzeni ładunkowej:

Długość: 3,6m

Szerokość: 2,1m

Wysokość: 0,5m

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni  | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Pokrywa przednia |       | Odpryski powłoki lakierowej    |      |         |
| 3    | Drzwi boczne     | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 4    | Słupki B prawy   |       | Zarysowania, wgniecenia        |      |         |

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).



## KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|---------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia    |       | 50-80                |      |
| 2    | Błotnik przedni     | L     | 50-80                |      |
| 3    | Drzwi               | L     | 50-80                |      |
| 4    | Błotnik przedni     | P     | 50-80                |      |
| 5    | Drzwi               | P     | 50-80                |      |
| 6    | Ściana tylna kabiny |       | 50-80                |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



## WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu                 | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                |       | Połamany           |      |         |
| 2    | Lampa zespolona tylna          | P     | Pęknięta           |      |         |
| 3    | Kierunkowskaz w lusterku lewym |       | Pęknięty           |      |         |
| 4    | Kłapka wlewu paliwa            |       | Zarysowania        |      |         |

|   |                                 |  |          |  |  |
|---|---------------------------------|--|----------|--|--|
| 5 | Kierunkowskaz w lusterku prawym |  | Połamany |  |  |
|---|---------------------------------|--|----------|--|--|

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni  | L     | Zabrudzony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni  | P     | Zabrudzony         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**NADWOZIE ŁADUNKOWE**

| L.p. | Nazwa elementu                 | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Burta tylna skrzyni ładunkowej |       | Wgnieciona         |      |         |
| 2    | Osłona tylnej części kabiny    |       | Zdeformowana       |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                             |     |
|---|-----------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 1   |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy       | TAK |
| 5 | Gaśnica                     | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK |
| 7 | Apteczka                    | TAK |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na ramie pojazdu zgodny z DR
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Zweryfikowano w bazie Cepik

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

**!** Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67




Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*