

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/83543/25/10/30  
commission/ damage No. : 24/K00457  
Date of commission: 30-10-2025

**DEKRA Poland - Headquarters**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Client :**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Expert:**

**Kacper Sosnowski (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Tomasz Ziemniak (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Konin

**NOTE:**

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

**Vehicle data**

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Group of objects (Eurotax)   | cars                                                       |
| EC code (Eurotax)            | 0116146                                                    |
| Manufacturer                 | MERCEDES-BENZ                                              |
| Model                        | CLA Shooting Brake [X 117] 15-16                           |
| Type / version               | AMG CLA 45 4-Matic                                         |
| Body type                    | KOM                                                        |
| Number of doors / seats      | 5/5                                                        |
| Curb weight [kg]             | 1610                                                       |
| Gross vehicle weight [kg]    | 2120                                                       |
| Wheelbase 1/2                | 2699                                                       |
| Engine type                  | spark ignition                                             |
| Pollution reduction system   | three-way catalytic converter                              |
| Engine capacity [ccm]        | 1991                                                       |
| Engine Power [hp/kW]         | 381/280                                                    |
| Gearbox                      | automatic 7- gear                                          |
| Registration /record No.     | D0SMD                                                      |
| VIN / serial number          | WDD1179521N322596                                          |
| Date of first registration   | 04-12-2015                                                 |
| Date of next. tech. test     | 13-09-2026                                                 |
| Year of manufacture          | 2015 (year has been verified with the manufacturer's base) |
| Readout [km]                 | 206 003 (read)                                             |
| Body color / type of coating | white/UNI                                                  |

**Tyres**

| axle  | Wheel | Manufacturer, type      | Size          | Measured profile |
|-------|-------|-------------------------|---------------|------------------|
| Front | right | MICHELIN, PILOT SPORT 4 | 235/40 18 95Y | 5,0 mm           |
|       | left  | MICHELIN, PILOT SPORT 4 | 235/40 18 95Y | 5,0 mm           |
| back  | right | MICHELIN, PILOT SPORT 4 | 235/40 18 95Y | 5,0 mm           |
|       | left  | MICHELIN, PILOT SPORT 4 | 235/40 18 95Y | 5,0 mm           |

Standard equipment by Eurotax

- |                                                                                                               |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Alarm                                                                                                      | 38. Light Alloy wheels 18"                                                       |
| 2. Alcantara upholstery, Textile upholstery                                                                   | 39. Metal finish                                                                 |
| 3. Antilock-Brake-System (ABS)                                                                                | 40. On board computer                                                            |
| 4. Armrest (s) front                                                                                          | 41. Other                                                                        |
| 5. Armrest (s) front                                                                                          | 42. Other                                                                        |
| 6. Armrest (s) front, Storage facilities in general                                                           | 43. Other                                                                        |
| 7. Automatic climate control                                                                                  | 44. Other                                                                        |
| 8. Bi-Xenon Head lamps, Headlamp wash                                                                         | 45. Other                                                                        |
| 9. Bluetooth interface, Internet access, iPod Interface, Radio, USB in                                        | 46. Other                                                                        |
| 10. Body-coloured bumpers                                                                                     | 47. Other                                                                        |
| 11. Bord communication: other                                                                                 | 48. Other                                                                        |
| 12. Bord entertainment: other accessories, Radio preparation                                                  | 49. Other                                                                        |
| 13. Check-Control-System                                                                                      | 50. Passenger seat height adjustable, Passenger seat with adjustable inclination |
| 14. Child lock manually                                                                                       | 51. Power assisted brakes                                                        |
| 15. Child seat fixation                                                                                       | 52. Power assisted brakes                                                        |
| 16. Cruise control                                                                                            | 53. Power steering                                                               |
| 17. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated                                    | 54. Power windows front, Power windows rear                                      |
| 18. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 55. Rear seat-backs foldable in two separate parts                               |
| 19. Driver knee airbag                                                                                        | 56. Remote controlled central locking                                            |
| 20. Driver seat height adjustable, Passenger seat height adjustable, Seats: other                             | 57. Seatbelt pretensioner front                                                  |
| 21. ESP (Electronical Stabilizing Program)                                                                    | 58. Seatbelt pretensioner rear                                                   |
| 22. Exterior design: other                                                                                    | 59. Seatbelts vertically adjustable front, Seatbelts vertically adjustable rear  |
| 23. Exterior design: other                                                                                    | 60. Seats: other                                                                 |
| 24. Exterior design: other                                                                                    | 61. Selectable driveline characteristics                                         |
| 25. Exterior design: other                                                                                    | 62. Side indicators                                                              |
| 26. Exterior design: other, Interior: other                                                                   | 63. Sport seats front                                                            |
| 27. Exterior lighting: other                                                                                  | 64. Sport suspension                                                             |
| 28. Exterior thermometer                                                                                      | 65. Start/Stop system                                                            |
| 29. Extra power outlet                                                                                        | 66. Steering wheel manually adjustable                                           |
| 30. Floor mat                                                                                                 | 67. Telematic                                                                    |
| 31. Headrest rear, middle, Headrests front, Rear headrests                                                    | 68. Third braking light                                                          |
| 32. Interior: other                                                                                           | 69. Traction control                                                             |
| 33. Interior: other                                                                                           | 70. Tyre pressure control (RDC)                                                  |
| 34. Interior: other                                                                                           | 71. USB in                                                                       |
| 35. Interior: other                                                                                           | 72. Uni-Lackierung                                                               |
| 36. Interior: other                                                                                           | 73. Vehicle immobilizer                                                          |
| 37. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Sports steering wheel                            |                                                                                  |

Dealer's equipment (selected items)

- |                                                                                                                                                                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Adaptive Cruise Control, Distance control .....                                                                                                                                                                        | - |
| 2. Armrest (s) rear .....                                                                                                                                                                                                 | - |
| 3. Automated High-beam assist, Bi-Xenon Head lamps, Cornering Headlights, Exterior lighting: other, LED rear lights .....                                                                                                 | - |
| 4. Automatic climate control .....                                                                                                                                                                                        | - |
| 5. Bluetooth interface, CD-player, DVD-player, Internet access, Navigation system, On board monitor, Radio, USB in, Voice control for audiosystem, Voice control for navigation system, Voice control for telephone ..... | - |

6. Bord communication: other ..... -
7. Carbon finish ..... -
8. Door mirror with memory, Driver seat electrically adjustable ..... -
9. Door mirrors autodimming, Door mirrors electrically foldable, Rear-view mirror autodimming ..... -
  - Lusterka boczne składane elektrycznie
  - Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane
10. Electric tailgate ..... -
11. Exterior design: other ..... -
12. Exterior design: other ..... -
13. Exterior design: other, Tinted rear windows ..... -
  - Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione
  - Lusterka boczne w kolorze czarnym
  - Ośłona chłodnicy stylizacja diamentu (czarne szpilki i listwy, nakładka chromowana)
  - Obramowanie okien i listwy ozdobne krawędzi nadwozia w kolorze czarnym błyszczącym
  - Śruby mocujące felgi AMG w kolorze czarnym
  - Końcówki rur wydechowych w kolorze czarnym
14. Exterior lighting: other, Interior lights: other accessories, Rain sensor ..... -
  - Czujnik deszczu
  - Podświetlane lusterka do makijażu
  - Oświetlenie przestrzeni dla nóg
  - Listwy progowe drzwi, podświetlane
  - Oświetlenie wnętrza AMBIENTE, jednobarwne
  - Lampy oświetlające wyjścia i ostrzegawcze w drzwiach kierowcy i pasażera obok
  - Oświetlenie schowka w konsoli środkowej
  - Oświetlenie przestrzeni między zagłówkami z przodu i z tyłu
  - Lusterko wsteczne z dodatkowym oświetleniem
  - Lampa ostrzegawcza i oświetlająca otoczenie w klapie tylnej
15. Extra power outlet, Floor mat, Heated seat driver, Heated seat passenger, Interior: other, Leather steering wheel, Leather upholstery, Metal finish, Multi functional steering wheel, Other, Passenger seat height adjustable, Passenger seat with adjustable inclination, Sport seats front, Sports steering wheel ..... -
  - Dywaniki welurowe AMG
  - Fotele przednie podgrzewane
  - Listwy progowe ze stali szlachetnej
  - Czerwone obszycie na podłokietnikach drzwi, kierownicy i dźwigni zmiany biegów
  - Czerwone obszycie na fotelach i dywanikach
  - Podsufitka materiałowa - czarna
  - Fotele sportowe z przodu
  - Pedały sportowe
  - Gniazdo 12V z tyłu
  - Pakiet komfortowych siedzeń
  - Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa spłaszczona u dołu z manetkami bieg.- skórzana (Nappa)
  - Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi
  - Deska rozdzielcza pokryta imitacją skóry ARTICO
  - Odbiornik podczerwieni w drzwiach kierowcy (funkcja otwierania/zamykania letniego)
  - Tapicerka skórzana w kolorze Red Cut
  - Wykończenie wnętrza - jasne aluminium polerowane wzdłużnie
  - Szwy tapicerki - kontrastowe
16. Extra power outlet, Floor mat, Heated seat driver, Heated seat passenger, Interior: other, Leather steering wheel, Leather upholstery, Metal finish, Multi functional steering wheel, Other, Sport seats front, Sports steering wheel ..... -
  - Fotele przednie podgrzewane
  - Listwy progowe ze stali szlachetnej
  - Tapicerka skórzana
  - Podsufitka materiałowa - czarna
  - Dźwignia zmiany biegów w skórze Nappa
  - Fotele sportowe z przodu
  - Ozdobne szwy tapicerki
  - Gniazdo 12V z tyłu
  - Boczki drzwi obszyte sztuczną skórą ARTICO

|                                                                                                      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Pakiet komfortowych siedzeń                                                                          |   |
| Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa spłaszczona u dołu z manetkami bieg.- skórzana (Nappa) |   |
| Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi                                                       |   |
| Deska rozdzielcza pokryta imitacją skóry ARTICO                                                      |   |
| Odbiornik podczerwieni w drzwiach kierowcy (funkcja otwierania/zamykania letniego)                   |   |
| Wykończenie wnętrza - ozdobne aluminium ze szlifem trapezowym                                        |   |
| Podłokietniki w drzwiach z elementami ozdobnymi pokrytymi srebrnym chromowaniem i szwami             |   |
| Dywaniki kordowe z ozdobnym szwem                                                                    |   |
| Pokrywa schowka w konsoli środkowej                                                                  |   |
| Krawędź podokienna wykończona imitacją skóry ARTICO                                                  |   |
| System (mechanizm) komfortowego zamykania (na podczerwień)                                           |   |
| Szwy tapicerki - kontrastowe                                                                         |   |
| 17. Glass tilt/slide sunroof electric                                                                | - |
| 18. Interior lights: other accessories                                                               | - |
| 19. Keyless go                                                                                       | - |
| 20. Lane control assistant, Other                                                                    | - |
| Asystent utrzymania linii pasa ruchu                                                                 |   |
| Asystent martwego punktu                                                                             |   |
| 21. Other                                                                                            | - |
| Popielniczka zamiast schowka                                                                         |   |
| Zapalniczki przód/tył                                                                                |   |
| 22. Other, Storage facilities in general                                                             | - |
| Kieszenie w oparciach foteli przednich                                                               |   |
| Schówek pod fotelem pasażera                                                                         |   |
| Gniazdo 12V w bagażniku                                                                              |   |
| 23. Park Assistant, Park Distance Control rear                                                       | - |
| 24. Pre-Crash System                                                                                 | - |
| 25. Rear view camera                                                                                 | - |
| 26. Side airbags rear                                                                                | - |
| 27. Sport suspension                                                                                 | - |
| 28. Sports steering wheel, Steering wheel with gear-switches                                         | - |

## Base value of the vehicle

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Base value of the vehicle by Eurotax (net) | - |
|--------------------------------------------|---|

## Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

State of the vehicle ..... -  
Earlier repairs ..... -  
Korekta z tytułu uszkodzeń pojazdu ..... -  
Korekta z tytułu weryfikacji serwisowej ..... -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 11-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 13-11-2025

DEKRA's expert:  
Kacper Sosnowski (NEW)  
Tomasz Ziemniak (NEW)

**Document issued electronically valid without signature.**

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


| No. of controlled item | Controlled item     | Measured range of thickness of the lacquer coat [ $\mu\text{m}$ ] |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                      | Front cover         | 150 - 300                                                         |
| 2                      | Front left fender   | to 150                                                            |
| 3                      | Left front pillar   | to 150                                                            |
| 4                      | Front left door     | to 150                                                            |
| 5                      | Roof                | to 150                                                            |
| 6                      | Left middle pillar  | to 150                                                            |
| 7                      | Right side sill     | to 150                                                            |
| 8                      | Left rear door      | to 150                                                            |
| 9                      | Rear left fender    | to 150                                                            |
| 10                     | Cover/lid           | to 150                                                            |
| 11                     | Right rear fender   | 150 - 2000                                                        |
| 12                     | Right rear door     | 150 - 200                                                         |
| 13                     | Right middle pillar | to 150                                                            |
| 14                     | Right side sill     | to 150                                                            |
| 15                     | Front right door    | to 150                                                            |
| 16                     | Right front pillar  | 150 - 200                                                         |
| 17                     | Front right fender  | to 150                                                            |

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

**Information concerning the origin of the vehicle**

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

**Anti-theft protection - immobilizer**

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

**Anti-theft protection - other:**

not found

**Additional comments on the car:**

Not applicable.

**Test drive**

The test drive has been conducted on a distance and in time enabling rough estimation of the technical condition of the vehicle.

**Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:**

Not tested

**Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.**

Not conducted (with the exception of the year of production) - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

---

#### Comments to the commission - regarding valuation

##### **Kluczyki**

TAK

2

---

#### Expert comments - regarding valuation

Brak płynu zestawu naprawczego. Ruchomy lewy reflektor. Informacja usterka aktywnej pokrywy komory silnika. Informacja zużycie okładzin hamulcowych. Informacja Intelligence light system nieaktywny. Informacja wymienić baterie w kluczyku. Aktywna kontrolka silnika. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Przegląd BH wymagany od 6400km. Różnica odcieni kolorów. Odpryski na szybie czołowej. Liczne wgniecenia na samochodzie.

Niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy.

Brak tabliczki znamionowej pojazdu. Wycena ma charakter hipotetyczny. Ważność wyceny uzależnia się od uzupełnienia właściwej tabliczki znamionowej.

#### Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 1.**

Przekątna przednia lewa



**Photo 2.**

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 3.**

Przekątna przednia prawa



**Photo 4.**

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Photo 6.**  
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 7.**

Tył



**Photo 8.**

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 9.**

Bok lewy z tyłu



**Photo 10.**

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 11.**

Próg lewy (widok od przodu)



**Photo 12.**

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 13.**  
Spód pojazdu przód



**Photo 14.**  
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 15.**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Photo 16.**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 17.**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Photo 18.**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 19.**  
Bagażnik




**Photo 20.**  
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 21.**  
Komora silnika



**Photo 22.**  
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 23.**  
Tabliczka znamionowa



**Photo 24.**  
Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 25.**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Photo 26.**


Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 27.**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




**Photo 28.**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 29.**  
Konsola środkowa



**Photo 30.**  
Tunel środkowy

# PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 31.**  
Kierownica (na wprost)



**Photo 32.**  
Dowód rej. Str. 1

# PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 33.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Photo 34.**

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 35.**


Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Photo 36.**

Zestaw naprawczy koła

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 37.**

Zdjęcie do protokołu



**Photo 38.**

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 39.**

Listwa śr zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



**Photo 40.**

Listwa śr zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 41.**

Listwa śr zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Photo 42.**

Listwa śr zderzaka przedniego - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 43.**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



**Photo 44.**


Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 45.**

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Photo 46.**

Pokrywa komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 47.**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Photo 48.**

Zderzak - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 49.**

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



**Photo 50.**

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 51.**  
Zderzak - Inne 1



**Photo 52.**  
Zderzak - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 53.**

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



**Photo 54.**

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 55.**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



**Photo 56.**

Drzwi przednie P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 57.**

Drzwi tylne P - Inne 1



**Photo 58.**

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 59.**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 60.**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 61.**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



**Photo 62.**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 63.**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



**Photo 64.**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 65.**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Photo 66.**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 67.**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 68.**

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 69.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Photo 70.**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 71.**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Photo 72.**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 73.**

Drzwi przed L - Inne 1



**Photo 74.**


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 75.**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 76.**

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 77.**

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 78.**

Błotnik przedni L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 79.**


Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



**Photo 80.**

Nadkole przednie L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 81.**

Nadkole przednie L - Inne 1



**Photo 82.**

Nadkole przednie L - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




**Photo 83.**  
Reflektor L - Inne 1




**Photo 84.**  
Koło kierownicy - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 85.**

Fotel prz. lew. - Inne 1



**Photo 86.**

Włączniki/przełączniki drzwi prz L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 87.**

Uchwyty - Inne 1



**Photo 88.**

Wykładzina podłogi bagażnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 89.**

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1