

## WYCENA WARTOŚCI

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Zamawiający:</b>       | PKO Leasing<br>Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa |
| <b>Numer zlecenia:</b>    | 25/11/02/2026/PKO LEASING REMARKETING            |
| <b>Numer wewnętrzny:</b>  | PC23/004451                                      |
| <b>Wykonawca:</b>         | Artur Kawęcki                                    |
| <b>Przedmiot wyceny:</b>  | Stacja do obsługi klimatyzacji TEXA K715R Evo    |
| <b>Nr fabryczny:</b>      | AKSNT299198                                      |
| <b>Data sporządzenia:</b> | 12-02-2026                                       |



## Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot wyceny

W dniu 12.02.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest stacja klimatyzacji TEXA K715R Evo – automatyczne urządzenie do obsługi klimatyzacji. Typ obsługiwanych pojazdów: ciężarowe, maszyny rolnicze, osobowe.

### Dane identyfikacyjne

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Nazwa:</b>            | Stacja klimatyzacji |
| <b>Producent:</b>        | TEXA                |
| <b>Typ/model:</b>        | K715R Evo           |
| <b>Numer fabryczny:</b>  | AKSNT299198         |
| <b>Rok produkcji:</b>    | 2022                |
| <b>Czas pracy pompy:</b> | 752 min             |

### Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

|                                      |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydajność pompy:</b>              | 100 l/min                                                                                                                        |
| <b>Rodzaj czynnika chłodniczego:</b> | R1234yf lub R134A                                                                                                                |
| <b>Ilość czynnika R134A</b>          | 1240 g                                                                                                                           |
| <b>Zasilanie</b>                     | 230V                                                                                                                             |
| <b>Zbiornik wewnętrzny:</b>          | 20 kg                                                                                                                            |
| <b>Długość przewodów:</b>            | 2 m                                                                                                                              |
| <b>Wyposażenie</b>                   | Przewód zasilający<br>Drukarka termiczna<br>Przewody serwisowe – 2 szt.<br>Karta pamięci SD<br>Płyta CD z instrukcją<br>Pendrive |

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Po uruchomieniu urządzenie przeprowadziło autodiagnozę – zakończono pomyślnie. Dokonano przejścia przez menu, odczytania numerów seryjnych oraz ilości czynnika. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – liczne zarysowania, zabrudzenia.

Szczegółowy stan urządzenia na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Stan wizualny ocenia się na dostateczny.

Przetawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupowa
2. Instrukcja obsługi na płycie CD

**Uwaga:**

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

**CE:**

**Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.**

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.











