

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	23/07/02/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/013152
Wykonawca raportu:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot raportu:	Centrum obróbkowe CNC SCM Group Morbidelli M90
Nr fabryczny:	AH00006004
Data sporządzenia raportu:	24-02-2025



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 14.02.2025r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu zleceniodawcy w Słomczynie.

Przedmiotem raportu jest centrum obróbkowe CNC SCM Group Morbidelli M90.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Centrum obróbkowe CNC
Producent:	SCM Group
Typ/model:	Morbidelli M90
Numer fabryczny:	AH00006004
Rok produkcji:	2023
Czas pracy:	Brak danych

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Obszary pracy:	Wymiary w osiach X-Y - 3115 x 1320mm Załadunek w osi Y – 1600mm
Prędkość wektorowa "Pro-Space":	56 m/min.
Prześwit w osi Z:	180mm
Liczba osi wrzeciona:	3
Moc wrzeciona:	14kW
Obroty wrzeciona:	1000-24000 obr/min
Magazyn narzędzi:	11+14 pozycji
Średnica piły:	125mm

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin ze względu na zasilanie 400V przedmiotu nie uruchomiono. Brak możliwości sprawdzenia poprawności w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności w trakcie eksploatacji. Zaleca się weryfikację stanu technicznego przez wyspecjalizowany serwis. Przedmiot zabezpieczony fabrycznymi blokadami na czas transportu i magazynowania. Magazyn narzędziowy wyposażony.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE. Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia. A ponadto zarysowany wyświetlacz panelu sterującego.

Stan przedmiotu określa się jako dobry.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

















