

Nr zlecenia: 31/13/08/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/08/13

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WBA8J91070K877055
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	EL6FS64
Model pojazdu:	320 Touring Diesel MR`16 E6 F31	Nr Info-Ekspert:	003-02689
Wersja:	Ef.Dyn. Edition Advantage	Rok produkcji:	2017
Wskazanie drogomierza	128014 km		
Data pierwszej rejestracji	2017/07/11		
Data ważności badania technicznego	2023/07/14		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkow.	2050 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 120kW (163KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	tylny (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p. Nazwa elementu wyposażenia		L.p. Nazwa elementu wyposażenia	
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	36	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Czujnik deszczu	37	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Czujnik kolizji	38	Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)
4	Czujniki ciśnienia w oponach	39	Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO
5	Czujniki parkowania - tył	40	Przycisk Start/Stop
6	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane	41	Radioodtwarzacz BMW Professional

	automatycznie		
7	Dywaniki welurowe	42	Roleta do bagażnika
8	Elementy zewnętrzne dachu w kolorze nadwozia	43	System alarmowy fabryczny
9	Filtr cząsteczek stałych	44	System Auto Start/Stop
10	Funkcja Follow-Me-Home	45	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
11	Głośniki 6 szt.	46	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
12	Gniazdo 12V	47	System stabilizacji toru jazdy DSC
13	Gniazdo 12V dodatkowe	48	Szyby o zwiększonym współczynniku izolacji termicznej
14	Immobilizer	49	Szyby z filtrem UV
15	Kierownica pokryta skórą	50	Światła mijania z kontrolą wysokości
16	Kierownica sportowa	51	Światła p/mgielne przednie
17	Kierownica wielofunkcyjna	52	Światła stop dynamiczne
18	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	53	Światła tylne LED
19	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	54	Tapicerka tekstylna "Move"
20	Kolumna kierownicy regulowana	55	Tarcze kół aluminiowe 16" "V-Spoke 390"
21	Komputer pokładowy	56	Tempomat z funkcją hamowania
22	Kurtyny powietrzne boczne	57	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
23	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	58	Usługi TeleServices
24	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	59	Ustawienia Personal Profile
25	Mechanizm różnicowy tylnego mostu z blokadą elektroniczną	60	Wskaźnik zmiany biegu
26	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	61	Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
27	Obramowania szyb czarne matowe	62	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
28	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	63	Wykończenie wnętrza listwy ozdobne satynowo srebrne mat
29	Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat	64	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
30	Oświetlenie powitalne	65	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
31	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	66	Zaglówki siedzeń tylnych składane
32	Pakiet schowków dodatkowych	67	Zamek centralny zdalnie sterowany
33	Podłokietnik centralny przedni regulowany	68	Zderzaki w kolorze nadwozia
34	Podłokietnik siedzeń tylnych	69	Złącze "AUX"
35	Poduszka powietrzna kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" + złącze USB
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Złącze "USB"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Fotele przednie sportowe
- Głośniki HiFi zestaw (dopłata)
Głośniki 9 szt.
Wzmacniacz audio 205W
- Kierownica sportowa typu M (dopłata)
- Reflektory przednie LED
- System nawigacyjny Professional (dopłata)
System nawigacji satelitarnej PROFESSIONAL
Odtwarzacz DVD
Kontroler iDrive
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" o rozszerzonym zakresie funkcji Office
Pamięć 20GB
Wyświetlacz 8,8" kolorowy, z funkcją podziału ekranu
- +Tarcze kół aluminiowe 17"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL	225/45	R17	94Y XL PREMIUM CONTACT 6 TL FR	4,5
Przednie prawe:	CONTINENTAL	225/45	R17	94Y XL PREMIUM CONTACT 6 TL FR	4,5
Tylne lewe:	HANKOOK	225/45	R17	91V K 115 VENTUS PRIME 2 TL	4,7
Tylne prawe:	HANKOOK	225/45	R17	91V K 115 VENTUS PRIME 2 TL	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
Ryzyko wystąpienia dodatkowych wad	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo informujemy, że jazda próbna nie została przeprowadzona. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach mogą zostać ujawnione dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas oględzin Rzecznawcy.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Łotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

Pojazd zabrudzony istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-130 μm	
2	Dach		80-130 μm	
3	Błotnik przedni	L	80-130 μm	
4	Drzwi przednie	L	80-130 μm	
5	Drzwi tylne	L	80-130 μm	
6	Błotnik tylny	L	80-130 μm	
7	Błotnik przedni	P	80-130 μm	
8	Drzwi przednie	P	80-130 μm	
9	Drzwi tylne	P	80-130 μm	
10	Błotnik tylny	P	80-130 μm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-130 μm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, brak zaślepki haka		
2	Reflektory przednie		Różne daty produkcji		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



UKŁAD HAMULCOWY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza hamulcowa przednia	L	Skorodowana		
2	Tarcza hamulcowa przednia	P	Skorodowana		
3	Tarcza hamulcowa tylna	L	Skorodowana		
4	Tarcza hamulcowa tylna	P	Skorodowana		

JAZDA KONTROLNA

Akumulator rozładowany. Podjęto próbę uruchomienia silnika przy użyciu zasilania zewnętrznego. Silnik wolno kręci, nie odpala. Stwierdzono rozłączenie przewodów paliwowych w lewej części silnika. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|--|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | Do oględzin okazano kopię tymczasowego dowodu rejestracyjnego. |

3	Instrukcja obsługi	TAK
4	Gaśnica	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48

Fot. nr 49Fot. nr 50

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu