

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/47035/24/06/19
Nr zlecenia/szkody: 22/036573
Data zlecenia: 19-06-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
PKO Leasing Finance
PKO Leasing SA
Al. Śmigłego-Rydza 20
93-281 Łódź

Rzecznawcy:
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0149232
Producent	AUDI
Model	Q5 Sportback 20-
Typ/wersja	Q5 35 TDI mHEV Advanced S tronic
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1798
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2400
Rozstaw osi 1/2	2819
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1968
Moc silnika [KM/kW]	163/120
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	GD3G897
VIN	WAUZZZF5P2019654
Data 1. rejestracji	05-12-2022
Data nast. bad. techn.	05-12-2025
Rok produkcji	2022 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	49 612 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MATADOR, NORDICA	235/55 19 105V	5,5 mm
	lewe	MATADOR, NORDICA	235/55 19 105V	5,5 mm
tylna	prawe	MATADOR, NORDICA	235/55 19 105V	7,0 mm
	lewe	MATADOR, NORDICA	235/55 19 105V	7,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. 8 głośników (przód i tył) | 30. Oświetlenie wnętrza |
| 2. ABS | 31. Podsufitka tkaninowa |
| 3. Alarm | 32. Poduszki powietrzne boczne, kurtyny powietrzne |
| 4. Aplikacje dekoracyjne czarne matowe | 33. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera |
| 5. Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odbłaskowymi | 34. Podłokietnik przedni z regulacją wzdłużną i możliwością całkowitego podniesienia |
| 6. Audi Drive Select - wybór charakterystyki trybu jazdy | 35. Przygotowanie urządzenia nawigacyjnego High do funkcji FOD |
| 7. Audi parking system plus - czujniki parkowania przód i tył | 36. Spoiler tylny |
| 8. Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa | 37. Standardowe siedzenia przednie |
| 9. Dywaniki podłogowe - przód | 38. System Start/Stop |
| 10. ESP | 39. Szyba przednia z izolacją akustyczną |
| 11. Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne, podwójne) z ogumieniem 235/60 | 40. Szyby termoizolacyjne |
| 12. Fotele przednie z manualną regulacją wysokości | 41. Tapicerka tkaninowa Synonym |
| 13. Gałka dźwigni skrzyni biegów | 42. Tempomat z ogranicznikiem prędkości |
| 14. Hamulce tarczowe z przodu (17") | 43. Tuner DAB - cyfrowy odbiór stacji radiowych |
| 15. Hamulce tarczowe z tyłu (17") | 44. Tylna kanapa składana, dzielona 40:20:40 |
| 16. Hamulec postojowy, elektromechaniczny | 45. Uchwyt na pojemnik na napój |
| 17. Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, skórzana | 46. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu |
| 18. Klimatyzacja automatyczna | 47. Wariant dla niepalących |
| 19. Kluczyk z pilotem z funkcją Safelock | 48. Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach |
| 20. Komputer pokładowy | 49. Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne |
| 21. Lakier uni | 50. Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, elektryczne |
| 22. Lampy przednie LED | 51. Wykończenie wnętrza - aplikacje dekoracyjne Micrometalic srebrne |
| 23. Lampy tylne LED | 52. Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci, manualne |
| 24. Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne | 53. Zagłówki z przodu |
| 25. Listwy progowe z aluminiowymi wstawkami | 54. Zawieszenie standardowe |
| 26. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane | 55. Zestaw do naprawy przebitej opony - tire mobility set |
| 27. Lusterka boczne w kolorze nadwozia | 56. Zestaw narzędzi |
| 28. Lusterko wewnętrzne bezramkowe - przyciemniające się automatycznie | 57. Złącze Bluetooth |
| 29. Oznaczenie modelu i typu silnika | 58. Światła do jazdy dziennej |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Audi virtual cockpit plus - 12,3-calowy wyświetlacz cyfrowy | - |
| 2. Dywaniki podłogowe - przód i tył | - |
| 3. Elementy dekoracyjne czarne z połyskiem | - |
| 4. Felgi aluminiowe 19 (5-ramienne) szare, częściowo polerowane z ogumieniem 235/55 | - |
| 5. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie | - |
| 6. Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika i alarmem | - |
| 7. Koło zapasowe | - |
| 8. Lakier metalik | - |
| 9. Pakiet promocyjny Comfort | - |
| Klimatyzacja automatyczna - 3-strefowa | |
| Kamera ułatwiająca parkowanie | |

Lusterka boczne przyciemniane automatycznie, el.składane i regulowane, ogrzewane	
Fotele przednie podgrzewane	
Kluczyk komfortowy z alarmem antywłamaniowym	
Fotele z regulacją łędźwiową foteli przednich, 4-kierunkowa	
Asystent postoju na wzniesieniach	
Kluczyk komfortowy z alarmem antywłamaniowym	
Regulacja podparcia odcinka łędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń, 4-kierunkowa	
10. Podłokietnik przedni z regulacją kąta nachylenia, wzdłużną i możliwością całkowitego podniesienia	-
11. System nagłośnienia Audi Sound System	-
12. Tapicerka skórzana/skóra ekologiczna mono.pur 550	-
13. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, przód/tył	-
14. Wykończenie wnętrza - aplikacje dekoracyjne z drewna jesion brązowo-szary naturell	-
15. Zestaw narzędzi i podnośnik samochodowy	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 27-06-2024

Rzecznik DEKRA:
Andrzej Sosnowski
inż. Józef Orłowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

alarm immobilizer

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nierówna praca silnika, wibracje, ograniczenia mocy. komunikat usterki napędu. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach, silnika. Odpryski na szybie czołowej. Nietypowe odgłosy z komory silnika.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.

Tył



Fot. 8.

Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu




Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 33.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Fot. 34.**

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Półka/roleta tylna - Inne 1