

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	54/28/03/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	19/013520
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Wózek widłowy wielokierunkowy UNICARRIERS UFW200
Nr fabryczny:	UFW221768/01
Data sporządzenia raportu:	10-04-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 01.04.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest wózek widłowy wielokierunkowy UNICARRIERS UFW200 wykorzystywany w transporcie bliskim i magazynowaniu towarów o znacznej masie, długich i nieporęcznych ładunków na paletach. Znajduje zastosowanie w magazynach, fabrykach.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wózek widłowy wielokierunkowy
Producent:	UNICARRIERS
Typ/model:	UFW200
Numer fabryczny:	UFW221768/01
Przebieg:	3882 mth
Rok produkcji:	2019

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Udźwig nominalny:	2000 kg
Masa własna (bez akumulatora):	3375 kg
Wysokość podnoszenia:	4 950 mm
Maszt:	Triplex
Szerokość całkowita:	1744 mm
Długość wideł:	1150 mm
Napęd:	Elektryczny
Prędkość max:	13 km/h
Wyposażenie:	Pół kabina Przesuw boczny Ładowarka EnerSys TC3 LT, nr seryjny: RDA351050, Bateria HAWKER 48V 4 PZM 620, nr seryjny: 7162714001, rok produkcji: 2019

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana na hali – zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

Wózek uruchomiono. Praca nie budzi zastrzeżeń. Wykonano próbę podstawowych ruchów roboczych bez obciążenia – nie stwierdzono nieprawidłowości. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, ognisk korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- osłona mechanizmu przesuwu bocznego – nieprzytwierdzona,
- podłokietnik – prowizorycznie zabezpieczony,
- fotel – rozerwany,

Nie stwierdzono wycieków z układu hydraulicznego.

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Na tabliczce znamionowej znajduje się oznakowanie CE.

Do oględzin nie okazano ważnej dokumentacji UDT. Na podstawie naklejki na maszynie, ważność badań do 08/2025

Przetawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







