

Nr zlecenia: 59/17/03/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 17.03.2025

**Zeceniodawca:**

PKO Leasing  
ul. wi tokrzyska 36  
00-116 Warszawa



**Rzeczoznawca:**

Piotr Bałazi ski/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy

## P o g l d o w y R a p o r t S t a n u T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [N] III-2025

Rodzaj pojazdu: <b>Naczepa</b>	VIN: <b>W K E S D 0 0 0 0 0 9 8 1 1 4 5</b>
Marka: <b>KRONE</b>	Nr rejestracyjny: <b>WGM4431P</b>
Model pojazdu: <b>SDP 27 43.0t</b>	Nr Info-Ekspert: <b>190-00023</b>
Wersja: <b>eLG4-CS/13.6 Mega</b>	Rok produkcji: <b>2021</b>

Data pierwszej rejestracji	06.10.2021
Data wa no ci badania technicznego	25.06.2025
Rodzaj naczepy	skrzyniowa z opo cz typu kurtyna
Dop. masa całk. / Masa własna / Ładowno	39000 kg / 6745 kg* / 29255 kg
Zawieszenie osi / Rozstaw osi	poduszki / 1310 mm
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	ółty

### WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	Dach EDSCHA Lite 175 ramiona z tworzywa	10	Podłoga z płyty wielowarstw wodoodpornej 30mm, obci 7t.
2	Drabinka wysuwana z tyłu naczepy	11	Podpory bezobstługowe 2x12t
3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełnej wysoko ci z podwójn zamkami	12	Skrzynka narz dziowa
4	Kłonicie rodkowe 3 pary	13	Sworze sprz gaj cy 2"
5	Kosz na koło zapasowe	14	System hamulcowy elektroniczny EBS
6	Łaty aluminiowe 3 kpl.	15	Układ hamulcowy Wabco
7	Odbojniki tylne demontowane	16	Wci garka koła zapasowego

8 Opo cza z zamkni ciem celnym  
9 +Osie bezobslugowe BPW

17 Zawór H-S poziomowania ramy

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bie nik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 445/45 R19.5 XTA2+	4,0
Przednie prawe:	*MICHELIN 445/45 R19.5 XTA2+	4,5
II Osi lewe:	*MICHELIN 445/45 R19.5 XTA2+	6,0
II Osi prawe:	*MICHELIN 445/45 R19.5 XTA2+	5,5
III Osi lewe:	*MICHELIN 445/45 R19.5 XTA2+	6,0
III Osi prawe:	*MICHELIN 445/45 R19.5 XTA2+	6,0

### KOREKTY WARTO CI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	( + )
KOREKTY RÓ NE:	
Stan utrzymania i dbało o pojazd	( - )
KOREKTY RÓ NE RAZEM	( - )
KOREKTA ZA OGUMIENIE	( - )

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletno ci w zakresie osprz tu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udost pniono specyfikacji wyposa enia fabrycznego wycenianego pojazdu. Maj c na uwadze powy sze wyposa enie zostało ustalone na podstawie ogl dzin z natury. Aby ustali specyfikacje fabryczna wyposa enia nale y zwróci si do dealera. Nie mo na wykluczy , e mog wyst powa ró nice w wyposa eniu.

Ogl dziny wykonywał: Piotr Bałazi ski

Wycena wykonana: Piotr Bałazi ski

Rzeczoznawca dokonał ogl dzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczy pełn ocen jego stanu technicznego. Dodatkowo informujemy, e jazda próbna nie została przeprowadzona. Istnieje mo liwo , e w innych okoliczno ciach mog zosta ujawnione dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie mo na było wykry podczas ogl dzin Rzeczoznawcy.

Zalecamy zatem skorzystanie z mo liwo ci ogl dzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejsz weryfikacj stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



#### KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi tylne		Zarysowania	Obramowanie drzwi z zarysowaniami i wgnieceniami	
2	Zderzak tylny		Wgniecenia	Za lepka prawa rozerwana	
3	Opo cza boczna	L	Przeci ta, lady napraw		
4	Opo cza boczna	P	Przeci ta, lady napraw		

Ogumienie z nierównomiernym zuyciem bieżnika  
Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono równie typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).  
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

## JAZDA KONTROLNA

Nie wykonano jazdy kontrolnej

## DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1 Dowód rejestracyjny TAK

## POZOSTAŁE INFORMACJE

### 1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

### 2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na ramie, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

### Zastrzeżenia ograniczające opinię

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Je li chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii załono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpłynąć na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wyceny, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powłoki lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w komplecie (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdów.
- ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8

**KRONE**  
www.krone-trailer.com

Typ **SD**

L: 13860 mm  
W: 2550 mm  
b<sub>max</sub>: 12000 mm  
b<sub>MIN</sub>: mm

Fahrzeugwerk Krone Beteiligungs-GmbH  
Hirsch-Krone-Str. 10 | 48480 Spelle  
e1\*2007/46\*0232

**WKESD000000981145**

	kg	39000	kg
0-	kg	0-	12000
1-	kg	1-	9000
2-	kg	2-	9000
3-	kg	3-	9000

**KRONE** Brake approval no. [ ]

Brake calculation [ ]

Reference braking forces

z = 45%	pz [bar]	1,0	6,6
rdyn = 449mm	T <sub>total</sub>	357	398

Data for braking system Vehicle type **SD**

	Pm [bar] →	8,5	Pm [bar] →	0,6
1	1100	0,2	1,8	9000
2	1100	0,2	1,8	9000
3	1100	0,2	1,8	9000





Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13




Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26






Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29




Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34

PL REPUBLICA POLSKA  
RZECZPOSPOLITA POLSKA  
Dokument

STAROSTA GRODZISKI  
UL. DALEKA 11A  
05-825 GRODZISK MAZOWIECKI  
ORGAN WYDAJACY

A WGM 4431P

D.1 KRONE  
D.2 SD  
-DA06CLNF  
-1227XBV1  
D.3

E WKES0000000981145

B 05.10.2021 | 07.10.2021 | H

SERIA DWBAR 4144529

NACZEPA CIĘŻAROWA

WZNOSEK

2021

29255 kg

78,40 kN

Seryjnie wydane

SERIA DWBAR 4144529

C.1.1 PKO LEASING S.A. O/W GRODZISKU MAZOWIECKIM  
C.1.2 47219176700278  
C.1.3 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI H. SIENKIEWICZA 45

C.2.1 PKO LEASING S.A. O/W GRODZISKU MAZOWIECKIM  
C.2.2 47219176700278  
C.2.3 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI H. SIENKIEWICZA 45

F1 39000 kg | F2 36000 kg | F3 ---

G 6745 kg | J 04

K e1\*2007/46\*0232\*19

L 3 | O1 --- | O2 ---

P1 --- | P2 ---

P3 --- | Q ---

S1 --- | S2 ---

SERIA DWBAR 4144529

2021-10-06

Data pierwszej rejestracji w

Fot. nr 35

Dokument wystawiony elektronicznie, waży bez podpisu